

ТРАНЗИСТОРЫ



МАССОВАЯ РАДИО БИБЛИОТЕКА

Выпуск 1002

ТРАНЗИСТОРЫ

Под общей редакцией А. А. ЧЕРНЫШЕВА

ВТОРОЕ, ПЕРЕРАБОТАННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ ИЗДАНИЕ



Редакционная коллегия:

Берг А. И., Белкин Б. Г., Борисов В. Г., Ванеев В. И., Геништа Е. Н., Демьянов И. А., Ельяшкевич С. А., Жеребцов И. П., Корольков В. Г., Смирнов А. Д., Тарасов Ф. И., Чистяков Н. Н.

Транзисторы / Чернышев А. А., Иванов В. И., Т65 Галахов В. Д. и др.; Под общ. ред. А. А. Чернышева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергия, 1980. — 144 с., ил. — (Массовая раднобиблиотека; Вып. 1002).

70 ĸ.

В книге в табличной форме приводятся сведения об основных параметрах транзисторов отечественного производства. Приводятся габаритные чертежи. Первое издание книги вышло в 1975 г. Книга предназначена для широкого круга читателей.

T
$$\frac{30404-001}{051(01)-80}$$
 237-80. 2403000000 ББК 32.852 6Ф0.3

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Отечественной промышленностью выпускается широкий ассортимент полупроводниковых приборов. Большое значение имеет выпуск справочно-информационной литературы о новых полупроводниковых приборах, так как их быстрейшее внедрение в народное хозяйство ведет к ускорению научно-технического

прогресса.

Настоящий справочник по транзисторам является вторым переработанным и дополненным изданием книги, вышедшей в издательстве «Энергия» в 1975 г. Необходимость второго издания справочника вызвана тем, что после выхода первого издания справочника отечественной промышленностью освоено большое число новых транзисторов. Во втором издании справочника учтены изменения в параметрах транзисторов, изменения в определениях, обозначениях параметров, графических обозначениях приборов согласно новым государственным стандартам.

В справочнике приводятся сведения о транзисторах (малой, средней, большой мощности, лавинных, однопереходных, двухэмиттерных, полевых, транзисторных матрицах), выпускаемых отечественной промышленностью, об их важнейших параметрах, режимах измерения, предельно допустимых режимах работы. Рассматриваются некоторые особенности применения транзисторов, даются рекомендации по их применению в радиоэлектронной аппаратуре.

Параметры транзисторов представлены в удобной табличной форме. Транзисторы расположены по мере возрастания основного определяющего параметра —

мощности рассеяния на коллекторе.

Обозначения транзисторов в справочнике расположены в цифро-алфавитной последовательности. Для отыскания параметров нужного прибора необходимо найти номер, соответствующий его обозначению.

Для удобства пользования справочником составлен перечень приборов

с разбивкой по мощности и частоте.

Приведенные в справочнике полупроводниковые приборы предназначены для применения в радиоэлектронной аппаратуре широкого применения. Сведения об их параметрах взяты из технических условий, стандартов и справочников. Обозначения параметров биполярных транзисторов даются по ГОСТ 20003-74, а полевых — по ГОСТ 19095-73.

Отзывы о книге просим присылать по адресу: 113114, Москва, М-114, Шлюзовая набережная, 10, издательство «Энергия», редакция массовой радиобиблиотеки.

Авто**ры**

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНЗИСТОРОВ В РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЕ

Классификация транзисторов

По мощности транзисторы классифицируются как маломощные (рассеиваемая мощность $P_{\text{макс}} < 0,3$ Вт), средней мощности (0,3 Вт $< P_{\text{макс}} < 1,5$ Вт) и большой мощности ($P_{\text{макс}} > 1,5$ Вт). По частоте — низкочастотные (предельная частота f < 3 МГц), среднечастотные (3 МГц < f < 30 МГц), высокочастот-

ные (30 М Γ ц $< f < 300 М<math>\Gamma$ ц) и СВЧ ($f > 300 M\Gamma$ ц).

По принципу действия транзисторы делятся на биполярные (структуры p-n-p, n-p-n), однопереходные и полевые (содержащие канал и управляющий переход или изолированный затвор). Разновидностью биполярных являются лавинные транзисторы, рабочий участок характеристики которых находится в области лавинного пробой коллекторного перехода. Лавинообразное нарастание коллекторного тока происходит в течение нескольких наносекунд. Лавинные транзисторы предназначены для генерирования мощных импульсов наносекундного диапазона.

Однопереходные транзисторы предназначены для работы в генераторах периодических (с частотой до 100 кГц) или однократных импульсов; в частности, с их помощью можно получать управляющие импульсы для включения тиристоров. Сопротивление между выводами баз однопереходных транзисторов зависит от тока управляющего эмиттерного перехода. На входной вольт-амперной характеристике однопереходных транзисторов имеется участок с отрицательным дифференциальным сопротивлением. При некотором напряжении на эмиттере происходит отпирание транзистора и быстрое нарастание тока через базу.

Двухэмиттерные модуляторные транзисторы содержат в одном корпусе две транзисторные структуры, соединенные для преобразования слабых постоянных напряжений от различных датчиков в переменное напряжение для последую-

щего усиления и регистрации.

Разброс параметров полупроводниковых приборов

Изготовление полупроводниковых приборов — комплекс сложных технологических операций с термической, химической и механической обработкой материалов. При этом размеры элементов полупроводниковых структур не превышают единиц, а иногда и долей микрона. Исходные материалы (германий, кремний, арсенид галлия и др.), определяющие будущие параметры и характеристики приборов, должны быть очищены от любых примесей. Содержание более одного атома примеси на 10^{18} атомов исходного материала недопустимо в полупроводниковом приборостроении. Значительное влияние на параметры полупроводниковых приборов оказывают структурные несовершенства кристаллов исходного материала.

Таким образом, сложность получения материалов с заданными свойствами содержит в себе предпосылки для разброса параметров готовых полупроводниковых приборов. Однако основной вклад в разброс параметров вносится в процессе их производства. Микроскопические размеры изделий затрудняют контроль геометрии *p-n* переходов приборов. Малейшие концентрации примесей на поверхности кристалла способны значительно изменить основные параметры готового изделия.

Параметры полупроводниковых приборов одного типа неодинаковы и нахолятся в некотором интервале значений.

Зависимость параметров от температуры

Характерной особенностью полупроводниковых приборов является зависимость их параметров от температуры. Так, например, обратный ток германиевого *p-n* перехода может возрастать в 2 раза при повышении температуры на каждые 10° С. Для кремниевых приборов эта зависимость еще значительней. В несколько раз может изменяться с изменением температуры такой важнейший параметр транзисторов, как коэффициент передачи тока. При увеличении темпе-

ратуры перехода полупроводникового прибора выше некоторого предельно допустимого значения переход изменяет свойства, перестает выполнять заданные функции в радиоэлектронной аппаратуре, причем эти изменения могут быть необратимыми. Интенсивность отказов кремниевых полупроводниковых приборов в диапазоне температур изменяется в десятки раз (рис. 1).

Учитывая, что допустимые температуры полупроводниковых приборов ограничены, следует предусматривать сведение к минимуму выделения тепла, защиту от тепловых перегрузок и применение эффективных методов отвода тепла. Эти




Рис. 1. Зависимость интенсивности отказов от температуры для кремниевых полупроводниковых приборов.

требования особенно существенны для мощных полупроводниковых приборов, которые работают при больших уровнях мощности на переходе. При конструировании радиоэлектронной аппаратуры малые температурные изменения параметров мощных приборов могут быть достигнуты эффективным охлаждением транзистора. Правильный выбор теплового режима работы полупроводникового прибора не только обеспечивает стабильность параметров радиоэлектронной аппаратуры, но и значительно снижает интенсивность отказов полупроводниковых приборов.

Для учета зависимости параметров приборов от температуры в Справочнике приводятся значения предельно допустимых параметров, а также температурный диапазон использования приборов.

Зависимость параметров от режима работы

Помимо разброса параметров полупроводниковых приборов, определяемых технологическими особенностями изготовления, а также зависимостью параметров от температуры, следует помнить о значительной зависимости параметров от режима. Рассмотрим зависимость отдельных параметров приборов от электрических режимов их работы.

Каждый конструктор, приступая к разработке схемы будущей аппаратуры, вправе использовать транзистор или иной полупроводниковый прибор в широком диапазоне напряжений и токов. Ограничением в этом отношении служат лишь максимально допустимые эксплуатационные значения параметров прибора.

Проиллюстрируем несколькими характерными примерами зависимость параметров приборов от электрического режима. На рис. 2 показана зависимость статического коэффициента передачи тока от тока коллектора. Изменение коллекторного напряжения транзистора (рис. 3) в несколько раз меняет емкость коллекторного напряжения транзистора (рис. 3) в несколько раз меняет емкость коллекторного напряжения транзистора (рис. 3) в несколько раз меняет емкость коллекторного напряжения транзистора (рис. 3) в несколько раз меняет емкость коллекторного на примерами зависимость параметров приборов от электров приборов при приборов при приборов при приборов приборов приборов при

жериюте порежала. Значительное изменение параметров наблюдается также в диавезона мелын тонов, протекающих через полупроводниковые приборы. Это в пер-




Рис. 2. Зависимость статического коэффициента передачи тока транзистора 1Т321Б от тока коллектора,




Рис. 3. Зависимость емкости коллекторного перехода транзистора МП16 от напряжения.

Рис. 4. Зависимость статического коэффициента передачи тока транзистора КТЗ24 от тока коллектора в микрорежиме.

вую очередь должно учитываться при конструировании аппаратуры на бескорпусных полупроводниковых приборах, для которых характерны режимы применения при малых рассеиваемых мощностях (рис. 4).

Изменение параметров при эксплуатации и хранении

Срок службы полупроводниковых приборов практически не ограничен. Ресурсные испытания приборов показывают, что через 50—70 тыс. ч работы не наблюдается возрастание интенсивности отказов. Однако это не значит, что параметры полупроводниковых приборов не подвержены воздействию времени.

Срок службы современной радиоэлектронной аппаратуры составляет десятки тысяч часов. Как правило, в этот период имеются перерывы в эксплуатации аппаратуры. В этом случае состояние приборов соответствует условиям хранения.

В период эксплуатации и хранения на полупроводниковые приборы воздействуют различные факторы окружающей среды и условий эксплуатации. В первую очередь — это температура, влага, вибрация. Структура полупроводникового прибора защищена от непосредственного воздействия многих внешних факторов конструкцией корпуса. Для внешних факторов корпус не является защитой от их воздействия на структуру кристалла. В частности, корпус не защищает кристалл от воздействия механических и температурных нагрузок. Нормальные эксплуатационные температуры и температуры хранения полупроводниковых приборов настолько низки, что объемные физико-химические процессы протекают достаточно медленно и ими можно пренебречь.

Решающим фактором, обусловливающим дрейф параметров приборов, является изменение свойств поверхности структуры во времени. В частности, уве-

личение температуры вызывает возрастание скорости реакции на поверхности, что обусловливает значительные изменения обратных токов и коэффициента передачи тока транзисторов. На рис. 5 показан дрейф обратного тока коллектора транзистора П416Б.

При механических воздействиях на полупроводниковые приборы (удары, вибрация), а также при разных режимах монтажа (пайка и формовка выводов) могут быть повреждены элементы корпуса или защитного покрытия прибора. Повреждение защитных покрытий или разгерметизация корпуса прибора приводят к попаданию влаги на структуру кристалла. В этом случае надежная работа прибора не может быть гарантирована.




Рис. 5. Распределение партии транзистора П416Б при испытаниях на срок службы по обратному току коллектора.

Чтобы обеспечить долголетнюю бесперебойную эксплуатацию радиоэлектрон-


ней аппаратуры, конструктор обязан не только учитывать характерные особень ности полупроводниковых приборов на этапе разработки аппаратуры, но и обесы печить соответствующие условия эксплуатации и хранения приборов,

Защита полупроводниковых приборов от перегрузок. Отвод тепла от приборов

Как уже указывалось, надежность работы радиоэлектронной аппаратуры зависит от правильного выбора и обеспечения теплового режима работы кам радиоэлектронной аппаратуры в целом, так и отдельных ее элементов. Использование всех мер, направленных на снижение рабочей температуры полупровод.

Рис. 6. Соотношение между рассеиваемой мощностью и температурой перехода транзистора при различных условиях охлаждения.

I — без теплоотвода; 2 — с теплоотводом — пластиной 60×60 мм; 3 — с теплоотводом штырыковым $60 \times 60 \times 34$ мм; 4 —с теплоотводом штырыковым $60 \times 60 \times 34$ мм при скорости отдува 2 м/с.



никовых приборов, облегчает их тепловой режим, повышает стабильность работы схем_и увеличивает срок службы.

Предельно допустимая рассеиваемая мощность полупроводникового прибора зависит в основном от предельной температуры коллекторного перехода, температуры окружающей среды и условий охлаждения [Л.1]. Для оптимального использования полупроводниковых приборов и в первую очередь мощных необходимо создать такие условия их работы, которые обеспечили бы интенсивный отвод тепла от нагретого перехода. Применение специально сконструированных теплоотводов для полупроводниковых приборов позволяет в определенных пределах снижать рабочую температуру переходов при той же рассеиваемой мощности.

Соотношение между рассеиваемой мощностью и температурой перехода в значительной степени зависит от эффективности различных методов отвода

тепла (рис. 6).

В случае параллельного соединения полупроводниковых приборов и расположения их на одном теплоотводе необходимо предусматривать равномерное распределение тепла по всему теплоотводу. В качестве теплоотвода может использоваться и часть конструкции блока или узла, при этом должна предусматриваться специальная обработка посадочных мест под приборы.

Схемы защиты полупроводниковых приборов от перегрузок

Современные транзисторы позволяют проектировать импульсные устройства различных типов, не уступающие по своим основным качественным показателям ламповым схемам, а по ряду показателей значительно превосходящие их. Использование транзисторов с разным типом проводимости дает возможность

создавать ряд схем, не имеющих аналогов в ламповой технике.

Для создания эффективных транзисторных импульсных устройств необходимо при проектировании правильно учитывать специфические особенности транзисторных переключателей. В большинстве случаев нагрузкой транзисторов являются схемы с индуктивно-емкостной комплексной нагрузкой. Важно, чтобы в этих схемах транзистор работал при токах и напряжениях, близких к предельно допустимым. При этом следует учитывать, что большая индуктивность накапливает значительную энергию, которая затем выделяется на транзисторе.

При работе транзистора в режиме переключения на индуктивную нагрузку максимальное напряжение на коллекторе может в несколько раз превышать постоянное напряжение питания E_{κ} . При выключении транзистора энергия,

накопленная в катушке, может привести к повреждению транзистора.

Существуют различные схемы защиты транзисторов от перенапряжения, поглощающие часть накопленной катушкой энергии или блокирующие транзистор от попадания в опасную высоковольтную область. Схема защиты с помощью последовательной RC-цепи приведена на рис. 7. Здесь $C_{\rm п}$ — паразитная емкость нагрузки. Для этой схемы емкость конденсатора и сопротивление резистора выбираются из следующих соотношений:

$$C = \frac{2 L E_{K}^{2}}{U_{MAKC}^{2} R_{H}^{2}}; R = \frac{U_{MAKC} R_{H}}{V 2 E}.$$

При расчетах необходимо принимать L и E_{κ} наибольшими, а $R_{\rm H}$ — наименьшим из возможных величин.

Схема защиты от всплесков напряжений, использующая шунтирующий диод, приведена на рис. 8. Перепад напряжения на катушке в этом случае равен прямому падению напряжения на диоде, т. е. практически отсутствует.

Физический смысл защиты транзисторов с помощью диода состоит в том, что энергия, запасенная катушкой, передается с помощью диода источнику питания и выделяется в активном сопротивлении нагрузки. Источник питания должен обладать способностью поглотить эту энергию, и при этом увеличение напряже-

ния на нем должно быть незначительным.

При наличии линейной индуктивности ток нагрузки после запирания транзистора уменьшается по экспоненте с постоянной времени $\tau_{\rm H}=L_{\rm H}/R_{\rm H}$. Время, в течение которого ток спадает до 0,05 начального значения, равно $\tau_{\rm 0.05}=3\tau_{\rm II}$. Для ускорения этого процесса последовательно с диодом можно включить добавочный резистор $R_{\rm o}$ (рис. 9). При этом постоянная времени уменьшается в $(R_{\rm o}+R_{\rm II})/R_{\rm o}$ раз, однако во столько же раз увеличивается максимальное напряжение на транзисторе в момент коммутации. Оптимальное сопротивление резистора $R_{\rm o}$ можно определить из выражения $U_{\rm K \ni Makc} > U_{\rm K \ni} = E_{\rm K} (1+R_{\rm o}/R_{\rm H})$. Включение резистора $R_{\rm o}$, кроме того, снимает высокочастотную генерацию контура, образованного паразитной емкостью диода и индуктивной нагрузкой. Ток нагрузки должен быть меньше максимально допустимого импульсного тока диода.





Рис. 7. Схема защиты с помощы следовательной *RL*-цепи.



ис. 8. Схема защиты с пожощью шунтирующего диода.




Рис. 9. Схема защиты с помощью шунтирующего диода и последовательно включенного резистора.




Рис. 10. Схема защиты с помощью включенных последовательно диода и стабилитрона.




Рис. 11. Схема защиты с использованием конденсатора в качестве поглошающего энергию элемента.




Рис. 12. Схема защиты транзистора от перегрузки, возникающей в момент выключения транзистора.

Кремниевый стабилитрон $\mathcal{L}_{\text{ст}}$ (рис. 10) с напряжением стабилизации $U_{\text{ст}}$ включается встречно шунтирующему диоду. В этом случае максимальное напряжение на транзисторе будет ограничено величиной

$$U_{\text{K} \ni \text{Makc}} > U_{\text{K} \ni} = E_{\text{K}} + U_{\text{CT}}$$

а время, в течение которого ток нагрузки спадает до 0,05 начального значения $I_{\rm H}=E_{\rm K}/R_{\rm H}$, будет равно:

$$au_{0,05} = au_{\mathrm{H}} \ln \frac{U+E_{\mathrm{K}}}{U_{\mathrm{CT}}+0.05E_{\mathrm{K}}} = au_{\mathrm{H}} \ln \frac{\epsilon}{\epsilon-0.95}$$
 ,

где $\varepsilon = (U_{ct} + E_{K})/E_{K}$.

В качестве поглощающего энергию элемента можно применять конденсатор. Схема такой защиты приведена на рис. 11. Параллельно конденсатору включен резистор, необходимый для ограничения тока, когда транзистор включается. При включении ток течет через катушку L и резистор $R_{\rm H}$ (схема защиты в это время не работает). При выключении транзистора напряжение на коллекторе быстро уменьшается до величины, намного меньшей $E_{\rm K}$. Конденсатор заряжается через диод, поглощая энергию, накопленную в катушке. Когда диод закрывается, конденсатор разряжается на резистор R. Для этой схемы емкость конденсатора C и сопротивление резистора R рассчитываются по следующим формулам:

$$C = \frac{LE_{\rm K}^2}{2U_{\rm MAKC}^2R_{\rm H}^2}; \quad R = \frac{2U_{\rm MAKC}R_{\rm H}}{\sqrt{2}E_{\rm K}} \bullet$$

Конденсатор до момента следующего включения должен полностью разрядиться. При высокой скорости переключения сопротивление резистора R необходимо выбирать малым, а емкость вообще исключать.

Для уменьшения мощности, рассеиваемой на транзисторе в момент выключения, рекомендуется применять вариант схемы защиты, приведенный на рис. 12. В момент включения конденсатор, заряженный до напряжения E_{κ} , разряжается через резистор R и транзистор. В момент выключения конденсатор заряжается через диод. Рассеяние мощности на транзисторе при большом сопротивлении резистора R минимально и определяется прямым падением напряжения на диоде. Емкость должна успевать разряжаться в течение времени, когда транзистор открыт.

Для защиты усилителей от случайных перенапряжений, а также для защиты от импульсных перегрузок в схемах с реактивной нагрузкой применяют опорные диоды (рис. 13). В усилителях низкой частоты гакже можно шунтировать участок коллектор — эмиттер диодом. В широкополосных усилителях такой метод скажется на частотных свойствах, так как диод имеет значительную емкость.

Схема защиты, используемая в широкополосных и других высокочастотных усилителях, приведена на рис. 14. Смещение выбирается таким образом, чтобы оно было меньше напряжения стабилизации опорного диода. При нормальной работе опорный диод не проводит и не влияет на частотную характеристику усилителя. При превышении установленной величины напряжения диод шунтирует транзистор, предохраняя его от повреждения.

Для защиты полупроводниковых приборов от перегрузок по току рекомендуются следующие способы: включение токоограничительных резисторов последовательно к выводам полупроводниковых приборов (резистор следует включать в цепь эмиттера или коллектора; не следует ограничивать ток включением резистора в цепь базы); включение шунтирующих резисторов; параллельное включение полупроводниковых приборов.

В схемах на дрейфовых транзисторах с ускоряющими емкостями в цепи базы (триггеры, мультивибраторы, инверторы) при фиксированном запирании на эмиттерном переходе возникают импульсы, достигающие по амплитуде коллекторного напряжения. Пробивное напряжение перехода эмиттер — база дрейфовых транзисторов очень низкое (от 0,5 до 3 В для разных типов); таким образом, уже при напряжении коллекторного питания 5 В в этих схемах эмиттерный переход транзисторов окажется в режиме электрического пробоя. Для ограничения положительного выброса на базе рекомендуется ставить ограничительный диод Д

(рис. 15). Метод диодного ограничения эффективен при сравнительно низких временах переключения. При высоком быстродействии происходит лишь частичное ограничение. В этом случае необходимо ограничивать максимально допустимую рассеиваемую мощность на переходе для предупреждения локального перегрева перехода. Для ограничения тока последовательно с ускоряющей емкостью (конденсаторы C_1 , C_2) необходимо включить ограничительные резисторы R_1 , R_2 (рис. 16).

На практике часто встречаются случаи, когда ток или напряжение превышает максимально допустимые значения для одного полупроводникового прибора,




Рис. 13. Скема защиты транзистора с помощью опорного диода,




Рис. 14. Схема защиты от перегрузки, используемая в широкополосных и высокочастотных усилителях.




Рис. 15. Ограничение импульсных перенапряжений на базе с помощью диодов,




Рис. 16. Защита эмиттерного перехода от перенапряжения посредством включения последовательно с ускоряющей емкостью резистора.

причем применение в этих случаях прибора с большей допустимой мощностью или напряжением не всегда может быть оправдано с экономической и конструктивной точек зрения. В таких случаях целесообразным оказывается параллельное или последовательное включение полупроводниковых приборов.

Применение емкостных шунтов обеспечивает равномерное распределение напряжений в широком диапазоне частот и не приводит к дополнительным тепловым потерям. Емкости шунтирующих конденсаторов, как правило, подбираются экспериментально. В некоторых случаях целесообразно применять для выравнивания напряжения на полупроводниковых приборах резисторы и конденсаторы.

Отбор полупроводниковых приборов с одинаковыми параметрами с целью выравнивания напряжений или токов приводит, как правило, к выходу их из строя, так как в процессе работы параметры приборов могут значительно измениться. Если в схеме используется, например, несколько транзисторов, включенных последовательно или параллельно, то наряду с обязательными схемными

методами выравнивания выделяемой на приборах мощности необходимо обеспечить хороший тепловой контакт между этими приборами — голько в этом случае

мощность будет распределяться между приборами равномерно.

Параллельно включенные транзисторы необходимо располагать на одном и том же теплоотводе, приняв меры к максимально возможному выравниванию температуры корпусов отдельных приборов. Как правило, разница в температурах корпусов не должна превышать 1—2°С. Если же параллельно включенные приборы термоизолированы, то случайный перегрев одного из них приведет к увеличению рассеиваемой мощности на нем за счет уменьшения мощности, выделяемой на остальных приборах. В конечном итоге вся мощность будет рассеиваться на одном приборе и он выйдет из строя.

Крепление полупроводниковых приборов

Для надежной работы полупроводниковых приборов необходимо правильно выбирать способы их крепления, позволяющие сохранять герметичность корпуса прибора, обеспечивать наилучший теплоотвод и отсутствие механических резонансов в диапазоне частот, предусмотренном техническими условиями на при-

боры и аппаратуру.

При изгибе выводов полупроводниковых приборов нельзя допускать деформацию выводов у стеклянного изолятора, так как возникающие в стекле трещины могут привести к разгерметизации приборов. Обычно при изгибе выводов пользуются специальными приспоссблениями, при помощи которых можно жестко фиксировать выводы между местом изгиба и стеклянным изолятором. Неправильный изгиб внешних выводов транзисторов может привести к обрыву внутренних выводов приборов.

При выборе способа крепления маломощных транзисторов необходимо учитывать механические нагрузки, воздействующие на приборы в процессе эксплуа-

тации аппаратуры.

Различают следующие виды крепления полупроводникового прибора: крепление за выводы, приклеивание корпуса, крепление с помощью дополнительных механических держателей. Крепление транзисторов за выводы применяется, как правило, в аппаратуре, используемой в стационарных условиях. В аппаратуре, к надежности которой предъявляются повышенные требования, крепление за выводы не применяется. Наиболее распространенным способом крепления является приклеивание транзисторов к плате клеем или лаком. При сложном монтаже и насыщенности платы радиоэлементами предусматриваются поликлорвиниловые трубки на выводах элементов, изоляционные прокладки и т. д.

Крепление с помощью дополнительных механических держателей осуществляется пружинящим держателем, в прорези которого вставляется бортик транзистора. Держатель укрепляется в плате с помощью выводов, которые вставляют
в предназначенные для них металлизированные отверстия, а загем загибают или
запаивают. Держатели применяют в аппарагуре, работающей в режиме вибрационной нагрузки до 2000 Гц. Они обеспечивают надежное крепление транзистора

и замену его в случае выхода из строя.

При монтаже радиоэлектронной аппаратуры полупроводниковые приборы нельзя располагать вблизи элементов схемы, в которых при работе выделяется

значительное количество тепла.

При креплении мощных полупроводниковых приборов обеспечивают надежный тепловой контакт корпуса прибора с массивными теплоотводящими деталями. Теплоотводы удаляют от сильно нагревающихся элементов схемы. Кроме того, между теплоотводами и нагревающимися элементами помещают полированный алюминиевый экран. Для улучшения конвекции воздуха теплоотводы крепят в вертикальном положении.

Особую осторожность необходимо соблюдать при присоединении выводов полупроводниковых приборов при монтаже. Прибор может выйти из строя в результате воздействия высокой температуры в процессе пайки, поэтому пайку следует проводить на расстоянии не менее 10 мм от корпуса прибора в течение 3—4 с, температура жала паяльника при этом не должна превышать 200° С. При пайке в качестве припоя применяют сплав с низкой температурой плавления.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ [ГОСТ 20003—74]

Буквенное с	бозначение		0
отече- ственное	между- народное	Термин	Определение
I _{KEO}	I _{CBO}	Обратный ток коллек- тора	Ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор — база и разомкнутом выводе эмиттера
$I_{ m 9EO}$	I _{EBO}	Обратный ток эмит- тера	Ток через эмиттерный переход при заданном обратном напряжении эмиттер — база и разомкнутом выводе коллектора
I _{K9O}	I _{CEO}	Обратный ток коллектора при разомкнутом выводе базы	Ток в цепи коллектор — эмиттер при заданном обратном напряжении коллектор — эмиттер и разомкнутом выводе базы
$I_{\mathrm{K} \ni \mathrm{K}}$	I _{CES}	Обратный ток коллектора при короткозамкнутых выводах эмиттера и базы	Ток в цепи коллектор — эмиттер при заданном обратном напряжении коллектор — эмиттер и короткозамкнутых выводах эмиттера и базы
$U_{ m K}$ 30 rp	U _{(L) CEO}	Граничное напряжение биполярного транзистора	Напряжение между выводами коллектора и эмиттера при токе базы, равном нулю, и заданном токе эмиттера
$U_{ m K\Im}$ нас	U _{CE sat}	Напряжение насыщения коллектор— эмиттер	Напряжение между выводами коллектора и эмиттера транзистора в режиме насыщения при заданных токах базы и коллектора
U _{БЭ нас}	U _{BE sat}	Напряжение насыщения база — эмиттер	Напряжение между выводами базы и эмиттера транзистора в режиме насыщения при заданных токах базы и коллектора
h ₁₁₀	_	Входное сопротивление в режиме малого сигнала в схеме с общим эмиттером	Отношение изменения напряжения на входе к вызвавшему его изменению входного тока в режиме короткого замыкания по переменному току на выходе транзистора в схеме с общим эмиттером

Буквенное обозначение			
отече- ственн ое	между- народное	Термин	Определение
h_{116}		Входное сопротивление в режиме малого сигнала в схеме с общей базой	Отношение изменения на- пряжения на входе к вы- звавшему его изменению входного тока в режиме ко- роткого замыкания по пере- менному току на выходе транзистора в схеме с общей базой
h ₂₁₉	_	Коэффициент передачи тока биполярного транзистора в режиме малого сигнала в схеме с общим эмиттером	Отношение изменения выходного тока к вызвавшему его изменению входного тока в режиме короткого замыкания выходной цепи по переменному току в схеме с общим эмиттером
h ₂₂₉	_	Выходная полная проводимость биполярного транзистора в режиме малого сигнала при холостом ходе в схеме с общим эмиттером	Отношение изменения выходного тока к вызвавшему его изменению выходного напряжения в режиме холостого хода входной цепи по переменному току в схеме с общим эмиттером
h ₂₂₆	-	Выходная полная проводимость биполярного транзистора в режиме малого сигнала при холостом ходе в схеме с общей базой	Отношение изменения выходного тока к вызвавшему его изменению выходного напряжения в режиме холостого хода входной цепи по переменному току в схеме с общей базой
h ₂₁ 9	h _{21E}	Статический коэффициент передачи тока би- полярного транзистора в схеме с общим эмитте- ром	Отношение постоянного тока коллектора к постоянному току базы при заданных постоянном обратном напряжении коллектор — эмиттер и токе эмиттера в схеме с общим эмиттером
f h21	-	Предельная частота коэффициента передачи тока биполярного транзистора	Частота, на которой модуль коэффициента передачи тока падает на 3 дБ по сравнению с его низкочастотным значением

Буквенное о	бозначение	Tonava	0	
отече- ственное	между- народное	Термин	Определение	
frp	$f_{\mathbf{T}}$	Граничная частота ко- эффициента передачи тока в схеме с общим эмитте- ром	Частота, при которой мо- дуль коэффициента передачи тока в схеме с общим эмит- тером экстраполируется к единице	
			Примечание. Частота, равная произведению модуля коэффициента передачи тока на частоту измерения, которая находится в диапазоне частот, где справедлив закон изменения модуля коэффициента передачи тока 6 дБ на октаву	
f_{max}	f _{max}	Максимальная частота генерации биполярного транзистора	Наибольшая частота, при которой транзистор способен генерировать в схеме авто-генератора	
<i>К</i> ш	F	Қоэффициент шума би- полярного транзистора	Отношение мощности шумов на выходе транзистора к той ее части, которая вызвана тепловыми шумами сопротивления источника сигнала	
t _{pac}	t _s	Время рассасывания для биполярного транзистора	Интервал времени между моментом подачи на базу запирающего импульса и моментом, когда напряжение на коллекторе транзистора достигает заданного уровня	
$t_{\scriptscriptstyle m BK, I}$	t _{on}	Время включения бипо- лярного транзистора	Интервал времени, являю- щийся суммой времени за- держки и времени нараста- ния	
<i>C</i> ,	C _e	Емкость эмиттерного перехода	Емкость между выводами эмиттера и базы транзистора при заданных обратном напряжении эмиттер — база и режиме коллекторной цепи	
$C_{\mathbf{x}}$	C _c	Емкость коллекторного перехода	Емкость между выводами базы и коллектора транзистора при заданных обратном напряжении коллектор—база и режиме эмиттерной цепи	
T _K	T _e	Постоянная времени пепи обратной связи на высокой частоте биполярного транзистора	Произведение сопротивления базы на активную емкость коллекторного перехода	

Буквенное обозначение		T	0
отече- ственное	между- народное	Термин	Определение

Термины, относящиеся к режимам эксплуатации (измерений)

I_{K}	I _O	Постоянный ток кол- лектора	Постоянный ток, проте- кающий через коллекторный переход
$I_{\mathfrak{B}}$	I _E	Постоянный ток эмит- тера	Постоянный ток, проте- кающий через эмиттерный переход
I _B	I _B	Постоянный ток базы	Постоянный ток, проте- кающий через базовый вы- вод
$P_{\scriptscriptstyle m BMX}$	$P_{ m out}$	Выходная мощность биполярного транзистора	Мощность, которую отдает транзистор в типовой схеме генератора (усилителя) на заданной частоте

Термины, относящиеся к максимально допустимым параметрам

I _{K max}	I _{C max}	Максимально допусти- мый постоянный ток кол- лектора	_
I _{B max}	I _{B max}	Максимально допусти- мый постоянный ток базы	
IK, w max	I _{CM max}	Максимально допусти- мый импульсный ток кол- лектора	_
I _{K Hac max}	I _{C sat max}	Максимально допусти- мый постоянный ток кол- лектора в режиме насы- щения	_
U _{36 max}	U _{EB max}	Максимально допусти- мое постоянное напряже- ние эмиттер — база	-
U _{KB max}	U _{CB max}	Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор — база	_
U _{K∃ max}	U _{CE max}	Максимально допусти- мое постоянное напряже- ние коллектор — эмиттер	_
U _{KЭR max}	U _{CER max}	Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор— эмиттер	Максимально допустимое постоянное напряжение между выводами коллектора и эмиттера при заданном токе коллектора и сопротивлении в цепи база — эмиттер

Буквенное обозначение			
отече- ственное	между- народное	Термин	Определени е
U _{ҚЭ, и тах}	U _{CEM max}	Максимально допусти- мое импульсное напряже- ние коллектор — эмиттер	_
U _{KB, H max}	U _{CBM max}	Максимально допусти- мое импульсное напряже- ние коллектор — база	_
P _K max	P _{C max}	Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора	_
P _{u max}	P _{RM max}	Максимально допустимая импульсная рассеиваемая мощность биполярного транзистора	_
P _{max}	P _{tot max}	Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность транзистора	_

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДВУХЭМИТТЕРНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ

Буквенное обозначение			0
отечественное	между- народное	Термин	Определени е
IB	I _B	Ток базы	Постоянный ток, про- текающий через базовый вывод
I ₃	I _E	Ток эмиттера	Постоянный ток, про- текающий через эмиттер- ный переход
I _{KBO}	I _{CBO}	Обратный ток коллек- тора	Ток через коллектор — база при заданном обратном напряжении коллектор — база и разомкнутом выводе эмиттера
I _{Э закр}	-	Ток закрытого ключа	Ток через эмиттеры транзистора при закрытых переходах коллектор — база 1 и коллектор — база 2
I _{3 max}	I _{E max}	Максимально допусти- мый ток эмиттера	_

Буквенное	обозначение	- Термин	Определени е
отечественное	между- народное		
I _{K max}	I _{C max}	Максимально допусти- мый ток коллектора	_
I _{B max}	I _{B max}	Максимально допусти- мый ток базы	_
$U_{ m otk}$	_	Падение напряжения на открытом ключе	Напряжение между двумя эмиттерами тран- зистора при открытых переходах коллектор — база 1 и коллектор — база 2 при токе эмиттера, равном нулю
$U_{\mathtt{y}}$	-	Напряжение на упра- вляющих переходах	Падение напряжения на управляющих переходах коллектор — база 1 и коллектор — база 2
$U_{ m 3 ar B\ max}$	U _{EB max}	Максимально допусти- мое напряжение эмит- тер — база	-
U _{KB, y max}	-	Максимально допустимое запирающее напряжение управления между коллектором и базой 1 или коллектором и базой 2	<u>-</u>
U _{∋l ∋2 max}	U _{E1 E2 max}	Максимально допустимое напряжение на закрытом ключе между эмиттером 1 и эмиттером 2	_
r _{otk}		Сопротивление откры- того ключа	Сопротивление, измеряемое между эмиттерами транзистора при рабочих токах эмиттера и базы
$t_{_{ m Bык_{\it Л}}}$	$t_{ m off}$	Время выключения	_
P _{max}	P _{tot max}	Максимально допустимая постоянная (или средняя) рассеиваемая мощность транзистора	_
t _{okp}	$t_{ m amb}$	Температура окружаю- щей среды	-

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОДНОПЕРЕХОДНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ

Буквенное	обозначение	Термин	Определение
отечественное	между- народн ое		
$I_{ m 960}$	I_{EBO}	Обратный ток утечки эмиттерно∵о перехода	Обратный ток эмиттерного перехода, смещенного в обратном направлении относительно базы 2
I _{62 min}		Ток модуляцин	Минимальный ток цепи базы 2 ОПТ при заданном напряжении между базами и эмиттерном токе
I _{ska}	I _{on}	Ток включения	Значение эмиттерного тока, при котором происходит переход транзистора из закрытого состояния в открытое
I _{выкл}	$I_{ m off}$	Ток выключения	Наименьшее значение эмиттерного тока, при котором сохраняется открытое состояние
I _{Э max}	I _{E max}	Максимально допусти- мый ток эмиттера	_
I _{Э, и тах}	, I _{EM max}	Максимально допусти- мый импульсный ток эмиттера	_
<i>U</i> БЭ нас	U _{BE sat}	Остаточное напряжение	Прямое напряжение на эмиттере при заданном токе эмиттера и межбазовом напряжении
f _{max}	f_{max}	Максимальная частота генерации	Наибольшая частота, на которой транзистор способен генерировать в схеме автогенератора
$t_{BK\pi}$	$t_{\rm on}$	Время включения	-
P _{max}	P _{tot max}	Максимально допусти- мая постоянная (или средняя) расссиваемая мощность транзистора	-
t _{okp}	$t_{\rm amb}$	Температура окружаю- щей среды	_
R _{пер-окр}	$R_{\rm thja}$	Общее тепловое сопротивление транзистора (переход — окружающая среда)	_

Буквенное обозначение			_	
отечественное	между- народное	Термин	Определение	
K _n	_	Коэффициент передачи	Отношение максимального возможного эмиттерного напряжения минус падение напряжения на р-п переходе к приложенному межбазовому напряжению	
R _{E1 E2}		Межбазовое сопроти- вление	Сопротивление между базами ОПТ при задан- ном межбазовом напря- жении	
U _{B1 B2 max}	U _{B1 B2 max}	Максимально допусти- мое межбазовое напряже- ние	_	
U _{B2∂max}	U _{B2 E max}	Максимально допустимое обратное напряжение между эмиттером и базой 2	_	

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ

Буквенное обозначение			
отечественное	между- народное	Термин	Опредєлени е
J _{С. иач}	$I_{ m DSS}$	Начальный ток стока	Ток стока при напряжении между затвором и истоком, равном нулю, и при напряжении на стоке, равном или превышающем напряжение насыщения
I _{3. y}	I_{GSS}	Ток утечки затвора	Ток затвора при заданном напряжении между затвором и остальными выводами, замкнутыми между собой
U _{ЗИ. отс}	$U_{ m GS~off}$	Напряжение отсечки полевого транзистора	Напряжение между затвором и истоком транзистора с <i>p-n</i> переходом или с изолированным затвором, работающего в режиме обеднения, при котором ток стока достигает заданного низкого значения

Буквенное обозначение		Термин	Определени е
отечественное	между- народное		
S	g _m	Крутизна характери- стики полевого транзи- стора	Отношение изменения тока стока к изменению напряжения на затворе при коротком замыкании по переменному току на
С1111	C_{11s}	Входная емкость поле- вого транзистора	выходе транзистора в схеме с общим истоком Емкость между затвором и истоком при коротком замыкании по переменному току на вы-
С _{23и}	C _{22s}	Выходная емкость по- левого транзисгора	ходе с общим истоком Емкость между стоком и истоком при коротком замыкании по переменному току на входе в
C ₁₂₈	C _{12ss}	Проходная емкость по- левого транзистора	схеме с общим истоком Емкость между затвором и стоком при корот- ком замыкании по пере- менному току на входе
E _m	_	Электродвижущая сила шума полевого транзи- стора	в схеме с общим истоком Спектральная плотность эквивалентного шумового напряжения, при веденного ко входу, при коротком замыкании на входе в схеме с общим
Ku	F	Коэффициент шума по- левого транзистора	истоком Отношение полной мощности шумов на вы- ходе полевого транум, стора к той ее части, которая вызвана тепловыми шумами сопроти-
$U_{\mathrm{CH.\ Make}}$	$U_{ m DS\ max}$	Максимально допусти- мое напряжение сток —	вления источника сигнала
<i>U</i> _{ЗИ. макс}	U _{GS max}	исток Максимально допусти- мое напряжение затвор—	_
U _{3C. Make}	U _{GD max}	исток Максимально допусти- мое напряжение затвор—	_
$U_{C\Pi.\ макc}$	U _{DB max}	сток Максимально допусти- мое напряжение сток —	_
<i>U</i> ИП. макс	U _{DU max} U _{SB max} U _{SU max}	подложка Максимально допустимое напряжение исток — подложка	_

Буквенное	обозначение	_	
о течественное	между- народное	Термин	Определени е
U _{(31—32) макс}	$U_{(G1-G2)max}$	мое напряжение между	_
I _{C. Make}	I _{D max}	затворами Максимально допусти- мый постоянный ток стока	_
I _{З (пр) макс}	I _{GF max}	Максимально допусти-	_
I _{С (и) макс}	I _{RM max}	Максимально допусти- мый импульсный ток стока	Импульсный ток стока при заданных длитель- ности и скважности им-
P_{makc}	P _{DS max}	Максимально допусти- мая постоянная рассеи- ваемая мощность поле-	пульсов
P _{(H) Makc}	P _{RM max}	вого транзистора Максимально допусти- мая импульсная рассеи- ваемая мощность поле- вого транзистора	Мощность, рассенвае- мая полевым транзисто- ром в импульсе при за- данных скважности и длительности импульсов

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ТРАНЗИСТОРОВ

Наименование	Обозначение
Транзистор типа р-п-р	
Транзистор типа <i>n-p-n</i> с коллектором, электрически соединенным с корпусом	9
Лавинный транзистор типа <i>n-p-n</i>	
Однопереходный транзистор с <i>p</i> -базой	1
Однопереходный транзистор с <i>n-</i> базой	\bigcirc

Наименование	Обозначени е
Многоэмиттерный транзистор типа <i>n-p-n</i>	
Полевой транзистор с каналом п-типа	
Полевой транзистор с каналом <i>р</i> -типа	\Diamond
Полевой транзистор с изолированным затвором обогащенного типа с <i>p</i> -каналом	
обогащенного типа с <i>п</i> -каналом	
обедненного типа с <i>p</i> -каналом	
обедненного типа с <i>n</i> -каналом	
Полевой транзистор с изолированным затвором обогащенного типа с <i>p</i> -каналом с выводом от подложки	
Полевой транзистор с изолированным затвором обогащенного типа с <i>п</i> -каналом и с впутренним соединением подложки и истока	
Полевой транзистор с двумя изолированными затворами обедненного типа с <i>n</i> -каналом и с выводом от подложки	\$

ТАБЛИЦЫ ПАРАТранзисторы ма

11

10

							ранзистор	714 7		
						Предельны	Предельные режимы при $t_{ m okp} = 25{\rm ^{\circ}C}$			
п/п	ип прибора	K max· $(PK, u max)$ · P_{max} $npu f_{okp}=20$ °C, BT	1216. (frp). [fmax]. ITu	пер-окр. (Rпер-кор).	C ^{ok} P*	/КБ max, UKБ, и max), В /КЭ max, [UКЭ R max], UКЭ, и max), В	тах; 5, и та лах; (^I к	'кбо ('кэо) ['кэк] _{мк} А		

	- 1								Герл	ание
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	ГТ310A ГТ310В ГТ310В ГТ310Г ГТ310Д ГТ310Е П27 П27A П28 П29 П29A П30 П27* П27A* П27Б* П27Б* П28* П29*	20 20 20 20 20 20 30} {30} {30} {30} {30} {30} {30} {30}	(160) (160) (120) (120) (80) (80) 1 1 5 5 10 1 1 1 3 5 5	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	$\begin{array}{c} -40 \div +55 \\ -60 \div +60 \\ -60 \div +60 \\ -60 \div +60 \\ -60 \div +60 \\ -60 \div +70 \\$	12 12 12 12 12 12 15 5 (12) 5 5 (12)	[10] [10] [10] [10] [10] [5] [5] [5] [12) [12]	(12) (12) (12) (12)	10 10 10 10 10 10 10 6 6 6 (160) (100) 6 6 6 6 (100)	555555333444333334
18	П29А*	{30}	5		$-60 \div +70$	(12)	(12)	(12)	(100)	4
19	П30*	{30}	10		$-60 \div +70$	(12)	(12)	(12)	(100)	4
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1T102 1T102A FT109A FT109B FT109F FT109F FT109H FT109E FT109K FT109H FT376A 1T376A	{30} {30} 30 30 30 30 30 30 30 30 30 35	1 1 1 1 1 3 5 (1000) (1000)	1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8	$\begin{array}{c} -60 \div +70 \\ -60 \div +70 \\ -45 \div +55 \\ -60 \div +85 \\ -60 \div +90 \\ \end{array}$	5 10 10 10 10 10 10 10 10 7 7	5 [6] [6] [6] [6] [6] [6] [7] [7]	5 5 0,25 0,25	6 6 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10	10 10 5 5 2 2 1 1 1 5 5
32 33 34 35 36	1T386A ГТ346A ГТ346Б ГТ346В 1T101	40 {50} {50} {50} {50} {50}	(450) (700) (550) (550) 2		$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	15 20 20 20 20 15	[15] [15] [15] [15] [15] [15]	0,3 0,3 0,3 0,3 15	10 10 10 10 10	10 10 10 10 10 15

METPOB TPAHSUCTOPOB

лой мощности

	<i>h</i> -параметры					$v_{ m K3Orp}$		нас,			1	I	Π
Pe	жим					ЭО гр 1	<i>U</i> кэ ((<i>U</i> БЭ)	nac).					
$\frac{1}{E} \begin{vmatrix} U_{K3} & (U_{KB}) \\ B \end{vmatrix}$	Ξ (¹ 3, (¹ K), [¹ B]	(6124) •6124 4	$ a = \frac{h_2 \circ 6}{M \times CM}, (h_2 \circ 3),$	= \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	<u>m</u>	ы при /э, (/э, н), мА мА	<u>m</u>	% при / К, мА	D pac' (BKJ),	$\begin{array}{c c} C_{K'} & (C_{9}), \\ \hline & \Phi^{1} \end{array}$	23	№ Кш, дБ	75 Hepress

~ -		_			_			_		-		_	
 12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
вые р-	n-p												
5 5 5 5 5 5 5 (5) (0,5) (0,5) (0,5)	1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 20 20 20	(20-70) (60-180) (20-70) (60-180) (20-70) (60-180) 20-100 20-170 20-200 (20-50) (40-100) (80-180)	(3) (3) (3) (3) (3) (3)	(38) (38) (38) (38) (38) (38)			(0, 5) (0,4) (0,35)	20 20 20		4 5 5 5 5 5	300 300 300 300 500 500 6000 6000 6000	3 4 4 4 10 5 5 ·	9 9 9 9 36 36 36 36 36
(0,5) (5) (5) (5) (5) (0,5) (0,5)	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 20	20-90 20-60 42-126 33-100 (20-50) (40-100)	2 1 1 1				0,2 (0,5) 0,2	20 20 20 20		50 50 50 50 20	6000	10 5 6 5	36 36 36 36 36
(0,5)	20	(80180)					(0,4) 0,2	20 20		20	6000		36
5 (5) (5) (5) (1,2) (1,2) 1,5	1 1 1 1 1 0,1 0,1 [10]	20 20 20—50 35—80 60—130 110—250 20—70 50—100	(2) (2)				(0,35)	20		30 30 30 30 40 40	2—5000 2—5000 2—5000 2—5000 2—5000 2—5000	7 12	17 17 10 10 10 10 10 10
(5) (5) (5) (5)	1 2 2	(100) 20—80 (10—150) (10—150)			7 7	2 2				30 1,2 1,2 (5)	2—50 0 0 15 10	12 3,5 3	10 81 81
(5) (10) (10) (10) (10)	3 2 2 2 1	(10—100) (10—150) (10—150) (15—150) 30—60	2							1,5 1,3 1,3	10 3 5,5 6,0	4 7 8 7	81 81 81 81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
37 38	1T101A 1TM115A	{50} {50}	2 (1)	0,6	$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	15 50	[15] [40]	15 50	10 [100]	15 50	
39	1ТМ115Б	{50}	(1)	0,6	$-60 \div +73$	50	50 [40] 50	50	[100]	50	
4 0	1TM115B	{50}	(1)	0,6	$-60 \div +73$	70	[55] 70	50	[100]	50	
41	1TM115 Г	{50}	(1)	0,6	$-60 \div +73$	70	[55] 70	50	[100]	50	
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56	ГТ115А ГТ115Б ГТ115Б ГТ115Г ГТ115Д ГТ309А ГТ309Б ГТ309В ГТ309Г ГТ309Д ГТ309Е ГТ322А ГТ322Б ГТ322В	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	1 1 1 1 (120) (120) (80) (80) (40) (40) (80) (80) (80) (400)		$\begin{array}{c} -20 \div +45 \\ -40 \div +55 \\ -45 \div +55 \\ \end{array}$	20 30 20 30 20 20 25 25 25 15	[10] [10] [10] [10] [10] [10] [25] [25] [25] [15]	20 20 20 20 20 20 20	30 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 10	40 40 40 40 40 5 5 5 5 5 5 4 4 4 10	
57	ГТ328Б	50	(300)		$-45 \div +55$	15	[15]	0,25	10	10	
58	ГТ328В	50	(300)		$-45 \div +55$	15	[15]	0,25	10	10	
59 60 61 62 63 64	П417 П417А П417Б П417 * П417А * ТМ2А *	50 50 50 50 50 50 {75}	(200) (200) (200) (200) (200) (3)	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	15	8 8 8 8 15	0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 10	10 10 10 10 10 50 (100)	3 3 3 3 [20]	
65	TM25 *	{75}	(3)	0,8	$-60 \div +73$	15	15	10	50 (100)	[20]	
66	TM2B *	{75}	(9)	0,8	$-60 \div +73$	10	10	10	50 (100)	[15]	
67	ТМ2Г*	{7 5 }	(9)	0,8	$-60 \div +73$	10	10	10	50 (100)	[15]	
68	ТМ2Д*	{75}	(15)	0,8	$-60 \div +73$	10	10	10	50 (100)	[15]	
69	TM4A*	75	(50)	0,8	$-60 \div +73$	15	15	1,5	(100)	6	
70	ТМ4Б*	75	(50)	0,8	$-60 \div +73$	15	15	1,5	40 (100)	6	
71	TM4B*	75	(50)	0,8	$-60 \div +73$	15	15	1,5	(100)	6	
7 2	ТМ4Γ*	7 5	(80)	0,8	$-60 \div +73$	15	15	1,5	(100)	6	
73	ТМ4Д*	75	(80)	0,8	$-60 \div +73$	15	15	1,5	40 (100)	6	

	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	5 1	1 25	20—40 20—60	2		30	10	0,2	100	2,5	50 50	6500		17
	1	25	50—150			30	10	(1,5) 0, 15	100 100	2,5	(20)	6500		8
	1	25	20—60			35	10	(1,5) 0,2	100 100	2,5	(20) 50	650 0		8
	1	25	50—150			3 5	10	(1,5) 0,15	100 100	2,5	(20) 50	6500		8
	11111555555555	25 25 25 25 25 1 1 1 1 1 1 3	20—80 20—80 60—150 60—150 125—250 (20—70) (60—180) (20—70) (60—180) (30—100) (50—120) (20—200)	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1	38 38 38 38 38 38 34 34 34			(1,5)	100		10 10 10 10 10 10 1,8 1,8 2,5 1,5 (2,5)	500 500 1000 1000 1000 1000 50 100 200 5	6 6 4 4 4 7	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 81 81 81
	(5)	3	(40-200)								1,5	10	7	81
	(5)	3	(10—70)								(5) 1,5 (5)	10	7	81
	(5) (5) (5) (5) 1	5 5 5 5 10	24—100 65—200 75—250 24—100 65—200 (20—60)	10 10 15 10 10	10 10 20 10 10	8 8 8 8 15	5 5 5 5 (3,5)	0, 15 (0, 5)	10 10	2	55 5 5 5 25 (40)	400 400 400 400 400 3000		12 12 12 12 12 12 8
	1	10	(50—150)			15	(3,5)	0,15	10 10 10	2	`25	3000		8
1	1	10	(30—90)			10	(3,5)	(0,5) 0,15 (0,5)	10 10 10	2	(40) 25 (40)	3000		8
	1	10	(70210)			10	(3,5)	0,15 (0,5)	10 10 10	2	25 (40)	4000		8
	1	10	(80—250)			10	(3,5)	0,15 (0,5)	10 10 10	2	25 (40)	4000		8
	(1)	10	(20—75)					0,5 0,5 (0,7)	10 10 10	3	8,5 (50)	1500		8
	(1)	10	(50—120)					0,7)	10 10 10	3	(50) 8,5 (50)	15 0 0		.,8
	(1)	10	(90—200)					0,5	10 10 10	3	8,5 (50)	1500		8
	(1)	10	(20—75)					0,7) 0,5 (0,7)	10 10 10	3	8,5 (50)	500		8
	(1)	10	(50—120)					0,5 (0,7)	10 10 10	3	8,5 (50)	500		8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
74	TM4E*	75	(80)	0,8	$-60 \div +73$	15	15	1,5	40 (100)	6	
75	M4A	75	(50)	0,8	$-60 \div +60$	15	15	1,5	40 (100)	6	
76	м4Б	75	(50)	0,8	$-60 \div +60$	15	15	1,5	40 (190)	6	
77	M4B	75	(50)	0,8	$-60 \div +60$	15	15	1,5	40 (100)	6	
78	м4Г	75	(80)	0,8	$-60 \div +60$	15	15	1,5	40 (100)	6	
79	м4Д	75	(80)	0,8	$-60 \div +60$	15	15	1,5	40 (100)	6	
80	M4E	75	(80)	0,8	$-60 \div +60$	15	15	1,5	40 (100)	6	
81	TM5A *	75	(1)	0,8	$-60 \div +73$	15	15	10	70 (150)	20	
82	тм5Б*	75	(1)	0,8	$-60 \div +73$	15	15	10	70 (150)	20	
83	TM5B*	75	(2)	8,0	$-60 \div +73$	15	15	10	70 (150)	20	
84	тм5Г*	7 5	(3)	0,8	$-60 \div +73$	15	15	10	70 (150)	20	
85	тм5Д*	7 5	(1)	0,8	$-60 \div +73$	25	15	10	70 (15 0)	20	
86	ΓT108A	{75}	0, 5	0,8	$-40 \div +55$	10 (18)			50	10	
87	ГТ108Б	{75}	1	0,8	$-40 \div +55$	10' (18)			50	10	
88	Г Т108В	{75}	1	0,8	$-40 \div +55$	10' (18)			50	10	
89	ГТ108Г	{75}	1	0,8	$-40 \div +55$	10 (18)			50	10	
90	ГТ305А	7 5	(140)	0,8	$-60 \div +60$	15	15	1,5	40 (100)	[6]	
91	ГТ305Б	75	(160)	0,8	$-60 \div +60$	15	15	1,5	(100)	[6]	
92	ГТ305В	75	(160)	0,8	$-60 \div +60$	15	15	0,5	(100)	[6]	
93	1TM305A	7 5	(140)	0,8	$-60 \div +73$	15	15	1,5	40 (100)	[6]	
94	1ТМ305Б	75	(160)	0,8	$-60 \div +73$	15	15	1,5	(100)	[6]	
95	1TM305B	75	(160)	0,8	60 ÷ +73	15	15	0,5	(100)	4	
9 6	MFT108A	{75}		0,8	$-40 \div +55$	10 (18)			`50	10	
97	мгт108Б	{75}		0,8	$-40 \div +55$	1 \ '			50	10	
98	MTT108B	{75}		0,8	$-40 \div +55$	1 `'			50	10	
99	MLT108L	{75}		0,8	$-40 \div +55$	1 \ /			50	10	
100	МГТ108Д	{75}		0,8	$-40 \div +55$				50	10	
						(10)	1	1	ì		ı

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
(1)	10	(90—200)					0,5 (0,7)	10 10	3	8, 5	500		8
(1)	10	(20—75)			12	10	0,7) 0,5 (0,7)	10 10 10	3	(50) 8 ,5	1500		13
(1)	10	(50—120)			12	10	`0,5	10 10 10	3	(50) 8,5	1500		13
(1)	10	(90—200)			12	10	(0,7) 0,5	10	3	(50) 8,5	1500		13
(1)	10	(20—75)			12	10	(0,7) 0,5	10 10	3	(50) 8,5	500		13
(1)	10	(50—120)			12	10	(0,7) 0,5	10 10	3	(50) 8,5	500		13
(1)	10	(90 200)			12	10	(0,7) 0,5	10 10	3	(50) 8,5	500		13
1	10	(20-50)			15	(5)	(0,7) 0,15	10 10	2	(50) 30	2500		8
1	10	(3580)			15	(5)	(0 ,5) 0 ,15	10 10	2	(45) 3 0	3000		8
1	10	(60—130)			15	(5)	(0,5) 0,15	10 10	2	(45) 30	3000		8
1	10	(110—250)			15	(5)	(0,5) 0,15	10 10	2	(45) 30	3 500		8
1	10	(20-60)			15	(5)	(0,5) 0,15	10 10	2	(45) 30	2500		8
5	1	2050	3,3				(0,5)	10		(45) 50	5000		13
- 5	1	35—80	3, 3							50	5000		13
5	1	60—130	3,3							50	5000		13
5	1	110250	3,3							50	5000		13
(1)	10	(25—80)			12	10	0,5	10	3	7	300		13
(1)	10	(60—180)			12	10	(0,7) 0,5	10 10		(50)	3 00		13
(5)	5	40—120	5		12	10	(0,7)	10		(50) 5,5	300	6	13
(1)	10	(25 -80)			12	10	0,5	10	3	(50) 7	500		8
(1)	10	(60—180)			12	10	(0,7) 0,5	10 10	3	7	500		8
(5)	5	40—120	5		12	10	(0,7)	10		6	300	6	8
(5)	1	25—50									5000		14
(5)	1	35—80									5000		14
(5)	1	60—130									5000		14
(5)	1	110-250									5000		14
(5)	1	30—120									5000	6	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	TIA*	100	(3)	0,8	$-60 \div +100$	7 (10)	(7)	5 (5)	50 (150)	6
102	T16*	100	(2)	0,8	$-60 \div +100$	`7′	(7)	(5) 5	`50 ′	6
103	T2A *	100	(3)	0,8	$-60 \div +100$	(10)	(15)	(5) 15	(150) 50	7
104	T26 *	100	(2)	0,8	$-60 \div +100$	(20)	(15)	(15) 15	(150) 50	7
105	T2B *	100	(7)	0,8	$-60 \div +100$	(20)	(15)	(15) 15 (15)	(150) 50	7
106	T2K *	100	(2)	0,8	$-60 \div +100$		(7)	(15) 15	(150) 50	5
107	T3A *	100	(1)	0,8	$-60 \div +100$		(20)	(15) 15	(150) 50	8
108	тзь *	100	(1)	0,8	$-60 \div +100$		(20)	(15) 15	(150)	8
109	ГТ313А	100	(350—1000)	0,9	$-40 \div +55$	(30)	[12]	(15) 0, 7	(150) 30	5
110	гтзізБ	100	(450—1000)	0,9	$-40 \div +55$	15	[12]	0,7	30	5
111	гтзізв	100	(350—1000)	0,9	$-40 \div +55$	15	[12]	0,7	30	5
112	1T313 A	100	(300—1000)	0,43	$-60 \div +70$	12	[12]	0,7	50	5
113	1Т313Б	100	(450—1000)	0,43	60 ÷ +70	(20)	[12]	0,7	50	5
114	1T313 B	100	(450—1000)	0,43	$-60 \div +70$	(20)	[12]	0,7	50	5
115 116	П422 П423	1 00 100	(50) (100)		$-40 \div +55 \\ -40 \div +55$	(20)	[10] [10]		20 20	5 5
117	П416	100 (360)	(40)	0,4	$-60 \div +70$		20	3	25 (120)	3
118	П416А	100 (360)	(60)	0,4	$-60 \div +70$		20 [12]	3	25 (120)	3
119	П416Б	100 (360)	(80)	0,4	$-60 \div +70$		20	3	`25 ′	3
120	П416 *	100	(40)	0,4	$-60 \div +70$		[12] [12]	3	(120)	3
121	П416А*	100	(60)	0,4	$-60 \div +70$		[12]	3	(120) 25 (120)	3
122	П416Б*	100′	(80)	0,4	$-60 \div +70$		[12]	3	(120)	3
123	мп13 *	(360) {150}	0,5		$-60 \div +70$	15	15	15	(120)	(30)
124	мпізь *	{150}	1		$-60 \div +70$	(30)	15	15	(150) 20	(30)
125	МП14*	{150}	1		$-60 \div +70$	(30)	15	15	(150)	(30)
126	МП14А*	{150}	1		$-60 \div +70$	(30)	30	30	(150)	(30)
127	мп146 *	{150}	1		$-60 \div +70$	30	30	30	(150) 20	(50)
128	МП15 *	{150}	2		$-60 \div +70$	15	15	15	(150)	(30)
	1.1110	[100]			30 - 710	(30)	10	10	(150)	(3

														
	12	13	14	15	16	17	18	3 19	2	0 2	1 22	23	2	4 25
	1	(10	(20-50)					0,2	$\begin{vmatrix} 2 \\ 2 \end{vmatrix}$			3000	İ	16
	1	(10	(40—150)				(0,5) 0,2	2	0 1	(18)	3000		16
	1	(10) (20—50)					(0,5)	20	0 1	(18)	3000		16
	1	(10) (40—150)]	(0,5) 0,2	20	$0 \mid 1$	(18)	3000		16
	1	(10	(20—150)				(0,5)	20	0 1	(18)	3000		16
								(0,5)	20		(18)			16
	1	(10	(10-40)					0,2	20		(18)	3000		16
	1	(10)	(30—150)					(0,5)	20		(18)	3000		16
	(5)	5	20-200					(0,8)	20		(18) 2,5	75		111
	(5)	5	20-200					(0,6)	15		(14)	40		11
	(5)	5	30—170					(0,6)	15		(14)	75		11
	(5)	5	20—250		ĺ	7	10	(0,6)	15 15		2,5 (18) 2,5	75		11
	(5)	5	20—80			7	10	(0,6) 0,7	15 15		(18)	40		111
	(5)	5	60-250			7	10	(0,6)	15 15		(14)	40	7	11
	(5)	1	24—100	5	38			(0,6)	15		(14)	1000	10	36
	(5) (5)	1 5	24—100 20—80	5 (5)	38	12,5	10	2	50	1	10	500 500	10	36 36
1	(5)	5	60-125	(5)		12,5	10	(0,7)	10 50	1	(40)	500		36
	(5)	5	90-250	(5)		12,5	10	(0,7)	10 50	1	(40)	500		36
l	5	5	25—80	5		14	10	(0,7)	10 50	1	(40)	500		36
	5	5	60—125	5		14	10	(0,5) 1,7	10 50	1	(40)	500		36
	5	5	90-200	5		14	10	(0,5) 1,7	10 50	1	(40)	500		36
	(5)	1	12	2,5				(0,5)	10		(40) 50			36
	(5)	1	20—60	2,5	1						50		12	36
	(5)	1	20—40	2,5			ĺ				50			36
	(5)	1	20—40	2,5							50			36
	(5)	1	30 —60	2,5		l					50	ĺ		36
	(5)	1	3060	2,5			l				50			36
	1	İ	1					l						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
129	мп15А *	{150}	2		-60 ÷ +70	15	15	15	20 (150)	(30)	
130	мп16я1 *	{150}			$-60 \div +70$	(30)	[15] (30)	(15)	(300)	(1200)	
131	мп16ЯII *	{150}			$-60 \div +70$		[15] (30)	(15)	(300)	(1200)	
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142	МП20A МП20B МП21B МП21Г МП21Г МП21E МП20 * МП21 * МП21A * МП21B * МП21B *	{150} {150} {150} {150} {150} {150} {150} 150 150 150 150 {150}	2 1,5 1,5 1 0,7 1 1 0,465 0,5	0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33	$\begin{array}{c} -60 \div +70 \\ -60 \div +70 \\ -60 \div +70 \\ -60 \div +70 \\ -60 \div +70 \\ -60 \div +70 \\ -60 \div +70 \\ -60 \div +70 \\ -60 \div +70 \\ -60 \div +70 \\ -60 \div +70 \\ -60 \div +70 \\ -60 \div +70 \\ -60 \div +70 \\ -60 \div +70 \\ -60 \end{bmatrix}$	30 30 40 60 50 70 50 70 70 70	20 20 30 35 30 35 [30] [35] [40] [15] (20)	30 30 40 40 40 50 50 50 50	(300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300)	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	
143	мпз9Б	{150}	0,5		$-60 \div +70$	(20)	[15] (20)	5	(150) 20 (150)	15	
144	МП40	{150}	1		$-60 \div +70$	(20) 15 (20)	[15]	5	20 (150)	15	
145	МП40А	{150}	1		$-60 \div +70$	30 (30)	[30] (30)	5	20 (150)	15	
146	МП41	{150}	1		$-60 \div +70$	15 (20)	[15]	5	20 (150)	15	
147	МП41А	{150}	1		-60 ÷ +70	15 (20)	[15]	5	20 (150)	15	
148	П39	{150}	0,5		$-40 \div +60$	15 (20)	[15]	5	20 (150)	15	
149	П39Б	{150}	0,5		$-40 \div +60$	15 (20)	[15]	5	20 (150)	15	
150	П40	{150}	1		$-40 \div +60$	`15′	[15]	5	20 (150)	15	
151	П40А	{150}	1		$-40 \div +60$		[30]	5	20 (150)	15	
152	П41	{150}	1		$-40 \div +60$		[15]	5	(150)	15	
153	П41А	{150}	1		$-40 \div +60$		[15]	5	20 (150)	15	
154	ГТ308A	150	(90)	0,25	$-60 \div +70$	$\begin{pmatrix} (20) \\ 20 \\ (30) \end{pmatrix}$	20′	3	50 (120)	5	
155	6 ГТЗ08Б	(360) 150	(120)	0,25	$-60 \div +70$	(30)	20	3	50	5	
156	6 ГТ308В	(360)	(120)	0,25	$-60 \div +70$	$\begin{pmatrix} (30) \\ 20 \\ (30) \end{pmatrix}$	20	3	50	5	
157	7 1T308A	(360)	(90)	0,25	$-60 \div +70$		20	3	50	5	
158	3 1Т308Б	(360) {150}	(120)	0,25	$-60 \div +70$	$\begin{vmatrix} (30) \\ 20 \\ (30) \end{vmatrix}$	20	3	50 (120)	5	
159	1T308B	(360) {150} (360)	(120)	0,25	$-60 \div +70$	$ \begin{vmatrix} (30) \\ 20 \\ (30) \end{vmatrix} $	20	3		5	
	1	1	1	I	1	1	l	i	l	i	l

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
(5)	1	50—100	2,5							50			36
1	(100)	(20-70)					1		(0,2-	 - 0, 45)			36
1	(100)	(1070)					1		(0,3-	-0,65)			36
55555555555555	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	50—150 80—200 20—100 20—80 60—200 30—150 50—150 20—60 50—150 20—80	2,5		20 20 30 35 30 35 30 35 35 40	100 100 100 100 100 100 100 100 100	0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3	300 300 300 300 300 300 300 300 300 300		50			36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
(5)	1	20—60	2,5							50		12	36
(5)	1	20—40	2,5							50			36
(5)	1	20—40	2,5							50			36
(5)	1	3060	2,5							50			36
(5)	1	50-100	2,5							50			36
(5)	1	12								60			13,36
(5)	1	20-60								60		12	13,36
(5)	1	20-89								60			13,36
(5)	1	20-80								60			13,36
(5)	1	30 –100								60			13,36
(5)	1	50—120								60			13,36
(1)	10	(20-75)			12,5	10	1,5 (0,5)	50 10	1	8	400		36
(1)	10	(50-120)			12,5	10	1,2	50 10	1	(25) 8	400		36
(1)	10	(80—200)			12,5	10	(0,5) 1,2 (0,5)	50 10	1	(25) 8 (25)	500	8	36
1	10	(25—75)			15	10	1,5	50 10	1	(25) 8 (22)	400		36
1	10	(50—120)			15	10	1,2	50 10	1	(22) 8 (22)	400		36
1	10	(80—150)			15	10	(0,45) 1,2 (0,45)	50 10	1	(22) 8 (22)	500	8	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1T116A	{150}	(1)		_60 ÷ +70		[15] (30)	(18)	(300)	[30]
161	1Т116Б	{150}	(1)		$-60 \div +70$		[15] (30)	(18)	(300)	[30]
162	1T116B	{150}	(1)		$-60 \div +70$		[15] (30)	(18)	50 (300)	[30]
163	1Т116Г	{150}	(1)		$-60 \div +70$		[15] (3 0)	(18)	50 (3 00)	[30]
164	1T335A	{200} (500)	(300)	0,3	-60 ÷ +70	20 (35)	19 [17] (25)	3 (4)	150 (250)	15
165	1Т335Б	{200} (500)	(300)	0,3	$-60 \div +70$	20 (35)	19 [17] (25)	3 (4)	150 (250)	15
166	1T335B	{200} (500)	(300)	0,3	$-60 \div +70$	20 (30)	19 [14] (25)	3 (4)	150 (250)	15
167	1Т335Г	{200} (500)	(300)	0,3	$-60 \div +70$	20 (30)	19 [14] (25)	3 (4)	150 (250)	15
168	1Т335Д	{200} (500)	(300)	0,3	$-60 \div +70$	20 (30)	19 [14]	3 (4)	150 (250)	15
169	ГТ321А	{160}	(60)	0,25	$-60 \div +60$	60	[50]	4	200 (2000)	500
170	ГТ321Б	(20 000) {160}	(60)	0,25	$-60 \div +60$	60	[50]	4	200 (2000)	500
171	ГТ321В	(20 000) {160}	(60)	0,25	$-60 \div +60$	60	[50]	4	200 (2000)	500
17 2	ГТ321Г	(20 000) {160}	(60)	0,25	$-60 \div +60$	45	[40]	2,5	200 (2000)	500
173	гт321Д	(20 000) {160}	(60)	0,25	$-60 \div +60$	45	[40]	2,5	200 (2000)	500
174	ГТ321Е	(20 000) (160)	(60)	0,25	$-60 \div +60$	45	[40]	2,5	200 (2000)	500
175	1T321A	(20 000) {160}	(60)	0,25	$-60 \div +70$	60	[50]	4	200 (2000)	500
176	1 T3 215	(20 000)	(60)	0,25	$-60 \div +70$	60	[50]	4	200 (2000)	500
177	1T321B	(20 000)	(60)	0,25	$-60 \div +70$	0 60	[50] 4	200 (2000)	500
178	1Т321Г	(20 000)	(60)	0,25	$-60 \div +70$	0 45	5 [40] 2,5		500
179	1Т321Д	(20 000)		0,25	$-60 \div +7$	0 45	5 [40] 2,5	$\frac{2000}{2000}$	500
180	1T321E	(20 000)	(60)		$-60 \div +7$	0 45	5 [40] 2,5		500
181	мп16*	(20 000)) 1		$-60 \div +7$	0 1	5 [15	5]	(300)	
182		{200}	1		$-60 \div +7$	0 1	5 [15	5]	(300)	[25]
183			2		$-60 \div +7$	70 1	5 [15	5]	(300)	[25]

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				100			0.07	150					
1	(100)	(15—65)	(30-	-100)			0,25	150					36
1	(100)	(15 –65)	(30-	-100)			0,25	150					36
1	(100)	(20-65)	(30 –	-100)			0,25	150					36
1	(100)	(15-65)	(30-	-100)			0,25	150					. 36
3	50	(49—70)			13	10	2 (0,45)	250 10	0,1	8,5 (35)	700		30
3	50	(60—100)			13	10	2 (0,45)	250 10	0,1	8,5 (35)	700		30
3	50	(40-70)			10	10	1,5 (0,45)	250 10	0,15	10 (35)	700		36
3	50	(60—100)			10	10	1,5 (0,45)	250 10	0,15	10 (35)	700		36
3	50	(50—100)			10	10	1,5 (0,45)	250 10	0,15	10 (35)	7 00		30
3	(500)	(2060)			40	700	2,5	700	1	80	600		3
3	(500)	(40—120)			40	700	(1,3) 2,5	700 700	1	(600)	600		36
3	(500)	(80—200)			40	700	(1,3) 2,5	700 700	1	(600) 80	600		36
3	(500)	(20-60)			30	700	(1,3) 2,5	700 700	1	(600)	600		36
3	(500)	(40—120)			3 0	700	(1,3) 2,5	70 0 700	1	(600) 80	600		36
3	(500)	(80 200)			30	700	(1,3) 2,5	700 700	1	(600) 80	600		30
3	(500)	(20—60)			45	700	(1,3) $2,5$	700 700	1	(600) 80	400		30
3	(500)	(40—120)			45	700	(1,3) 2,5	700 700	1	(550) 80	400		30
3	(500)	(80-200)			45	700	(1,3) 2,5	700 700	l	(550) 80	400		30
3	(500)	(20-60)			35	700	(1,3) 2.5	700 700	1	(550) 80	400		30
3	(500)	(40—120)			35	700	(1,3) 2,5	700 700	1	(550) 80	400		36
3	(500)	(80—200)			35	700	(1,3) 2,5	700 700	1	(550) 80	40 0		36
1	(10)	(20-35)					(1,3) 0.15	700 10	-	(550)			3
1		` ,					(0,35) 0,15	10 10					30
1	(10) (10)	(30—50) (45—100)					(0,35) (0,15	10 10 10					36

																						Прод	олжен	iue i	пабл.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
184	МП25	{200}	0,2	0,2	$-60 \div +70$	40	[40]	40	[300]	7 5	1	1	2,5	1025					0,3 (1,2)	100 100					36
185	МП25А	{200}	0,2	0,2	$-60 \div +70$	40	[40]	40	[400]	7 5	(2	20)	2,5	20—50					0,3 (1,2)	100					36
	мп25Б	{200}	0,5	0,2	$-69 \div +70$	40	[49]	40	[400]	7 5	(2	20)	2,5	30—80					0,3 (1,2)	100 100					36
186		{200}	0,2	0,2	$-60 \div +7$	ı	[70]	70	[300]	7 5	(3	35)	1,5	1025					0,3	100					36
187	М∏26	1		0,2	$-60 \div +7$	1	[70]	70	[400]	7 5	(3	35)	1,5	2050					(1,2) 0,3	100					36
188	мп26А	{200}	0,2	1	$-60 \div +7$	1 .		70	[400]	75	(3	35)	1,5	30—80					(1,2) 0,3	100 100					36
189	МП26Б	{200}	0,5	0,2	1	1		40	[400]	75	(2	20)	2.5	10—25	3,5				(1,2)	100		70			36
190 191	мп25А*	{200} {200} {200}	0,2 0,2 0,5	0,2 0,2 0,2	$ \begin{array}{c c} -60 \div +7 \\ -60 \div +7 \\ -60 \div +7 \end{array} $	$0 \mid 40 \ 0 \mid 40$	[40] [40]	49 40	[400] [400]	75 75 75	(2)	20)	2,5 2,5 2,5 1,5	20—50 30—80 10—25	3,5 3,5 3,5							70 70 50			36 36 36
192 193	M∏26 *	{200}	0,2	0,2	$ \begin{array}{c c} -60 \div + 7 \\ -60 \div + 7 \end{array} $	70 70		70 70	[400] [400]	75	(3	35)	1,5	20-50	3,5							50			36
194 195		$\begin{cases} 200 \\ 200 \end{cases}$	0,2	0,2	$-60 \div + \\ -60 \div + \\$	70 70		70	[400]	75 [25]	(8		1,5 (10)	30—80 (20-—35)	3,5				0,2	10		50			36 36
196		{200}	1		ì	- 1			(150)			1 ((30—50)					(0,4) 0,2	10 10					36
197	мП42А	{200}	1		60 ÷ +	1			(150)			1 ((10)	(45—100)					(0,4) 0,2	10 10					36
198	МП42Б	{200}	1		_60 ÷ +	1			(150	1		- [`	(20—35)					(0,4) 0,2	10 10					13,36
199	9 П42	{200}	1		<u>-40</u> ÷ +	1			1				`	·					(0,4) 0,2	10 10					13,36
200	0 П42А	{200}	1		$-40 \div +$	$60 \mid 1$	5 [15]	(150	` \		- 1	`	(30—50)					(0,4)	10					·
20	1 П42Б	{200}	. 1		-40 ÷ +	60 1	5 [15]	(150					(45—100)					0,2 (0,4)	10 10	2.00				13,36
20	2 ГТ320А	200	(80	0,22	$ -60 \div +$	70 2	20 20 [12		3 150 (300		((1)	10	(20—80)			13	10	1,7 (0,45)	200	0,32	8 (25)	500		36
20	з гтз205	(1000)		0) 0,25	25 -60 ÷ +	-70	$20 \begin{vmatrix} (25) \\ 20 \end{vmatrix}$)	3 150 (300			(1)	10	(50—160)			11	10	1,7 (0,45)	200 10	0,35	8 (25)	500		36
20	1 10205	(100					(23	5)	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1 _	1 ,	<u>,, </u>	10	(90 250)			9	10	1,7	200	0,4	8	600		36
20	04 ГТ320В	200 (100		60) 0,2	25 -60 ÷ -	-70	20 20 [9 (2)]	3 150	0)		(1)	10	(80—250)			3		(0,45)	10		(25)			
20	05 1T320A	{200		60) 0,2	-60 ÷ -	⊢7 0	$20 \begin{vmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \end{vmatrix}$	0	3 20 (30			1	10	(40—100)			14	10	1 (0,45)	200	0,2	8 (25)	500		36
		(100	'		00.	70	$\begin{array}{c c} & 1 \\ 20 & 2 \end{array}$	5)	3 20	$\begin{vmatrix} \cdot \\ 0 \end{vmatrix}$		1	10	(70—160)			12	10	1	200	0,2	8	500		36
20	06 1ТЗ20Б	{200 (100		60) 0, 2	_60 ÷ -	-10	[1	2] (5)	(30	0)				` '					(0,45)	10		(25)	•		
2	07 1T320B	{200 (100		0,2	_60 ÷	+70	20 \ 1	C:	3 20	(0)		1	10	(100—250)			10	10	1 (0,45)	200	0,2	8 (25)	500		36
	1	1	ı	ì	ı	•	. `			Герма		e n-p)-/ 1												
-	2001 1505/4	. 01	; 1 <i>1</i> 9.	400) I - 1	.5 1 -60 ÷	+ 70	5	[5]	0,3 1	0	10	3)	2	(10—100)			1			1		1 (1)	10	4, 5	32
	208 1T374A	1	- 10	100)	,5 −60 ÷ 1,25 −40 ÷	+55	5	[5]	0,5	0	(3,	3,2)										1 (1) 1 (1)	10	4,5	30
2	209 FT383 <i>F</i>	1 2	$rac{1}{2}$	400)	,,20	1 00	1		l	l	1 [l	ı						l	1		(1)	1	1 1	
	•	•																							37

36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	гтз83Б	25	(1500)	1,25	$-40 \div +55$	5	[5]	0,5	10	5
211	ГТ383В	25	(3600)	1,25	$-40 \div +55$	5	[5]	0,5	10	5
212	1T383A	25	(2400)	1,25	$-60 \div +70$	5	[5]	0,5	10	5
213	1Т383Б	25	(1500)	1,25	$-60 \div +70$	5	[5]	0,5	10	5
214	1T383B	25	(3600)	1,25	$-60 \div +70$	5	[5]	0,5	10	5
215	ГТ341А	35	(1500)		-60 ÷ +60	10	10 [5]	0,3	10	5
216	ГТ341Б	35	(1980)		$-60 \div +60$	10	10 [5]	0,3	10	5
217	ГТ341В	3 5	(1500)		$-60 \div +60$	10	10 [5]	0,5	10	5
218	1T341A	3 5	(1500)	0,8	$-60 \div +70$	10	10 [5]	0,3	10	5
219	1Т341Б	35	(1980)	0,8	$-60 \div +70$	10	10 [5]	0,3	10	5
220	1T341B	35	(1500)	0,8	$-60 \div +70$	10	10 [5]	0,5	10	5
221	ГТ362А	40	(2400)	2	$-40 \div +55$	5	[5]	0,2	10	5
222	ГТ362Б	40	(2400)	2	$-40 \div +55$	5	[5]	0,2	10	5
223	1T 3 62A	40	(2400)	3	$-60 \div +70$	5	[5]	0,2	10	5
224	ГТ329А	50	(1200)	0,8	-60 ÷ +60	10	10	0,5	20	5
225	ГТ329Б	50	(1680)	0,8	$-60 \div +60$	10	[5] 10	0,5	20	5
226	ГТ329В	50	(990)	0,8	$-60 \div +60$	10	[5] 10	1	20	5
227	ГТ329Г	50	(690)	0,8	$-60 \div +60$	10	[5] 10	0,5	20	5
228	1T329A	50	(1200)	0,8	$-60 \div +70$	10	[5]	0,7	20	5
229	1Т329Б	50	(1680)	0,8	$-60 \div +70$	10	[5]	0,7	20	5
230	1T329B	50	(990)	0,8	$-60 \div +70$	10	[5] 10	1	20	5
231	ГТ330Д	50	(500)	1	$-40 \div +55$		[5]	1,5	20	5
23 2	ГТ330Ж	50	(1000)	1	$-40 \div +55$			1,5	20	5
233	ГТ330И	50	(500)) 1	-40 ÷ +55			1,5	20	5
234	1T330A	50	(1000) 1	$-60 \div +70$		13	1,5	20	5
23 5	1Т330Б	50	(1500	1	$-60 \div +70$	(20)	13	1,5	20	5
2 36		50	(1000) 1	$-60 \div +70$	$\begin{pmatrix} (20) \\ 13 \\ (20) \end{pmatrix}$	13	1,5	20	5

											00115100		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
(3,2)	5	(10-250)								1 (1,2)	10	4	30
(3,2)	5	(15—250)								1 (1,2)	15	5,5	30
(3,2)	5	(15250)								1	10	4, 5	30
(3,2)	5	(10-250)								(1,2) 1 (1,2)	10	4,0	30
(3,2)	5	(15—250)								1 (1,2)	15	5, 5	30
(5)	5	(15—300)		20	5	5				(1,2)	10	4, 5	20
(5)	5	(15—300)		20	5	5				(2)	10	5,5	20
(5)	5	(15—300)		20	5	5				(2)	10	5,5	20
(5)	5	(15—250)		20	5	5				(2)	10	4, 5	20
(5)	5	(15—250)		20	5	5				(2)	10	5,5	20
(5)	5	(15—250)		20	5	5				$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ (2) \end{pmatrix}$	10	5,5	20
(3)	5	(10-200)								(1)	10	4,5	18
(3)	5	(10-250)								(1)	20	5,5	18
(3)	5	(10-200)								1	5,5	4,5	18
(5)	5	(15—300)			5					(1) 2 (3,5)	15	4	19
(5)	5	(15—300)			5					(3,5)	30	6	19
(5)	5	(15—300)			5					3	20	6	19
(5)	5	(15—300)			5					(3,5) 2 (3,5)	15	5	19
(5)	5	(15-300)		22	5	5				(3,5) $(3,5)$	15	4	19
(5)	5	(15—300)		22	5	5				(3,5)	30	6	19
(5)	5	(15-300)		22	5	5				3	20	6	19
(5)	5	(30-400)			6	5	0,3 (0,7)	20 20	0,05	(3,5) 3 (5)	30	8	18
(5)	5	(30-400)			6	5	0,3	20 20 20	0,05	(5) 3 (5)	50		18
(5)	5	(10-400)			6	5	(0,7) 0,3	20 20 20	0,05	(5) 3 (5)	30 ·	8	18
(5)	5	(30—400)			6	5	(0,7)	20 20 20	0,05	(5) 2 (5)	25	5	18
(5)	5	(30-400)					(0,7)	20		(5) 2 (5)	50		18
(5)	5	(80-400)								(5) 2 (5)	100		18
		1					l	1	1	(0)			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
237	1Т330Г	50	(700)	1	$-60 \div +70$	13 (18)	13	1,5	20	5	
238	TM3A *	{75}	1	0,8	$-60 \div +73$	15	15	10	50 (100)	20	
239	TM3B *	{75}	5	0,8	$-60 \div +73$	15	15	10	50 (100)	20	
240	TM3F *	{75}	5	0,8	$-60 \div +73$	15	15	10	50 (100)	20	
241	ТМ 3Д*	{75}	10	0,8	$-60 \div +73$	15	15	10	50 (100)	20	
242	МП9А*	{150}	1	0,2	$-60 \div +70$	15	15	15	20 (159)	(30)	
243	МП10*	{150}	1	0,2	$-60 \div +70$	15	15	15	20 (150)	(30)	
244	МП10А*	{150}	1	0,2	$-60 \div +70$	3 0	30	30	20 (150)	(30)	
245	мп10Б*	{150}	1	0,2	$-60 \div +70$	30	30	30	20 (150)	(50)	
246	МП11*	{150}	2	0,2	$-60 \div +70$	15	15	15	20 (150)	(30)	
247	МП11А*	{150}	2	0,2	$-60 \div +70$	15	15	15	20 (150)	(30)	
248	МП35	{150}	0, 5	0,2	$-60 \div +70$	15	[15]		20 (150)	3 0	
249	МП36А	{150}	1	0,2	$-60 \div +70$	15	[15]		20 (150)	30	
2 50	МП37	{150}	1	0,2	$-60 \div +70$	15	[15]		20 (150)	30	
251	МП37 А	{150}	1	0,2	$-60 \div +70$	30	[30]		20 (150)	30	
252	мпз7Б	{150}	1	0,2	-60 ÷ +70	3 0	[30]		20 (150)	30	
253	МП38	{150}	2	0,2	− 60 ÷ +70	15	[15]		20 (150)	30	
254	МПЗ8А	{150}	2	0,2	$-60 \div +70$	15	[15]		20 (150)	30	
2 55	ГТ311E	150	(250)	3 5	-40 ÷ +55	12 (20)	[12]	2	50	10	
25 6	гт311Ж	150	(300)	35	-40 ÷ +55	12 (20)	[12]	2	50	10	
257	гтзии	150	(450)	3 5	-40 ÷ +55	10 (20)	[10]	1,5	50	10	
2 58	1T311A	150	(300—1000)	45	$-60 \div +70$	12 (25)	[12]	2	50	5	
2 59	1Т311Б	150	(300—1000)	45	$-60 \div +70$	12 (25)	[12]	2	50	5	
260	1Т311Г	150	(450—1500)	45	$-60 \div +70$	12 (25)	[12]	2	50	5	
2 61	1Т311Д	150	(600—1500)	45	$-69 \div +70$	12 (25)	[12]	2	50	5	
26 2	1T311K	150	(450—1500)	45	$-60 \div +70$	12 (25)	[12]	2	50	5	
2 63	1Т311Л	150	(600—1500)	45	$-60 \div +70$	12 (25)	[12]	2	50	5	
264	1T387A-2	175	(2160)	0,25	$ -69 \div +70 $		[8]	0,2	(140)	10	

_ 1	2	13	14	1	5	16	17	18	T	19	20	21	T	1	23	2	ma6)
(5)	5	(30 40	0)	i		6		5	0,3	20	0,0	<u> </u>			$\frac{1}{1}^2$	+-
(1)	10	(18—55)	,			15	:	_ ((0,7) 0,5	20 10	2,5	$\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ (5 & 3) \end{bmatrix}$)	30		18
(1)	10	(2060)	.			15	5	. (1)),5	10 10	2,5	(70) [000		8
(1)	10	(40—120)			15	5		1) 1,5	10 10	2,5 2,5	35 (70 35)	500		8
(1)	10	(40-160				15	5		i) ,5	10 10	2,5 2,5	(70) -	500		8
(5)	1	15-45	2,5	5				(i)	10	2,0	(70) 60		00		8
(5		1	1530	2,5	,					- 1			60			10	30
(15)	1	1530	2,5		-	- 1						60		-		36
(15)		1	25 —50	2,5			-						60				36
(5)		1	25—55	2,5						-			60				3 6
(5)		1	45—100	2,5													36
(5)		1	13-125	2,5									60				36
(5)		1	1545	2,5								- 1	60				36
(5)]	ı	15-30	2,5									60			12	36
(5)	1	1	15—30	2,5									60				36
(5)	1		25—50	2,5									60				36
(5)	1		25—55	2,5				-					60				36
(5)	1		45—100	2,5									60			1	36
3	(15) (15—80)			8	3 1	0	0,3	1.5		0-	60			;	36
3	(15)) (50-200)			8		0	(0,6) 0,3	15	. '	05	2,5 (5) 2,5	75			11
3	(15)	(10	00-300)			8	-		(0,6) (0,3	15 15 15	'	75	2,5 (5) 2,5	100			1
(3)	15	(1	15—180)			10	(10	١,	(0,6) 0,3	15	0,0	15	2,5 (5) 2,5	100		1	l
(3)	15	(3	30—180)			8	(10	11	(0,6) (0,3	15 15	0,0	(S)	5)	50	7	-	
(3)	15	(3	0-80)			8	(10		0,6) 0,3	15 15	0,0	5 2	2,5 5) 1,5	100		1	1
(3)	15	(6	0-180)			8	(10	\int	0,3 0,6) 0,3	15 15	0,0	$\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$	5) 5) 5	75		1	Į,
(3)	15	(6	0—180)			8	(10)	10	0,5 0,6) 0,3	15 15	0,0	-1 G	5) [75		11	
(3)	15		0-300)			8	(10)	(1	0,6)	15 15	0,03	$\begin{bmatrix} 2 \\ (5) \end{bmatrix}$,5 5)	75		11	
						8	50		0,3 0,6)	15 15	0,05	5 2,	5)	75		11	
			-	•	٠	- 1	. 50	1	i			1 3	3 6	5	2,5	31	

24 25

<u> </u>		.	4	5	6	7	8 .	9	10	11	_	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4			1				20110		р-п-р											
						. 60 i	[60]	10	(ремни 10 (ecote 0,5		(5)	1	20-200	1				0,5	10	1 1	50	
265	KT120A	10 (15)	1		$-10 \div +55$	1	[00]	10	(20)	0,5													
266	КТ120Б	10 (15)			$-10 \div +55$	30	1601	10	(20)	0,5		(5)	1	20-200					2	17		50	
267	KT120B	10 (35)	1		$-10 \div +55$	1	[60]	5	(20)	1		(2)	10	(20-70)					0,35		0,1	5	450
268	КТ360A	10	(300)	7	-40 ÷ +85	1	[20]	4	(75)	1		(2)	10	(40-120)					(1,2) 0,3 5	10	0,2	(7) 5	450
269	КТЗ60Б	10	(400)	7	$-40 \div +85$	i	[15]	4	(75) 20	1		(2)	10	(80—240)					(1,2) 0,35	10 10	0,2	(7) 5	450
270	КТ360В	10	(400)	7	$-40 \div +85$	i	[15]	5	(75) 20	,		(2)	10	(25-70)					(1,2) 0,35	10 10		(7) 5	450
271	2T360A	10	(300)	7	$-60 \div +85$	1	[20]		(75) 20			(2)	10	(40—120)					(1,2) 0,35	10 10		(7) 5	450
272	2Т360Б	10	(400)	7	$-60 \div +85$	1	[15]	4	(75) 20	1		(2)	10	(80-240)					(1,2) 0,35	10 10		(7) 5	450
273	2T360B	10	(400)	7	$-60 \div +8$	1	[15]	4	(75) 15	0,5		(5)	3	(20-70)					(1,2) 0,35	10 10	0,01	(7) 2	50
274	KT370A	15	(1000)	5	$-40 \div +8$	1 .		1 .	(30)	0,5		(5)	3	(40—120)					(1,1) 0,35	10	0,01	(2) 2	7 5
275	КТ370Б	(30)	(1200)	5	$-40 \div +8$	ì		4	(30)	0,5		(5)	3	(20—70)					(1,1) 0,35	10	0,01	(2) 2	50
276	2T370A-1	(30)	(1000)	5	$-60 \div +8$	- 1	1	1 .	(30)	0,5		(5)	3	(40—120)					(1,1) 0,35	10	0,01	(2) 2	75
277	2Т370Б-1	15	(1200	5	$-60 \div +8$	1	1	1	$ \begin{array}{c c} (30) \\ 10 \end{array} $	0,05		5	1	9		300			(1,1) 1	10	ĺ	(2) 10	
278	KT207A	15	5	3	-40 ÷ +	1		30	(50) 10	0,05		5	1	30—150		300			1	10		10	
279	6 КТ207Б	(50) 15	5	3	_40÷+	1	1	100	(50)	0,05		5	1	30-200		300			0, 5	10		10	
284	0 KT207B	(50) 15	5	3	-40 ÷ +	l l			(50)			(5)	1	15—70		100	15	5	0,5	10 10	1	25	
28	1 KT202A	(50)	5		_60÷+	ı	5 15		(25)	$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$		(5)	1	40—160		100	15	5	(1) 0,5	10 10		(10) 25	
28	2 KT202E	(25)	5		-60 ÷ +	- 1	5 15		(25))		(5)	1	15—70		100	30	2,5	(1) 0,5	10 10		(10) 25	
28	33 KT202E	(25) 15	5		_60 ÷ +		30 3	1	(25)		(5)	1	40160		100	30	2,5	(1) 0, 5	10 10		(10) 25	
28	34 KT202I	(25)	5		_60 ÷ +	-85 3	30 3	1	(25)		(5)	1	100-300		100	15	5	(1) 0,5	10 10		(10) 25	
2	85 KT2021	1 (25) 1 15	5		-60 ÷	-85		5 10	(25	i)		(0,3)	10	(30-90)				-	(1) 0,3	10	0,01	$\begin{pmatrix} 10 \\ 6 \end{pmatrix}$.
2	86 KT380.	A (25)	(30)	o) a	-45 ÷ -	⊦85		•	4 10	5)		(0,3)	10	(50—150)					0,3		0,02	(8)	.
	87 KT380	Б (50 Б 15	(30	00) 3	3	+85	.	.	4 10	5)		(0,3)	ļ	(30—90)					0,3		0,02	$\begin{pmatrix} 8 \\ 6 \end{pmatrix}$	
	288 KT380	B 15	(30)	00) 3	3	ì	1	-	4 1 (2	5)		(5)	1	15—70		100			1 1	10		(8) 25	
	289 2T202.	A (50 25	5) 5	5	4 −60 ÷	' 1	15 [-	$\begin{vmatrix} 10 & 2 \\ 5 & 3 \end{vmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0' & 0,1 \\ 00 & 0,1 \end{pmatrix}$	1	(5)	1	40—160		100			0,5 (1) 0,5 (1)	10	1 1	(10) 25	
	290 2T202	$\frac{1}{6}$ $\frac{50}{25}$	$\binom{0}{5}$:	5	4	+85	15 [15]	10 2	5) 0 0 0,1 00) 0,1 50)		(0)	1	10100		100			(1)	10	1	(10)	
		(5)	0)	1			l	l	l	ì	1	j :	i	i				i	1 1	l		, ,	1
ı	1	•																					

		3	4	5		6	7		8	9	1	0	11	
1	2				 	60 • 185	3 0	+	[30]	10	2	0	0,1	
291	2T202B	25 (50)	5	4	1	$60 \div +85$	30	-	[30]	10		0)	0,1	
292	2Т202Г	25 (50)	5	4	1	$60 \div +85$ $60 \div +85$	13		[15]	10		50)	0,1	
293	2Т202Д	25 (50)	5	4	1		2		[20]	5		50) 00	1	
294	KT364A	30	(250)	3,3	1	40 ÷ +85	2		[20]	5		(00)	1	
295	КТ364Б	30	(250)	3,3	1	40 ÷ +85	2		[20]	5		100) 200	1	
296	KT364B	3 0	(250)	3,3	1	-40 ÷ +85		1	-	5	(4	400)	1	
297	2T364A	30	(250)	3,3	1	-60 ÷ +85		5	[20]	5	10	400)	1	
298	2Т364Б	30	(250)	3,3	1	-60 ÷ +85		25	[20]	5		400)	1	
299	2T364B	30	(250)	3,3	-	$-60 \div +85$		25	[20]	-	1	(400) (200	1	
300	КТ345A	100 (300)	(350)	1,1	-	-40 ÷ +85	1	20	[20]	4	- 10	(300) (200)	1	
301	КТЗ45Б	(300)	(350)	1,1	-	-40 ÷ +85		20	[20]	4		(300)	1	
302	KT345B	(300)	(350) 1,1	-	$-40 \div +85$		2 0	[20]	1		200 (300)	1 5	
303	KT357A	100	(300	0,7	· -	$-40 \div +85$		6	6	1	3,5	40 (80)	5	
304	КТ357Б	100	´ (300	0,7	7	$-40 \div +85$	١	6	6	1	3,5	40 (80)		
305	KT357B	100	(300	0,7	7	$-40 \div +85$	5	20	20		3,5	40 (80)	5	
3 0 6	KT357F	100	(300	0) 0,	7	$-40 \div +85$	5	20	20	;	3,5	43 (89)	5	
307	7 2T392A	120		0) 0,	45	$-60 \div +85$	5	40	[40] '	4	10 (20)	0,5	
308	8 MП104*	{150)} 0,	1		$-60 \div +15$	20	60	[60] 3	0	10 (50)	(1000	
30	9 МП105*	{150)} 0,	1		$-60 \div +1$	20	30	[30] 1	5	(50)	(100	
31	0 МП106*	{150	0} 0,	5		$-60 \div +1$	20	15	[15	[] 1	0	(50)	(100	0)
31		{150	1	,1		$-60 \div +1$	00	60	[60)] 1	10	(50)	10	
31		{15	1	,1		-60 ÷+1	00	30) [3	0]	10	(50)	10	
31		{15		,5		-60 ÷ +1	100	13	5 [1	5]	10	(50)	10	
	14 KT104A		1),4	60 ÷+	100	36) [3	0]	10	50		
	15 KT104	·		, (),4	_60÷+	100	1	5 [l	5]	10	50	1	i
	16 KT104				0,4	_60 ÷+	100	1	5 [1	5]	10	50		l
_	17 KT104				0,4	-60 ÷ +	100	3	[3] o	30]	10	50	•	1
3	K 1 104	' '	\sim \mid		, -									

:	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12
			25 (10)	1	10 10	0,5 (1)			100		15—70	1	(5)
,			25 (10)	1	10 10 10	Ò, 5			100		40—160	1	(5)
			`25	1	10 10 10	(1) 0,5			100		100-300	1	(5)
		500	(10) 15 (20)	0,15	100 100	(1) 0,3 (1.1)					(20—70)	100	(1)
		500	(30) 15 (30)	0,18		(1,1) 0,3 (1,1)					(40—120)	100	(1)
		500	15 (30)	0,23	100 100 100	0,3 $(1,1)$					(80-240)	100	(1)
		500	15 (30)	0,1	100 100 100	0,3					(20-70)	100	(1)
		500	15	0,13	100 100 100	`0,3					(40—120)	100	(1)
		500	(30) 15 (30)	0,16	100 100 100	(1,1) 0,3					(80—240)	100	(1)
			(30)	0,07	100 100 100	(1,1) 0,3					(20)	100	1
			(30) 15 (30)	0,07	100 100 100	(1,1) 0,3					(50)	100	1
			(30) 15 (30)	0,07	100 100 100	(1,1) 0,3					(70)	100	1
			(30) 7 (10)	0,15	100 10	(1,1) 0,3					(20—100)	(10)	(0,5)
			7	0,2 5	10 10 10	(1) 0,3 (1)					(60-300)	(10)	(0,5)
			(10) 7	0,15	10 10 10	0,3					(20—100)	(10)	(0,5)
			(10) 7 (10)	0,25	10 10 10	(1) 0,3					(60-300)	(10)	(0,5)
2		80	2,5		10	(1)					40—180	2,5	(5)
3			(3,5)						300		9	1	5
3									300		945	1	5
3									300		15—100	1	5
3									300		9	1	5
3									300		9—45	1	5
3									300		15—100	1	5
1			50 (10)		10 10	0,5	(5)	30	120		9—36	1	(5)
1			50 (10)		10 10	(1) 0,5 (1)	(10)	15	120		20—80	1	(5)
1			50 (10)		10 10	(1) 0,5 (1)	(10)	15	120		40—160	1	(5)
1			50 (10)		10 10	(1) 0,5 (1)	(5)	30	120		15-60	1	(5)

1	2	<u> </u>	3	4	5		6		7	8	9		10	11		
	2TM104	$\frac{1}{\Lambda}$	150	5	0,6	3	$-60 \div +125$		30	[30]] 10	0	50	1		
318	2TM104		150	5	0,0	6	$-60 \div +125$	-	15	[15] 1	0	50	1		
319	2TM104	_	150	5	0,	6	$-60 \div +125$		15	[15	[] l	0	50	1		
321	2TM104	- 1	150	5	0,	6	$-60 \div +125$	5	30	[30)] 1	0	50	1		
3 22	KT203	- 1	150	5			$-60 \div +125$	5	60	[60	oj 8	30	10 (50)	1	.	
323	KT203	- 1	150	5			$-60 \div +125$	5	30	[30	0]	15	`10´ (50)		۱	
324	KT203	- 1	150	5			$-60 \div +12$	5	15	[1	5]	10	(50)		1	
325	2T203	. 1	{150}	, 5	١		$-60 \div +12$	5	60	[6	i0]	30	(50))	1	
326		- 1	{150	١	.		$-60 \div +12$	5	30	[3	30]	15	(50		1	
327		- 1	{150		;		$-60 \div +12$	25	15	[1	[5]	10	(50		1	
328			{150				$-60 \div +12$	25	60	[6	60]	30	(50)	1	
329		Д	{150)} 1	0		$-60 \div +12$	25	15] [15]	10	(50		1	
33(33) 33) 33 33 33	1 KT36 2 KT36 3 KT36 4 KT36 5 KT36	1Б 1В 1Г 1Д	150 150 150 150 150 151 151	$ \begin{array}{c c} 0 & (2) \\ 0 & (2) \\ 0 & (2) \\ 0 & (2) \\ 0 & (2) \end{array} $	50) 50) 50) 50) 50) 50) 50)	0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67	$ \begin{vmatrix} -60 \div + 1 \\ -60 \div + 1 \\ -60 \div + 1 \end{vmatrix} $	00 00 00 00	25 20 40 35 40 35	5	25 20 40 35 40 35 [17]	4 4 4 4 4 4	(1	0 50)	1 1 1 1 1 1	
33	87 KT3	13Б	15	0 (3	300)	0,5	-40 ÷+8	85			[17]	4	(1	50 50)	1	
33	88 KT3	43B	15	9 0 (9	300)	0,5	-40 ÷ +	85			[9]	4	(1	50 (50)	1	
33	39 KT3	37A	15	50 (500)	0,6	-40÷+	85		6	[6]		•	30		
3.	40 KT3	37Б	13	50 (600)	0,6	3 -40 ÷ +	85		6	[6]			30	1	
3	41 KT3	37B	1	50 (600)	0,6	$6 \left -40 \div + \right $	-85		6	[6]			30	1	
3	42 KT3	47A			500)	0,	5 \-40 ÷ +	-85		15	[15]			50 (110)	1 -	
3	43 KT	347Б	1		(500)	0,	5 _40 ÷ +	-85	5	9	[9]			50 (110)		
3	844 KT	347B	1		(500)	0,	5 \ -40 ÷ +	-85	5	6	[6]			50 (110) 20	t	5
3	345 KT	363A		50) 50 (200)	0,	1		- 1	15	[15]		4	30 (50)	0,	
;	346 KT	363E	; 1	(50	1500)	0	,7 \-40 ÷-		ı	15	[12]		4	30 (50)	- 1	
;	347 2T3	863A	. 1	150 (1200)	0	,7 \-60 ÷	 1	25	15	[15]	4	(50)	0	,.

2	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12
8			50 (10)	1	10 10	0,5 (1)	(5)	30	120		9-36	1	(5)
8			50 (10)	1	10 10 10	Ò,5	(10)	15	120		20-80	1	(5)
8			50 (10)	1	10 10 10	(1) 0,5	(10)	15	120		40160	1	(5)
8			50 (10)	1	10 10 10	(1) 0,5	(5)	30	120		15—60	1	(5)
34			10		10	(1)			300		9	1	5
34			10		20	1			300		30—150	1	5
34			10		20	0,5			300		30—200	1	5
34			10						3 00		9	1	5
34			10		20	1			300		30—90	1	5
34			10						300		15100	1	5
34			10		10	0,5			300		40	1	5
34			10		10	0,35			300		60-200	1	5
79 79 79 79 79 79 34		500 500 1000 500 250 1000	9 7 7 7 7 6 (8)	0,01	10	0,3					(20—90) (50—350) (40—160) (50—350) (20—90) (50—350) (30)	1 1 1 1 1 1 10	(10) (10) (10) (10) (10) (10) (0,3)
34			6 (8)	0,02	10	0,3					(50)	10	(0,3)
34			6 (8)	0,01	10	0,3					(30)	10	(0,3)
34			6 (8)	0,025	10 10	0,2 (1)					(30)	10	0,3
34			`6	0,028	10 10 10	0,2 (1)					(50)	10	0,3
34			(8) 6 (8)	0,028	10 10 10	0,2					(70)	10	0,3
34			(8) 6 (8)	0,025	10	0,3					(30-400)	10	(0,3)
34			(8) 6 (8)	0,025	10	0,3					(30—400)	10	(0,3)
34			6	0,04	10	0,3					(50-400)	10	(0,3)
34		50	(8) 2 (2)	0,01	10 10	0,35 (1,1)					(20-70)	5	(5)
34		75	(2) 2 (2)	0,005	10 10 10	0,35					(40—120)	5	(5)
34		50	(2) 2 (2)	0,01	10 10 10	0,35					(20-70)	5	(5)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
348	2Т363Б	150	(1500)	0,7	$-60 \div +125$	15	[12]	4	30	0,5	_	(5)	5	(40—120)					0,35	10	0,005	2 (2)	75		34
349	KT208A	200	(5)	-	$-60 \div +125$	15	[15]	10	(50) 300			1	(30)	(20-60)	(0,03)	(800)			0,4	300 300		50 (100)			13
350	КТ208Б	200	(5)		$-60 \div +125$	15	[15]	10	(500) 300 (500)			1	(30)	(40—120)	(0,03)	(800)			0,4	300 300		50 (100)			13
351	KT208B	200	(5)		$-60 \div +125$	15	[15]	10	300 (500)			1	(30)	(80-240)	(0,03)	(800)			0,4	300 300		50 (100)			13
3 52	КТ208Г	200	(5)		$-60 \div +125$	30	[30]	10	300 (500)			1	(30)	(20-60)	(0, 03)	(800)			0,4	300 300		50 (100)			13
353	КТ208Д	200	(5)		$-60 \div +125$	30	[30]	10	300			1	(30)	(40—120)	(0,03)	(800)			0,4	300 300		50 (100)			13
3 54	KT208E	200	(5)		$-60 \div +125$	30	[30]	10	300 (500)			1	(30)	(80-240)	(0,03)	(800)			0,4	300 300		50 (100)			13
3 55	КТ208Ж	200	(5)		$-60 \div +125$	45	[45]	20	300			1	(30)	(20-60)	(0,03)	(800)			0,4	300 300		50 (100)			13
356	КТ208И	200	(5)		$-60 \div +125$	45	[45]	20	300 (500)			1	(30)	(40—120)	(0,03)	(800)			0,4	300 300		50 (100)			13
3 57	KT208K	200	(5)		$-60 \div +125$	45	[45]	20	300 (500)			1	(30)	(80-240)	(0,03)	(800)			(1,5)	300 300		50 (100)			13
3 58	К Т208Л	200	(5)		$-60 \div +125$	60	[60]	20	300 (500)			1	(30)	(2060)	(0,03)	(800)			0,4	300 300		50 (100)			13
3 59	KT208M	200	(5)		$-60 \div +125$	60	[60]	20	(500)			1	(30)	(40—120)	(0,03)	(800)			0,4 (1,5)	300 300		`50´ (100)			13
3 60	2T208A	200	(5)		$-60 \div +125$	20	[20]	20	(300)	(1)		1	(30)	(20—60)			20	5	0,3 (1,5)	300 300		35 (20)			34
361	2Т208Б	200	(5)		$-60 \div +125$	20	[20]	20	(300)	(1)		1	(30)	(40—120)			20	5) 0,3 (1,5)	300 300		35 (20)			34
3 62	2T208B	200	(5)		$-60 \div +125$	20	[20]	20	(300)	(1)		1	(30)	(80240)			20	5	0,3 (1,5)	300 300		35 (20)			34
36 3	2Т208Г	200	(5)		$-60 \div +125$	30	[30]	20	(300)	(1)		1	(30)	(20-60)			30	5) 0,3 (1,5)	$\frac{300}{300}$		35 (20)			34
364	2Т208Д	200	(5)		$-60 \div +125$	30	[30]	20	(300)	(1)		1	(30)	(40—120)			30	5	0,3 (1,5)	300 300		(20)			34
3 65	2T208E	200	(5)		$-60 \div +125$	30	[30]	20	(300)	(1)		1	(30)	(80—240)	1		30	5	0,3 (1,5)	300		35 (20)			34
3 66	2Т208Ж	200	(5)		$-60 \div +125$	45	[45]	20	(300)	(1)		1	(30)	(20-60)			40	5	0,3 (1,5)	300 300		35 (20)			34
367	2Т208И	200	(5)		$-60 \div +125$	45	[45]	20	(300)			1	(30)	(40—120)			40	5	0,3 (1,5)	300 300		35 (20)			34
368	2T208K	200	(5)		$-60 \div +125$	45	[45]	1	(300			1	(30)	(80—240)			40	5) 0,3 (1,5)	300 300		35 (20)			34
3 69	2Т208Л	200	(5)		$-60 \div +125$	60	[60]	1	(300)		1	(30)	(20—60)			50	5) 0,3 (1,5)	300 300		35 (20)			34
370	2T208M	200	(5)		$-60 \div +125$	60	[60]		(300) ` `		1	(30)	(40—120)			50	5	0,3 (1,5)	300 300		35 (20)			34
371	KT209A	200	(5)	0,45	$ -45 \div +100$	15	[15]		(500)		1	(30)	(2060)	(0,03)	ľ			0,4 (1,5)	300 300		`50 (100)			4
372	КТ209Б	200	(5)	0,45	$ -45 \div +106 $) 15	[15]		(500)		1	(30)	(40—120)	(0,03)	` '			(1,5)	300		50 (100)			4
37 3	KT209B	200	(5)	0,45	$5 - 45 \div +10$) 15	[15]		(500))		1	(30)	(80-240)	(0,03)	` 1			0,4 (1,5)	300		50 (100)			4
37 4	КТ209Г	200	(5)	0,4	$5 - 45 \div +10$	0 30	[30] 10	(500)			1	(30)	(2060)	(0,03)	(800)			0,4 (1,5)	300		50 (1 00)			4
			1	1		i	l	i	ı	ı	•	1			, 1	I	ı	1	i ,	1			1 1	ı I	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
37 5	КТ209Д	200	(5)	0,45	_45 ÷ +100	30	[30]	10	300 (500)			1	(30)	(40—120)	` ′ ′	(800)			0,4 (1,5) 0,4	300 300 300		50 (100) 50			4
376	KT209E	200	(5)	0,45	$-45 \div +100$	30	[30]	10	(500)			1	(30)	(80—240)	' '	(800)			(1,5) 0,4	300		(100) 50			4
377	К Т209Ж	200	(5)	0,45	$-45 \div +100$	45	[45]	20	(500)			1	(30)	(2060)	(0,03)	(800)			(1,5)	300 300 300		(100) 50			4
3 78	КТ209И	200	(5)	0,45	$-45 \div +100$	45	[45]	20	300 (500)			1	(30)	(40-120)	(0,03)	(800)			0,4 (1,5)	300		(100) 50			4
379	ҚТ209Қ	200	(5)	0,45	-45÷+100	45	[45]	20	300 (500)			1	(30)	(80—160)	(0,03)	(800)			(1,5)	300		(100)			4
380	К Т209Л	200	(5)	0,45	-45 + 100	60	[60]	20	300 (500)			1	(30)	(20-60)	(0,03)	(800)			0,4 (1,5)	300		50 (1 0 0)			4
3 81	KT209M	200	(5)	0,45	-45 ÷ +100	6 0	[60]	20	300 (500)			1	(30)	(40—120)	(0,03)	(800)			0,4	300		50 (100)			4
382	KT349A	200	(300)	0,6	$-40 \div +85$	20	[15]	4	(40)	1		1	10	(20—80)					0,3 (1,2)	10		6 (8)			34
3 83	КТ 349Б	200	(300)	0,6	40 ++85	20	[15]	4	(40)	1		1	10	(40—160)	j				0,3	10		(8)			34
384	ҚТ349В	200	(300)	0,6	-40 ÷ +8 5	20	[15]	4	(40)	1		1	10	(120-300)					0,3 $(1,2)$	10		6 (8)			34
385	KT350A	200	(100)	0,6	-40 ÷ +85	20	[15]	4	(600)	1		1	500	(20—200)					1,0 (1,25)	500 500		70 (100)			34
3 86	KT351A	200	(200)	0,6	-40 ÷ +85	20	[15]	4	(400)	1		1	300	(20—80)					0,6 (1,2)	400		20 (30)			34
387	KT3515	200	(200)	0,6	-40 ÷ +85	20	[15]	4	(400)	1		1	300	(50—200)					0,9 (1,1)	400		(30)			34
388	KT352A	200	(200).	0,6	-40 ÷ +85	20	[15]	4	(200)	1		1	200	(25—120)					0,6 (1,1)	$\begin{vmatrix} 200 \\ 200 \end{vmatrix}$		15 (30)			34
389	КТ352Б	200	(200)	0,6	-40 ÷ +8 5	20	[15]	4	(200)	1		1	200	(70-300)					0,6 (1,1)	200	0,15	15′ (30)			34
390	KT326A	200	(400)	0,6	-60 ÷ +125	20	[15]	4	50	0,5		(2)	10	(20—70)					0,3 (1,2)	10		5 (4)	450		34
391	ҚТ326Б	2 0 0	(400)	0,6	−60 ÷ +125	20	[15]	4	50	0, 5		(2)	10	(45—160)) 0,3 (1,2)	10		5' (4)	450		34
3 92	2T326A	250	(400)	0,6	$-60 \div +125$	20	[15]	4	500	0,05		(2)	10	(20—70)					(1,2)	10		5 (4)	450		34
393	2Т326Б	250	(400)	0,6	$-60 \div +125$	20	[15]	4	500	0,05		(2)	10	(45—160)					0,3 (1,2)	10		5 (4) 7	450		34
394	2T388A-2	300	(250)		$-60 \div +125$	50	[50]	4, 5	250	2		(1)	120	(25—100)			50	10	0,6 (1,2)	120	0,06 (0,03)	(25)	60		46
3 95	2T389A-2	300	(450)		$-60 \div +125$	25	[25]	4, 5	300	(2) 1 (1)		(1)	200	(25—100)			25	10	0,6 (1,2)	$\begin{vmatrix} 200 \\ 200 \end{vmatrix}$	25 (25)	`10' (25)	90		46
									Крем	ниевые		n -p-n	ı												
396	KT206A	15	(10)	3	$-60 \div +85$	20	[20]	20	20	1		1	(5)	(30—90)								20			76
397	КТ206Б	15	(10)	3	$-60 \div +85$	12	[12]	12	(50) 2 0	1		1	(5)	(70-210)								20			76
398	KT317	15	(100)	4	-10 ÷ +8 5	5	[5]	3,5	(50) 15	1		1	1	(25—350)					0,3 (0,85)	10 10	0,2	11 (22)			78
399	KT317A	(100) 15 (100)	(100)	4	$-60 \div +85$	5	[5]	3,5	(45) 15 (45)	1		1	1	(25—75)					0,3 (0,85)	10 10	0,13	(22)			78
	İ	(-55)			j]	j		(40)		i	l		! !	l i	! !	l	l		ĺ	l			. 1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	_	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
400	КТ 317Б	15	(100)	4	$-60 \div +85$	5	[5]	3,5	15	1	_	1	1	(35—120)					0,3	10	0,13	11			78
401	ҚТ 317В	(100)	(100)	4	$-60 \div +85$	5	[5]	3,5	(45) 15	1		1	1	(80—250)					(0,85)		0,13	(22)			78
40 2	2 T 317 A -1	(100)	(100)	4	-60 ÷ +85	5	[5]	3,5	(45) 15	1		1	1	(25 - 75)					(0,85)		0,13	(22)			78
403	2Т317Б-1	(100) 15	(100)	4	$-60 \div +85$	5	[5]	3, 5	(45) 15	1		1	1	(35120)					(0,85) 0,3 (0,85)	10 10 10	0,13	(22) 11 (22)			78
4 04	2 T 317B-1	(100)	(100)	4	$-60 \div +85$	5	[5]	3, 5	(45) 15	1		1	1	(80250)					0,85)		0,13	(22) 11 (22)			78
40 5	KT348A	(100) 15 (100)	(100)	4	$-60 \div +73$	5	[5]	3,5	(45) 15 (45)	1		1	1	(2575)					0,85)		0,13	11 (22)			6
40 6	К Т348Б	15 (100)	(100)	4	$-60 \div +73$	5	[5]	3, 5	15 (45)	1		1	1	(35—120)					0,85)		0,13	11 (22)			6
407	ҚТ 348В	15 (100)	(100)	4	$-60 \div +73$	5	[5]	3, 5	15 (45)	1		1	1	(80-250)					0,3		0,13	11 (22)			6
408	2T348A	{15} (100)	(100)	4	$-60 \div +73$	5	[5]	3, 5	15 (45)	1		1	1	(25—75)					0,3		0,13	11 (22)			6
40 9	2Т348Б	{15} (100)	(100)	4	$-60 \div +73$	5	[5]	3,5	15 (45)	1		1	1	(35120)					0,3		0,13	(22)			6
410	2 T3 48B	{15} (100)	(100)	4	$-60 \div +73$	5	[5]	3, 5	15 (45)	1		1	1	(80250)					0,3		0,13	(22)			6
411	KT307A	{15}	(250)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	4	20′ (50)	0,5		1	(10)	(20)			5	1	0,4		0,03	6 (3)			76
41 2	ҚТ307Б	{15}	(250)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	4	20′ (50)	0,5		1	(10)	(40)			5	1	(0,4)		0,03	6 (3)			76
413	KT307B	{15}	(250)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	4	20′ (50)	6, 5		1	(10)	(40)			5	1	0,4 (1,1)	20 20	0,05	6 (3)			76
414	ҚТ307Г	{15}	(250)	3	-60 ÷ -85	10	[10]	4	20′ (50)	0, 5		1	(10)	(80)			5	1	0,4 (1,1)	20 20		6 (3)			76
415	2T307A-1	{15}	(300)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	4	20′ (50)	0, 5		1	(10)	(20)			10	10) 0,4 (1,1)	20 20	0,03	5' (3)			76
416	2Т307Б-1	{15}	(300)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	4	20′ (50)	0,5		1	(10)	(40)			10	10	(0,4)	20	0,03	5' (3)			76
417	2T307B-1	{15}	(300)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	4	20′ (50)	0,5		1	(10)	(40)			10	10	(1,1)	20 20	0,05	5 (3)			76
418	2Т307Г-1	{15}	(300)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	4	20′ (50)	0,5		1	(10)	(30)			10	10	0,4	20 20		(3)			76
419	KT331A	15	(250)	4	$-60 \div +125$	15	[15]	3	(50)	0,2		5	1	(20—60)								5 (8)	120	4, 5	
420	К Т331Б	15	(250)	4	$-60 \div +125$	15	[15]	3	20 (50)	0,2		5	1	(40120)								5 (8)	120		
4 21	KT331B	15	(250)	4	$-60 \div +125$	15	[15]	3	20 (50)	0,2		5	1	(80220)								5 (8) 5	120	4, 5	
422	К Т331Г	15	(400)	4	$-60 \div +125$		[15]	3	20 (50)	0,2		5	1	(40—120)								5 (8) 5	120		22 *
423	2T331A-1	15	(250)	3,3	$-60 \div +125$	15	[15]	3	20 (50)	0,2		(5)	1	(2060)								5 (8) 5	120	4,5	
424	2Т331Б-1	15	(250)	3,3	$-60 \div +125$		[15]	3	20 (50)	0,2		(5)	1	(40-120)								(8)	120	4,5	
425	2T331B-1	15	(250)	3,3	$-60 \div +125$		[15]		20 (50)	0,2		(5)	1	(80—220)								5 (8) 5	120	1, 5	
426	2ТЗЗ1Г-1	15	(400)	3,3	$-60 \div +125$	15	[15]	3	20 (50)	0,2		(5)	1	(40—120)								(8)	120	4, 5	22
1					1				(30)			}				}						(0)			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
427	KT332A	15	(250)	4	$-60 \div +125$	15	[15]	3	20	0,2	5	1	(2060)								5	300	8	22
428	КТЗЗ2Б	15	(250)	4	$-60 \div + 125$	15	[15]	3	(50)	0,2	5	1	(40—120)								(8) 5	300	8	2
4 29	КТ33 2В	15	(250)	4	$-60 \div +125$	15	[15]	3	(50)	0,2	5	1	(80—220)								(8)	300	8	2
430	ҚТ332Г	15	(500)	4	$-60 \div +125$	15	[15]	3	(50)	0,2	5	1	(40-120)								(8) 5 (8)	300	8	2:
431	КТ332Д	15	(500)	4	$-60 \div +125$	15	[15]	3	(50)	0,2	5	1	(80—220)								(8) 5 (8)	300	8	2
43 2	2T332A-1	15	(250)	3,3	$-60 \div +125$	15	[15]	3	(50) 20 (50)	0,2	(5)	1	(20—60)								(8) 5 (8)	300	8	2
43 3	2Т332Б-1	15	(250)	3,3	$-60 \div +125$	15	[15]	3	20	0,2	(5)	1	(40—120)								(8) 5 (8)	300	8	2
4 34	2T332B-1	15	(250)	3,3	$-60 \div +125$	15	[15]	3	(50)	0,2	(5)	1	(80—220)								(8) 5 (8)	300	8	2
43 5	2Т332Г-1	15	(500)	3,3	$-60 \div +125$	15	[15]	3	(50) 20 (50)	0,2	(5)	1	(40—120)								(8) 5 (8)	300	8	2
43 6	2Т332Д-1	15	(500)	3, 3	$-60 \div +125$	15	[15]	3	20 (50)	0,2	(5)	1	(80—220)								(8) (8)	300	8	2
437	KT359A	15	(300)	3	-50 ÷ +85	15	[15]	3,5	20	0,5	1	10	(30—90)					0,7	10		5	100	6	
438	ҚТ359Б	15	(300)	3	$-50 \div +85$	15	[15]	3,5	20	0,5	1	10	(50 –150)					0,7	10		(6) 5 (6)	100	6	
43 9	ҚТ359В	15	(300)	3	-50 ÷ +85	15	[15]	3,5	20	0,5	1	10	(70280)					0,7	10		5 (6)	100	6	
440	KT318A	15	(430)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	3,5	[20] (45)	0,5	1	10	(30-90)					0,27 (0,9)	10 10	0,015	3,5 (4)			7
441	ҚТ318Б	15	(430)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	3,5	[20]	0,5	1	10	(50—150)					0,27	10 10	0,015	3,5			7
44 2	KT318B	15	(430)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	3,5	[20]	0,5	1	10	(70—280)					(0,27) (0,9)		0,015	3,5			7
443	ҚТ318Г	15	(350)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	3, 5	[20]	0,5	1	10	(30-90)					0,33		0,025	4,5 (5)			7
444	КТЗ18 Д	15	(350)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	3,5	[20]	0,5	1	10	(50—150)					0,33		0,025	4,5 (5)			7
44 5	KT318E	15	(350)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	3, 5	[20]	0,5	1	10	(70—280)					0,33		0,025				7
44 6	2T318A	15	(430)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	3, 5	[20]	0,5	1	10	(30—90)					0,27		0,015				7
447	2Т318Б	15	(430)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	3,5	[20]	0,5	1	10	(50—150)					0,27		0,015	3,5 (4)			7
448	2T318B	15	(430)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	3, 5	[20]	0,5	1	10	(70—280)					0,27		0,015	3,5			7
449	2T318B ₁	15	(430)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	3, 5	[20]	0,5	1	10	(70—280)					0,27		0,01	3,5 (4)			7
450	2Т318Г	15	(350)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	3,5	(45) [20]	0,5	1	10	(30—90)					0,33		0,025				7
451	2Т318Д	15	(350)	3	−60 ÷ +8 5	10	[10]	3, 5	[20]	0, 5	1	10	(50—150)					0,33		0,025	4,5 (5)			7
452	2T318E	15	(350)	3	-60 ÷ +85	10	[10]	3, 5	(45) [20]	0,5	1	10	(70—280)					0,33		0,025	4,5 (5)			7
453	КТЗЗЗА	15	(450)	3	-60 ÷ +85	10	[10]	3,5	[20]	0,4	1	.10	(30—90)					(1)	10	0,015	3,5			
					1				(45)		1			1	1		ĺ	(0,9)	10		(4)		l	

				1		i	 1			l i	_	10	13	14	15	16	1/	18	19	20	21	22	23	1.1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	10	- ' '	10				22	23	24	2 5
454	К Т333Б	15	(450)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	3,5	[20]	0,4	_	1	10	(50—150)					0,27 (0,9)	10	0,015	3,5 (4)			6
455	КТ333В	15	(450)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	3,5	(45) [20]	0,4		1	10	(70—280)					0,27 (0,9)	10	0,015	3,5			6
456	КТЗЗЗГ	15	(350)	3	-60 ÷ +85	10	[10]	3,5	(45) [20] (45)	0,4		1	10	(30—90)					0,33 (1)	10	0,025	4, 5 (5)		i	6
457	кТ333Д	15	(350)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	3,5	[20]	0,4		1	10	(50—150)			- 1		0,33	101	0,025	4,5 (5)			6
458	КТ333Е	15	(350)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	3,5	[20]	0,4		1	10	(70—280)					0,33	101	0,025	4, 5 (5)			6
459	2T333A	15	(450)	3	_60 ÷ +85	10	[10]	3,5	[20]	0,4		1	10	(30—90)					0,27 $(0,9)$	10	0,015	3,5			6.
460	2Т333Б	15	(450)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	3,5	[20]	0,4		1	10	(50—150)				i	0,27 (0,9)	10	0,015	3,5 (4)			6
461	2T333B	15	(450)	3	-60 ÷ +85	10	[10]	3,5	[20]	0,4		1	10	(70—280)					0,27 (0,9)	10	0,015	3,5 (4)			6
462	2T333B ₁	15	(450)	3	_60 ÷ +85	10	[10]	3,5	[20]	0,4		1	10	(70—280)					0,27 (0,9)	101	0,01	3,5			6
463	2Т333Г	15	(350)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	3,5	(45) [20] (45)	0,4		1	10	(30—90)					0,33	10	0,025	4, 5 (5)			6
464	2Т333Д	15	(350)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	3,5	[20]	0,4		1	10	(50—150)					0,33	10	0,025	4,5 (5)			6
46 5	2T333E	15	(350)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	3,5	[20]	0,4		1	10	(70—280)					0,33	10	0,025	4,5 (5)			6
466	KT324A	{15}	(800)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	4	20 (50)	0,5		1	(10)	(20—60)			5	1	0,3 (1,1)	10	0,01	2,5 (2,5)			76
467	КТ 324Б	{15}	(800)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	4	20 (50)	0,5		1	(10)	(40—120)			5	1	0,3	10	0,01	2,5 (2,5)			76
468	KT324B	{15}	(800)	3	_60 ÷ +85	10	[10]	4	(50)	0,5		1	(10)	(80—250)			5	l	0,3 (1,1)	101	0,01	2,5 (2,5)			76
469	КТ324Γ	{15}	(600)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	4	(50)	0,5			(10)	(49—120)			5	1	0,3	10	0,015	2,5 (2,5)	100		76
470	КТ324Д	{15}	(600)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	4	(50)	0,5			(10)	(20—80)			5	i	0,3 $(1,1)$	10 10		2,5 (2,5) 2,5	180		76 50
4 71	KT324E	{15}	(600)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	4	(50)	0,5		1	(10)	(60—250)			5	1	0,3 (1,1)	10 10	- 1	(2.5)	180		76
472	2T324A-1	{15}	(800)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	4	(50)	0,5		1	(10)	(20—60)			5	1	0,3 $(1,1)$	10	0,01	2,5 (2,5)			76 50
473	2Т324Б-1	{15}	(800)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	4	(50)	0,5		1	(10)	(40—120)			5	1	0,3 $(1,1)$	10	0,01	2,5			76
474	2T324B-1	{15}	(800)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	4	20 (50)	0,5		1	(10)	(80—250)			5	1	0,3 (1,1)	10	0,01	2,5 (2,5)			76 70
47 5	2Т324Г-1	{15}	(600)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	4	(50)	0,5		1	(10)	(40—120)			5	1	0,3 (1,1)	10	0,015	2,5 (2,5)	100		76
47 6	2Т324Д-1	{15}	(600)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	4	20 (50	0,5		1	(10)	(20-80)			5	1	0,3 (1,1)	10		2,5 (2,5) 2,5	189		76 50
477	2T324E-1	{15}	(690)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	4	20 (50	0,5		1	(10)	(60—250)			5	1	0,3	10 10		(2,5)	180		76.
47 8	KT279A	25	(250)	3	-45 ÷ +85	5	[30]	5	30	0, 03		(5)	1	(100—250)			25	5	0,1 (0,9)	10 10		8			6,27
479		(75) 25	(300) 3	_45 ÷ +85	5	[25]	5	30	0,05		(5)	1	(200—500)			20	5	0,l (0,9)	10		8			6,27
480		(75) 25	(300) 3	$-45 \div +85$	5	[10]	5	`30	0,03		(5)	I	(400—1000)			10	5	0,1 (0,9)	10 10		8		6	6,27
_00		(75)	1			1			(10	ار ^ب		J	1	l	1	ı		i	i	į i	•	1	i	1	

 1		, 1	, 1	5	6	7	8	9	10	11	_	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4			<u> </u>				1 1		(5)	1	(50—125)			25	5	0,2	10		8		$\frac{1}{1}$	6,27
481	КТ379 Г	25 (75)	(250)	3	$-45 \div +85$		[60]	5	30 (100)	0,05		(1)	1	(50—200)			20		(1,1) 0,25	10	0,05		60		76
482	2T366A-1	15	(1000)	1	$-60 \div +85$	15	10	4,5	(20)	0,1		1	5	,					(0,8—0,87) 0,25	3 10	0,08	(0,8)	50		76
483	2Т366Б-1	(25) 25 (40)	(1000)	0,6	$-60 \div +85$	15	10	4,5	(40)	0,1		(1)		(50—200)					(0,8-0,87)	10		(1,8)			
484	2Т366Б1-1	25 (40)	(800)	0,6	$-60 \div +85$	15	10	4, 5	20′ (40)			(1)	5	(50—200)					0,25 (0,8—0,87)	10	- 1	(1,8)	50		76 76
485	2T366B-1	50 (70)	(1000)	0,3	$-60 \div +85$	15	10	4,5	(70)	0,1		$\binom{1}{2}$	15	(50—200)			10	_	0,25 (0,78—0,85)	15 15	0,12	(3,5)	40		76
48 6	ҚТ354А	{30}	(1100)	2,5	$-60 \div +85$	10	[10]	4	(20)	0,5		2	(5)	(40—200)		10	10	5				1,3' (1,2)	25		26
487	ҚТ354Б	{30}	(1500)	2,5	$-60 \div +85$	10	[10]	4	(20)	0,5		2	(5)	(90—360)		10	10	5				(1,3)	30		26
488	2T354A-2	{30}	1100	2,5	$-60 \div +125$	10	[10]	4	(20)	0, 5		2	(5)	(40—200)		10	10	5				(1,3)	25		26
489	2Т354Б-2	{30}	1500	2,5	$-60 \div + 125$	10	[10]	4	(20)	0, 5		2	(5)	(90-360)		10	10	5				1,3 (1,2)	30		26
490	2T396A-2	{30}	(2100)	3	$-60 \div +125$	15	[10]	3	(40)	0,5		2	(5)	(40—250)		11	10	5				1,5 (2) 10	15		26
491	2T205A	40	(20)	0,1	$-60 \div + 125$	250	[250]	3	[20] (45]	(3)		(10)	, i	(10—40)					$\begin{pmatrix} 2 \\ (1) \\ 2 \end{pmatrix}$	5 5		(25)			7
49 2	2Т205Б	(160)		(1)	$-60 \div +125$	200	[200]	3	[20]	(2)		(10)		(10-40)					(1,0)	5 5		10′ (25)			7
493	KT369 A	(160)	(200)	2,5	$-60 \div +85$	45	[45]	4	250 (400	10		(2)	150	(20—100)) 0,8 (1,6)	200 250	0,1	15 (50)			24
494	КТ369Б	(1600)	(200)	2,5	$-60 \div +85$	45	[45]	4	250	10		(2)	150	(40-200)					(1,6)	200 250	0,1	15′ (50)			24
49 5	КТ 369 В	(1600)	(200)	2,5	$-60 \div +85$	65	[65]	4	250	10		(3)	10	(20—100)					0,5 (1,6)	200 250	0,1	10′ (40)			24
49 6	КТ369Г	(1600)	(200)	2,5	$-60 \div +85$	65	[65]	4	250 (400	10		(3)	10	(40—200)					(1,6)	200 250	0,1	10′ (40)			24
497	KT369A-1	(1600)	(200)	2,5	$-60 \div +85$	45	[45]	4	250 (400	10		(2)	150	(20—100)					0,8 (1,6)	200 250	0,1	15′ (50)			24
	КТ369Б-1	(1600 50) (200)	2,5	$-60 \div +85$	45	[45]	4	250) 10		(2)	150	(40—200)					0,8 (1,6)	200 250	0,1	15′ (50)			24
	KT369B-1	(1600	(200)	2,5	$-60 \div +85$	65	[65]	4	250) 10		(3)	10	(20—100)					0,5 (1,6)	200 250	0,1	10′ (40)			24
	КТ369Г-1	(1600	(200)	2,5	$-60 \div +85$	65	[65]	4	250) 10		(3)	10	(40—200)					0,5 (1,6)	200 250	0,1	10 (40)			24
	2T377A-2	(1600)	(200)	2,5	$-60 \div +125$	5 30	[30]	3	300	0' 3		(2)	150	(20—80)					0,8 (1,5)	150 150	0,07	15 (40)			24
	2 2Т377Б-2	50	(200)	2,5	$-60 \div +128$	5 30	[30] 3	300	0 3		(2)	150	(50—120)					0,8	150 150	0,07	15 (40)			24
	3 2T377B-2	50	(200)	1	$-60 \div +128$	5 30	[30] 3	300	0 3		(2)	150	(80—220)					0,8	150 150	0,07	15 (40)			24
	2T377A1-2	50	(200)	1			[30] 3	(600	0 3		(2)	150	(20-80)					0,8	150 150 150	0,07		400		24.
	5 2Т377Б'-2	1	(200)				[30] 3		0 3		(2)	150	(50—120)					(1,5) 0,8 (1,5)	150 150 150	0,07	`15´	400		24
	6 2T377B1-2		(200)					- 1		0 3		(2)	150	(80—220)					(1,5) 0,8 (1,5)	150	0,07		400		24
	7 2T378A-2	50	(200	´		1		4	(60 40	0 10		(5)	200	(20—80)					(1,5)	150 200	0,1		400		24
50	1 215/8A-2		(200	′					(80	00)		1	l	l			l		(1,5)	200		(50)		l	i

- 1	1		1							l I		1	1	1									долж	ение	таб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
08	2Т378Б-2	50	(200)	2,5	$-60 \div +125$	60	60	4	400 (800)	10		(5)	200	(50—180)					1	200	0,1	15	400	†	
09	2T378A-1	50	(200)	2,5	$-60 \div +125$	60	60	4	400	10		(5)	200	(20-80)					(1,5)	200 200	0,1	(50)			24
10	2Т378Б-1	50	(200)	2,5	$-60 \div +125$	60	60	4	(800) 400 (800)	10		(5)	200	(50—180)					(1,5)	200 200 200	0,1	(50)	400		24
11	KT336A	{50}	(250)	1	$-55 \div +85$	10	[10]	4	20	0,5		1	(10)	(20—60)					(1,5) 0,3	200	0.03	(50)	400		24
12	К Т336Б	{50}	(250)	1	-55 ÷ +85	10	[10]	4	[50] 20 [50]	0,5		1	(10)	(40—120)					(0,9) $0,3$	10 10	0.03	(4)			6
13	КТ336В	{50}	(250)	1	$-55 \div +85$	10	[10]	4	20	0,5		1	(10)	(80)	l				(0,9) 0,3	10 10 10	0.05	5 (4) 5			6
14	КТ336Г	{50}	(450)	1	$-55 \div +85$	10	[10]	4	20 [50]	0,5		1	(10)	(2060)					(0,9)	10 10 10	0,03	(4)			
15	КТ336Д	{50}	(450)	1	-55 ÷ +85	10	[10]	4	20	0,5		1	(10)	(40—120)				l	(0,9)	10 10 10	0,015	5 (4) 5			6
16	KT336E	{50}	(450)	1	−55 ÷ +85	10	[10]	4	[50] 20 [50]	0,5		1	(10)	(80)					(0,9) $0,3$	10 10 10	0,015	5 (4) 5			
17	2T336A	{50}	(250)	1	$-60 \div +85$	10	[10]	4	20	0,5		1	(10)	(20-60)					(0,9)	10 10 10	0,013	5 (4)			
18	2Т336Б	{ 50 }	(250)	1	$-60 \div +85$	10	[10]	4	[50] 20 [50]	0,5		1	(10)	(40—120)					(0,9)	10 10 10	0,03	5 (4)			6
19	2T336B	{ 50 }	(250)	1	$-60 \div +85$	10	[10]	4	20	0,5		1	(10)	(80)					(0,9) $(0,3)$	10 10	0,05	5 (4)			
20	2Т336Г	{50}	(450)	1	$-60 \div +85$	10	[10]	4	[50] 20 [50]	0,5		1	(10)	(20-60)					(0,9)	10 10	0,0 3	$\frac{5}{(4)}$			6
21	2Т336Д	{50}	(450)	1	60 ÷ +85	10	[10]	4	20	0,5		1	(10)	(40-120)					(0,9)	10	0,015	5 (4) 5			6
22	2T336E	{ 50 }	(450)	1	$-60 \div +85$	10	[10]	4	[50] 20	0,5		1	(10)	(80)					(0,9)	10 10 10	0,015	(4)			6
	КТ372 A КТ372Б	50 50	(2400) (3000)	1	$-60 \div +125$ $-60 \div +125$	15 15	[15] [15]	3	[50] 10 10	0,5 0,5									(0,9)	10	0,013	5 (4)		3.5	29
25	KT372B 2T372A	50 50	(2400) (2400)	1 1	$-60 \div +125$ $-60 \div +125$ $-60 \div +125$	15 15	[15] [15]	3 3	10 10	0,5		_	_									1		5,5	29 29
- 1	2Т372Б	50 50	(3000)	I	$-60 \div +125$	15	[15]	3	10	0,5		5	_ [(1090)								1 (1,5)	4	5,5 3,5	29 29
- 1	2T372B	50	(2400)	1	$-60 \div +125$	15	[15]	3	10	0,5		5	_	(10—90)						l		1 (1,5)	4	5,5	29
	2TM163A	75	(30)	1	$-60 \div +125$	120	[120]	1,5	15	7,5		5	ł	(10—90)								1 (1,5)	4	5,5	29
	2ТМ103Б	75	(30)	1	$-60 \div +125$	120	[120]	1,5	(60) 15	7,5		(20)	2	16—50		70			3,3	10		15			8
	2TM163B	75	(30)	1	$-60 \div +125$	80	[80]	1,5	(69) 15	7,5		(20)	2	30-90		70			3,3	10		15			8
İ	2TM103F	75	(30)	1	$-60 \div +125$ $-60 \div +125$	80	[80]	3	(60) 15	7,5		(20)	2	50—150	- -	0			3,3	10		15			8
	2ТМ103Д	75	(30)	1	$-60 \div +125$	80	[80]	3	(60) 15	7,5		(20)	2	1650		0			3,3	10		15			8
	KT302A	100	(00)	1	$-45 \div +85$	15	[15]	4	(60)	1,5	ļ	(20)	2	30-90	7	0			3,3	10		15			8
35	KT302B KT302B	100 100 100			$-45 \div +85$ $-45 \div +85$ $-45 \div +85$	15 15	[15] [15]	4 4	10 10 10	1	į	3	(2)	110—200 90—150											13 13
	КТ302Г	100			$-45 \div +85$	15	[15]	4	10	ì		a' = 1		10—250 200 —800									1	12	13 13

																						40			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	_	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
538	KT358A	100 (200)	(80)	0,7	$-40 \div +85$	15	[15]	4	30	10		5,5	20	(10—100)		<u> </u>	15	7,5	0,8	20		5	500		4
539	ҚТ358Б	100	(120)	0,7	$-40 \div +85$	30	[30]	4	(60)	10		5,5	20	(25—100)			30	7,5	(1,1) 0,8	20 20		(20) 5	500		4
540	ҚТ358 В	100	(120)	0,7	$-40 \div +85$	15	[15]	4	(60)	10		5,5	20	(50-280)			15	7,5	(1,1) 0,8	20 20		(20) 5	50 0		4
541	2T367A	(200) {100}	(1500)		$-60 \div +125$	10	[10]	4	(60)	0,5		5	(10)	(40-330)		10	10	10	(1,1)	20		(20) 1,5	15	4, 5	21
542	2T382A	{100}	(1800)		$-60 \div +125$	15	[10]	3	(40)	0,5		1	(5)	(40—330)		10	10	5	2	15		(2,7)		ĺ	21
543	2Т382Б	{100}	(1800)		$-60 \div +125$	15	[10]	3	20	0,5		1	(5)	(40330)		10	10	5	(2,5) 2	10	,	4, 5			21
544	2 T371A	{100}	(3000)		$-60 \div +125$	10	[10]	3	(40)	0,5		1	(10)	(30—240)		10	10		(2,5)			1,2	15		21
545	2T397A-2	{120}	(500)	0,5	$-60 \div +125$	40	[40]	4	(40)	1		5	(2)	(40300)		25	25	2				(1,5) 1,3	40		26
546	KT373A	150	(250)	0,61	$-40 \div +85$	3 0	[30]	5	(20)	0,05		(5)	1	(100—250)			25	5	0,1	10		(1,5) 8			5
547	ҚТ373Б	150	(300)	0,61	$-40 \div +85$	25	[25]	5	(200)	0,05		(5)	1	(200—600)			20	5	(0,9)	10 10		8			5
548	ҚТ373В	150	(300)	0,61	$-40 \div +85$	10	[10]	5	(200)	0,05		(5)	1	(500—1000)			10	5	$(0,9) \ 0,1$	10 10		8			5
549	ҚТ373 Г	150	(250)	0,61	-40 ÷+85	60	[60]	5	(200)	0,05		(5)	1	(50—125)			25	5	(0,9) 0,2	10 10		8			5
550	МП101*	{150}	0, 5		$-60 \div +120$	20	[20]	20	(200)	(3)		5	1	10—25	2		l		(1,1)	10		150			36
551	МП101А*	{150}	0,5		$-60 \div +120$	10	[10]	10	(100)	1 (2)		5	1	10—30	$_{2}$							150		15	36
552	МП101Б*	{150}	0,5		$-60 \div +120$	20	[20]	20	(100) 20 (100)	(3)		5	1	15—45	2							150			36
553	МП102*	{150}	0,5		$-60 \div +120$	10	[10]	10	20 (100)	(3)		5	1	15—45	2							150	İ	ļ	36
554	МП103*	{150}	1,0		$-60 \div +120$	10	[10]	10	20 (100)	(3)		5	1	1545	2							150			36
555	МП103А*	{150}	1,0		$-60 \div +120$	10	[10]	10	20 (100)	(3)		5	1	30—75	2					-		150			36
556	МП111	{150}	0,5		$-60 \div +100$	20	[20]	5	20 (100)	3		5	1	10—25	2				ļ						36
557	МПППА	{150}	0,5		$-60 \div +100$	10	[10]	5	20 (100)	1		5	1	10—30	2				ĺ					18	36
558	МПППБ	{150}	0,5		$-60 \div +100$	20	[20]	5	20 (100)	3		5	1	15—45	2										36
559	МП112	{150}	0,5		$-60 \div +100$	10	[10]	5	20 (100)	3		5	1	15—45	2						Ì				36
560	МП113	{150}	1,0	•	$-60 \div +100$	10	[10]	5	20 (100)	3		5	1	15—45	2				ļ						36
561	МП113А	{150}	1,2	,	$-60 \div +100$	10	[10]	5	20 (100)	3		5	1	35—105	2								į		3 6 ·
562	KT201A	{150}	(10)	:	$-60 \div +125$	20	[20]	20	$\begin{vmatrix} 20 \\ (100) \end{vmatrix}$	1		1	(5)	(2060)	2							20			34
563	КТ201Б	{150}	(10)		$-60 \div +125$	20	[20]	20	20 (100)	1		1	(5)	(30—90)	2						l	20			34
564	KT201B	{150}	(10)		$-60 \div +125$	10	[10]	10	20 (100)	1		1	(5)	(30—90)	2							20			34
							l		(100)	İ				i		l	.	l		l	- 1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	 12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
56 5	КТ201Г	{150}	(10)		$-60 \div +125$	10	[10]	10	20	1	 1	(5)	(70—210)	2							20			34
566	КТ201Д	{150}	(10)		$-60 \div +125$	10	[10]	10	(100)	1	1	(5)	(3090)	2							20		15	34
567	2T201A	{150}	(10)		$-60 \div +125$	20	[20]	20	(100)	0,5	(1)	(5)	(20-60)	2							20			34
568	2Т201Б	{150}	(10)		$-60 \div +125$	20	[20]	20	(100)	0,5	(1)	(5)	(3090)	2							20			34
569	2T201B	{150}	(10)		$-60 \div +125$	10	[10]	10	(100)	0,5	(1)	(5)	(30—90)	2							20			34
570	2T201 Г	{150}	(10)		$-60 \div +125$	10	[10]	10	(100) 20 (100)	0,5	(1)	(5)	(70-210)	2							20			34
571	2Т201Д	{150}	(10)		$-60 \div +125$	10	[10]	10	20 (100)	0,5	(1)	(5)	(3090)	2							20		15	34
572	TM10 *	150	(20)	0,6	$-60 \div +120$	20	20	3	10	5	(10)	3	20—60	3				2,5 (2)	10 10		10 (50)			8
573	TM10A *	150	(20)	0,6	$-60 \div +120$	20	20	3*	10	5	(10)	3	40—120	3				2,5 (2) 2,5 (2) 2,5 (2) 2,5	10 10		(50)			8
574	ТМ10Б*	150	(20)	0,6	$-60 \div +120$	3 0	30	3	10	5	(10)	3	10—32	3				2,5 (2)	10 10		(50)			8
57 5	TM10B *	150	(20)	0,6	$-60 \div +120$	30	30	3	10	5	(10)	3	20—60	3				2,5 (2)	10 10		(50)			8
576	* 701MT	150	(30)	0,6	$-60 \div +120$	20	20	3	10	5	(10)	3	1032	3				(2) 2,5 (2) 2,5 (2) 2,5 (2) 2,5	10 10		(50)			8
577	ТМ10Д*	150	(30)	0,6	$-60 \div +120$	20	20	3	10	5	(10)	3	20—60	3				2,5 (2)	10 10		10′ (50)			8
578	TM10E *	150	(30)	0,6	$-60 \div +120$	20	20	3	10	5	(10)	3	40—120	3				2,5 (2)	10 10		10′ (50)			8
579	тм10Ж*	150	(30)	0,6	$-60 \div +120$	20	20	3	10	5	(10)	3	80	3				2,5 (2)	10 10		(50)			8
580	KT301	150	(20)	0,6	$-55 \div +85$	20	20	3	10	10	(10)	3	2060	3				(2) 3 (2.5)	10 10		10' (80)	2000		13
581	KT391 A	150	(20)	0,6	$-55 \div +85$	20	20	3	10	10	(10)	3	40—120	3				(2,5) 3 (2,5)	10 10		10′ (80)	2000		13
582	КТ301Б	150	(20)	0,6	$-55 \div +85$	30	30	3	10	10	(10)	3	10-32	3				3 (2,5)	10 10		10′ (80)	4500		13
583	KT301B	150	(20)	0,6	$-55 \div +85$	30	30	3	10	10	(10)	3	20—60	3				3	10 10		10' (80)	4500		13
584	КТ3 01Г	150	(30)	0, 6	$-55 \div +85$	20	20	3	10	10	(10)	3	10—32	3				(2,5) 3 (2,5)	10 10		`10´ (80)	2000		13
58 5	ҚТЗЭІД	150	(30)	0,6	$-55 \div +85$	20	20	3	10	10	(10)	.3	20—60	3				(2,5) 3 (2,5)	10 10		10' (80)	2000		13
586	KT301E	150	(30)	0,6	$-55 \div +85$	20	20	3	10	10	(10)	3	40—120	3				(2,5) 3 (2,5)	10 10		(80)	2000		13
587	Ж1сету	150	(30)	0,6	$-55 \div +85$	20	20	3	10	10	(10)	3	80—300	3				3	10 10		(80)	2000		13
588	2T301 Г	150	(30) [60]	0,6	$-60 \div +120$	30	30	3	10 (20)	5	10	3	10—32	3		30	10	(2,5) 3 (2,5) 3	10 10	5	(80)	4500		13
589	2Т301Д	150	(30) [60]	0,6	$-60 \div +120$	30	30	3	10 (20)	5	10	3	20—60	3		30	10	(2,5) 3	10 10	5	10′ (80)	4500		13
590	2T301E	150	(30) [60]	0,6	$-60 \div +120$	20	20	3	(20)	5	10	3	40—120	3		20	10	(2,5) 3	10 10	8	(80)	2000		13
591	2Т301Ж	150	(30) [60]	0,6	$-60 \div +120$	20	20	3	10 (20)	5	10	3	80—300	3		20	10	(2,5)	10 10	8	(80)	2000		13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
592	KT315A	150	(250)	0, 67	_60 ÷ +100		25	6	100	1
593	ҚТ315Б	150	(250)	0, 67	$-60 \div +100$		20	6	100	1
594	KT315B	150	(250)	0,67	$-60 \div +100$		40	6	100	1
595	КТ315Г	150	(250)	0, 67	$-60 \div +100$		35	6	100	1
596	КТ 315Д	150	(250)	0, 67	$-60 \div +100$		40	6	100	1
597	KT315E	150	(250)	0,67	$-60 \div +100$		35	6	100	1
598	КТ3 15Ж	100	(150)	0,67	$-60 \div +100$		15		50	1
599 600	КТ315И КТ306А	100 {150}	(300)	0,67	$ \begin{array}{c c} -60 \div +100 \\ -60 \div +125 \end{array} $	15	60 [10]	4	50 30	0, 5
601	КТ306Б	{150}	(500)		$-60 \div +125$	15	[10]	4	[50]	0,5
602	KT306B	{150}	(300)		$-60 \div +125$	15	[10]	4	[50]	0,5
603	КТ3 06 Г	{150}	(500)		$-60 \div +125$	15	[10]	4	[50]	0,5
604	КТ30 6Д	{150}	(200)		$-60 \div +125$	15	[10]	4	[50]	0,5
605	2T306A	{150}	(300)		$-60 \div +125$	15	[10]	4	[50]	0,5
306	2Т306Б	{150}	(500)		$-60 \div +125$	15	[10]	4	[50]	0,5
507	2T306B	{150}	(300)		$-60 \div +125$	15	[10]	4	[50]	0,5
508	2Т306Г	{150}	(500)		$-60 \div +125$	15	[10]	4	[50]	0, 5
609	KT340A	{150}	(300)		$-10 \div +85$	15	15	5	[50] 50	1
510	КТ3 40Б	{150}	(300)		$-10 \div +85$	20	20	5	50	1
311	KT340B	{150}	(300)		-10 ÷ +85	15	15	5	(75)	1
512	КТ3 40Д	{150}	(300)	į	$-10 \div +85$	15	15	5	(200) 50	1
513	KT316A	{150}	(600)		$-60 \div +125$	10	[10]	4	30	0,5
614	ҚТ316Б	{150}	(800)		$-60 \div +125$	10	[10]	4	[50] 30	0,5
315	KT316B	{150}	(800)		$-60 \div +125$	10	[10]	4	[50] 30	0,5
616	КТ316Г	{150}	(600)		$-60 \div +125$	10	[10]	4	[50] 30 [50]	0,5
517	КТ316Д	{150}	(800)		$-60 \div +125$	10	[10]	4	[50] 30	0, 5
518	2T316A	{150}	(600)		$-60 \div +120$	10	[10]	4	[50] 30 [50]	0,5

	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	10	1	(20—90)		40	15	5	0,4	20 20		7	300		79
	10	1	(50—350)		40	15	5	(1,1) 0,4	20		7	500		79
	10	1	(20—90)		40	30	5	(1,1) 0,4	20 20 20		7	500		79
	10	1	(50-350)		40	25	5	(1,1) 0,4	20 20 20		7	500		79
	10	1	(20—90)		40	30	5	(l,l) l	20 20 20		7	1000		79
	10	1	(50-350)		40	25	5	(1,5) 1	20 20 20		7	1000		79
	10	1	(30—250)			15	5	(1,5) 0,5	$\frac{20}{20}$		10	1000		79
	10 1	1 (10)	(30) (20—60)			30 10	5 1	0,9)		0.03	5			79 15
	1	(10)	(40—120)			7	1	(1) 0,3	10	0,03	(4,5) 5			15
	1	(10)	(20—100)		30	10	1	(1)	10	3,00	(4,5) 5	500		15
	1	(10)	(40—200)		30	7	1				(4,5) 5	500		15
	1	(10)	(30—150)		30	10	1				(4,5) 5	300		15
	1	(10)	(20—60)			10	(1)	0,3	10	0,03	(4,5) 5			15
	1	(10)	(40—120)			7	(1)	(1) 0,3	10 10	0,03	(4,5) 5			15
Ì	1	(10)	(20—100)		30	10	(1)	(1)	10	·	(4,5) 5	500		15
	1	(10)	(40—200)		30	7	(1)				(4,5) 5	500		15
	1	(10)	(100—300)								(4,5) 3,7	60		34
-	1	(10)	(100)					0,3	50	0,015	$\begin{vmatrix} (7) \\ 3,7 \end{vmatrix}$			34
	2	(200)	(35)					0,4	200	0,015	(7) 3,7			34
	1	(10)	(40)								(7) 3,7	150		34
	1	(10)	(2060)			5	1	0,4		0,01	$\begin{pmatrix} (7) \\ 3 \\ (2,5) \end{pmatrix}$			34
	1	(10)	(40—120)			5	1	(1,1) 0,4		0,01	(2,5) 3			. 34
	1	(10)	(40—120)			5	1	(1,1) 0,4		0, 015	(2,5)			34
	1	(10)	(20—100)			5	1	(1,1) 0,4 (1,1)	10 10 10		(2,5) 3 (2.5)	150		34
	1	(10)	(60-300)			5	1	$\begin{pmatrix} 0,1\\ 0,4\\ (1,1) \end{pmatrix}$	10		(2,5)	150		34
	1	(10)	(20—60)			5	1	0,4		0,01	(2,5) 3 (2,5)			34
				l	l	l .	l	(1,1)	1		(2,3)			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
619	2Т316Б	{150}	(800)		-60 ÷ +120	10	[10]	4	30	0,5		1	(10)	(40—120)			5	1	0,4	10 10	0,01	3			34
620	2T316B	{150}	(800)		-60 ÷ +120	10	[10]	4	[50] 30	0,5		1	(10)	(40—120)			5	1	(1,1)	10 10 10	0,015	(2,5,			34
621	2Т316Г	{150}	(600)		$-60 \div +120$	10	[10]	4	[50]	0,5		1	(10)	(20—100)			5	1	(1,1) 0,4	10 10 10		(2,5)	150		34
622	2Т316Д	{150}	(800)		$-69 \div +120$	10	[10]	4	[50]	0,5		1	(10)	(60—300)			5	1	(1,1) 0,4	10		(2,5)	150		34
623	KT375A	200	(250)	0, 5	-45 ÷ +85	60	[60]	5	[50] [100]	1		2	20	(10—100)			60	5	(1, 1) 0,4	10		(2,5)	300		28
624	КТ375Б	200	(250)	0,5	-45 ÷ +85	3 0	[30]	5	(200) 100	1		2	20	(50-280)			30	5	(1) 0,4	10		(20)	300		28
625	KT312A	225	(80)	0,4	$-40 \div +85$	20	[20]	4	(200)	10		(2)	20	(10—100)			20	7,5	(1) 0,8	10 20		(20)	500		13
626	КТ 312 Б	(450) 225	(120)	0,4	$-40 \div +85$	3 5	[35]	4	(60)	10		(2)	20	(25100)			35	7,5	(1,1) 0,8	20 20		(20)	500		13
627	KT312B	(450) 225	(120)	0,4	$-40 \div +85$	20	[20]	4	(60)	10		(2)	20	(50280)			20	7, 5	(1,1) 0,8	20 20		(20)	500		-13
628	2T312A	(450) 225	(80)	0,4	$-60 \div +120$	30	[30]	4	(60)	10		(2)	20	(12—100)			15	7,5	(1,1) 0,5	20 20	0,1	(20)	500		13
629	2Т312Б	(450) 225	(120)	0,4	$-60 \div +120$	30	[30]	4	(60)	10		(2)	20	(25—100)			30	7,5	(1,1) 0,5	20 20	0,13	(20)	500		13
630	2T312B	(450) 225	(120)	0,4	$-60 \div +120$	30	[30]	4	(60)	10		(2)	20	(50250)			15	7,5	(1,1) 0,35	20 20 20	0,13	(20)	500		13
631	KT325A	(450) {225}	(800)		$-60 \div +125$	15	[15]	4	(60) 60	0,5		5	10	(3090)			15	10	(1,1)	20		(20) 2,5	125	1	34
632	КТ 325 Б	{225}	(800)		$-60 \div +125$	15	[15]	4	60	0, 5		5	10	(70—210)			15	10				2,5 (2,5) 2,5 (2,5) 2,5 (2,5) 2,5 (2,5) 2,5 (2,5) 2,5 (2,5)	125		34
633	KT325B	{225}	(1000)		60 ÷ +125	15	[15]	4	60	0, 5		5	10	(160—400)			15	10				(2,5) 2,5	125		34
634	2T325A	{225}	(800)		$-60 \div +125$	15	[15]	4	60	0,5		5	10	(30—90)			15	10				(2,5) 2,5	125		34
635	2Т325Б	{225}	(800)		$-60 \div +125$	15	[15]	4	60	0, 5		.5	10	(70—210)			15	10				$ \begin{array}{c} (2,5) \\ 2,5 \end{array} $	125		34
636	2T325B	{225}	(1000)		$-60 \div +125$	15	[15]	4	60	0,5		5	10	(160—400)			15	10				(2,5) 2,5	125		34
637	KT368A	{225}	(900)		$-60 \div +125$	15	[15]	4	30	0, 5		5	(10)	(50—300)		6	15	10				1,7	15	3,3	81
638	ҚТ368Б	{225}	(900)		$-60 \div +125$	(20) 15	(20) [15]	4	(60)	0,5		5	(10)	(50-300)		6	15	10				$\begin{vmatrix} (3) \\ 1,7 \end{vmatrix}$	15		81
639	2T368A	{225}	(900)		$-60 \div +125$	(20) 15	(20) [15]	4	(60) 3 0	0,5		1	(10)	(50300)		6	15	10				(3)	15	3,3	81
640	2Т368Б	{225}	(900)		$-60 \div +125$	(20) 15	(20) [15]	4	(60)	0, 5	,	1	(10)	(50-300)		6	15	10				(3)	15	3,3	81
641	KT355A	{225}	(1500)	0,3	$-60 \div +125$	(20) 15	(20) [15]	4	(60)	0, 5		5	(10)	(80300)		10	15	10				(3)	60		81
642	2T355	{225}	(1500)	0,3	$-60 \div +125$	15	[15]	4	(60) 30	0,5		5	(10)	(80300)		10	15	10				(2)	60		81
643	П307	250	(20)		$-40 \div +70$	80	[80]	3	(60)	20	;	(20)	10	16—50		70						(2)			36
644	П307А	250	(20)		-40 ÷ +70	80	[80]	3	(120) 30	20		(20)	10	30—90		70									3 6
645	П307Б	250	(20)		-40 ÷ +70	80	[80]	3	(120) 15	20		(20)	10	50—150		70									3 6
									(120)																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
646	П307В	250	(20)		$-40 \div +70$	6 0	[60]	3	30	20
647	П307Г	250	(20)		$-40 \div +70$	80	[80]	3	(120)	20
648	П308	250	(20)		$-40 \div +70$	120	[120]	3	(120)	20
649	11309	250	(20)		40 ÷ +70	120	[120]	3	(120)	20
650	П307*	250	(20)		$-60 \div +120$	80	[80]	3	(120)	3
651	П307А*	250	(20)		$-60 \div +120$	80	[80]	3	(120)	3
6 52	П307Б*	250	(20)		$-60 \div +120$	80	[80]	3	(120) 15	3
653	П307В*	250	(20)		$-60 \div +120$	60	[60]	3	(120)	3
654	П307Г*	250	(20)		$-60 \div +120$	80	[80]	3	(120) 15	3
655	П308*	250	(20)	i	$-60 \div +120$	120	[120]	3	(120) 15	3
656	П309*	250	(20)		-60 ÷ +120	120	[120]	3	(120) 30	3
657	KT339A	260	(300)		$-60 \div +150$	40	25	4	(120) 25	
658	KT342A	250	(250)	0, 5	$-60 \div +125$		30		(200)	0,05
659	КТ 342Б	250	(300)	0, 5	$-60 \div +125$		2 5		(300)	(30)
660	KT342B	250	(300)	0,5	$-60 \div +125$		10		(300)	(30)
661	2 T 384A	300	(450)	0,167	$-60 \div +125$	30		5	(300)	(30)
662	2 T3 85A	3 00	(250)	0, 167	$-60 \div +125$	60		5	(500) 300 (500)	10

Примечание. P_{\max} — максимально допустимая рассенваемая мощность коллек тора; f_{h216} — предельная частота усиления тока в схеме с общей базой.

Лавинные транзисторы

№ п _∠ п.	Тип при- б ора	P _{K max} , мВт	R _{пер-окр} , °C/мВт	t _{okp} , °C	Предельные режимы при $t_{\rm okp} = 25^{\circ}{\rm C}$	I _{KБО} , мкА
663 664 665	ГТ338А ГТ338Б ГТ338В	100 100 100	0,6 0,6 0,6	$ \begin{vmatrix} -40 \div +55 \\ -40 \div +55 \\ -40 \div +55 \end{vmatrix} $	Герма 1000 1000 1000	аниевые 30 30 30

Примечание. $U_{\rm H\ nab}$ — напряжение в лавинном режиме; $U_{
m K}$ эо проб — пробив транзистора.


12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
(20)	10	50—150		70									36
(20)	10	16—50		70									36
(20)	10	30—90		70									36
(20)	10	16—50		70									36
(20)	10	16—50		70									36
(20)	10	3090		70									3 6
(20)	10	50—150		70									36
(20)	10	50—150		70							i		36
(20)	10	16—50		70									3 6
(20)	10	30—90		70									36
(20)	10	16—50		70									36
10 (5)	7 1	(25) (100—250)		200	25	5	0,1	10 10		2 8	25		81 34
(5)	1	(200500)		200	20	5	(0,9)	10 10		8			34
(5)	1	(400—1000)		200	10	5	(0,9) 0,1 (0,9)	10 10 10		8			34
1	(150)	(30—180)			15	10	0,53	150 150	0 , 012	4 (20)			45
1	(150)	(30—150)			50	10	0,6 (1,2)	150 150 150	0,03	(20)			45


тора; $P_{\rm K,\ H\ max}$ — максимально допустимая импульсная рассеиваемая мощность коллек-


малой мощности


-		<i>U</i> и лав		f _{max} ,	U	ҚЭО проб		$t_{ m Hp}$		С _к , пФ	Чер-
	В	при И _{КЭ тах} , В	при f, кГц	МГц	В	$I_{K\ni R}$, мА	нс	при U KЭ max, В	при f, кГц	nΦ	теж
-	<i>p-n-p</i> 8 13 5	20 20 20 20	15 15 15	30 30 30	$\begin{bmatrix} 20 \\ 20 \\ 20 \end{bmatrix}$	1 1 1	1 1 1	20 20 20	15 15 15	2 2 2	11 11 11

ное напряжение между коллектором и эмиттером; $t_{
m Hp}$ — время нарастания лавинного









Транзисторы	cper

		°C/Br	PK n	пах. пах т)		Пр	едельн <i>t</i> ок	ые реж p = 25°	имы т С	три		
№ п/п.	Тип прибора	Rпер-окр, (Rпер-кор),	Вт	при toкр. (tкор), °С	^f окр' °С	I К тах! (I К, и тах), А			UBB max; (UBB, u max), B	^U КЭ max [^U КЭ R	/KBO, ([/] KЭO), мА	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1

Германиевые

										i ep.nc	iniieboie	
666 667 668 669 670	ГТ402Д ГТ402Е ГТ402Ж ГТ402И ГТ403А	100 100 100 100 100	0,6 0,6 0,6 0,6	25 25 25 25	$-40 \div +55$ $-40 \div +55$ $-40 \div +55$ $-40 \div +55$ $-55 \div +70$	0,5 0,5 0,5 0,5 1,25	0,4	4 5	20	[25] [25] [40] [40] 30	0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,05	
671	ГТ403Б	(15) 100			$-55 \div +70$	1,25	0,4	45	20	30	0,05	
672	ГТ403В	(15) 100			$-55 \div +70$	1,25	0,4	60	20	45	0,05	
673	ГТ403Г	(12) 100			_55 ÷ +70	1,25	0,4	60	20	45	0,05	
674	ГТ403Д	(15) 100			-55 ÷ +70	1,25	0,4	60	30	45	0,05	
675	ГТ403Е	(15) 100			$-55 \div +70$	1,25	0,4	60	20	45	0,05	
676	ГТ403Ж	(12) 100			_55 ÷ +70	1,25	0,4	80	20	60	0,07	
677	ГТ403И	(15) 100			-55 ÷ +70	1,25	0,4	80	20	60	0,07	
6 78	ГТ403Ю	(15) 100			_55 ÷ +70	1,25	0,4	45	20	30	0,05	
679	1T403A	(15) 100			$-60 \div +70$	1,25	0,4	(45)	20	(30)	0,05	
680	1Т403Б	(15) 100			$-60 \div +70$	1,25	0,4	(45)	20	(30)	0,05	
681	1T403B	(15) 100			$-60 \div +70$	1,25	0,4	(60)	20	(45)	0,05	
682	1Т403Г	(12) 100			$-60 \div +70$	1,25	0,4	(60)	20	(45)	0,05	
683	1Т403Д	(15) 100			$-60 \div +70$	1,25	0,4	(60)	30	(45)	0,05	
684	1T403E	(15) 100			-60 ÷ +70	1,25	0,4	(60)	20	(45)	0,05	
6 85	1Т403Ж	(12) 100			-60 ÷ +70	1,25	0,4	(80)	20	(60)	0,07	
686	1Т403И	(15) 100			-60 ÷ +70	1,25	0,4	(80)	20	(60)	0,07	
687	ГТ405А	(15) 100	0,6	25	-40 ÷ +55	0,5			0,35	[25]	0,025	

ней мощности

-														
		h ₂₁₉ ,	(^h 219)		v_{K}	ЭО гр	<i>U</i> _{КЭ} (<i>U</i> _{БЭ}	нас,				P,	вых	
	P.	Режим			l									
	<i>U</i> қэ, (<i>U</i> қБ), В	I ∋, (I K), A		fn216' (frp), MFu	В	при Іэ, (ИК), А	В	при ^I К, А	^t pac, MKO	$C_{\kappa}, (C_{\mathfrak{d}}), \pi \Phi$	$ au_{ m K}$, no	Вт	npu f, Mru	Чертеж
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

p-n-p

р-п-р)				
(1) (1) (1) (1) (1) 5	0,003 0,003 0,003 0,003 (0,1)	(30—80) (60—150) (30—80) (60—150) 20—60	1 1 1 0,008	0,5 0,5	36, 37 36, 37 36, 37 36, 37 35
5	(0,1)	50—150	0,008	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5	35
5	(0,1)	20—60	0,008	0,5 0,5	35
5	(0,1)	50—150	0,006	0,5 0,5	35
5	(0,1)	50—150	0,0 06	(0,8) 0,45 0,5 0,5 (0,8) 0,45	35
	(0,45)	(30)	0, 008	$ \begin{array}{ c c c c c } \hline & (0,8) & 0,45 \\ 0,5 & 0,5 \\ (0,8) & 0,45 \\ \hline \end{array} $	35
5	(0,1)	20—60	0,008	0,5 0,5 0,45 0,45	35
	(0,45)	(30)	0,008	0,5 0,5 0,45 0,45	35
5	(0,1)	30—60	0,008	0,5 0,5 0,45 0,45	35
5	(0,1)	20—60	0,008	0,5 0,5 0,65 0,45 0,45	35
5	(0,1)	50—150	0,008	0,5 0,5 0,5 0,45 0,45	35
5	(0,1)	20—60	0,008	0,5 0,5 (0,8) 0,45	35
5	(0,1)	50—150	0,006	0,5 0,5 0,5 0,45	35
5	(0,1)	50—150	0,006	(0,8) 0,5	35
	(0,45)	(30)	0,008	(0,8) 0,5 (0,8) 0,45	35
5	(0,1)	20—60	0,008	(0,8) 0,45	35
	(0,45)	(30)	0,008	0,5 0,5 0,45	35
1	0,003	(30—80)	1		33
l	i	,	ļ		Ĭ

-						7		_	10	Ī	l		7	T	1	<u> </u>		ī	1		,		Прод	олж	зние	табл.
	2	3	4	5	6	'	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
688 689 690 691	ГТ405Б ГТ405В ГТ405Г П607	100 100 100	0,6 0,6 0,6 1,5	25 25 25 (40)	$ \begin{array}{r} -40 \div +55 \\ -40 \div +55 \\ -40 \div +55 \\ -60 \div +60 \end{array} $	0,5 0,5 0,5 0,3 (0,6)	(0,15)	30	0,35 0,35 0,35 1,5	[40]	0,025 0,025 0,025 0,3		1 1 1 3	0,003	(60—150) (30—80) (60—150) (20—80)	l ī	25	0,1	2	0.2	3	50	500			33 33 33
692	П607А		1,5	(40)	$-60 \div +60$	0,3	(0,15)	30	1,5	[25]	0,3		3	(0,25)	(60-200)	' '	25	0,1	(0,6)	0,2	3	(500)				39
693	П608		1,5	(40)	$-60 \div +60$	0,3	(0,15)	30	1,5	[25]	0,3		3		(40—120)	`	25	0,1	(0,6)	0,2 0,2 0,2 0,2 0,2	3	50 (500)	500		1	39
694	П608А		1, 5	(40)	$-60 \div +60$	(0,6) 0,3 (0,6)	(0,15)	30	1,5	[25]	0,3		3		(80-240)		25	0,1	(0,6)	0,2	3	(500)	500			39
6 95	П609		1,5	(40)	$-60 \div +60$	0,3	(0,15)	30	1,5	[25]	0,3			·	1	`	25	0,1	(0,6)	0,2 0,2 0,2 0,2		50 (500)	500			39
6 96	П609А		1,5	(40)	$-60 \div +60$	`0,3	(0,15)	30	1,5	[25]	0,3				1	` /	25	0,1	(0,6)	0,2 0,2 0,2	3	50 (500)	500			3 9
697	П607*	(15)	1,5	40	$-60 \div +70$	(0,6)	(0,15)	30	1,5	[25]	0,3				(20—80)		25	0,1	(0,6)	0,2		50 (500)	500			39
698	П607А*	(15)	1,5	40	$-60 \div +70$	(0,6)	(0,15)	30	1,5	[25]	0,3		- 1	1	(60—200)	1	.	1	(0,6)	0,2	3	50 (500)	500			39
699	П608*	(15)	1,5	40	$-60 \div +70$	(0,6)	(0,15)	30	1,5	[25]	0,3			· '	(40—120)			0,1	(0,6)),2),2		50 (500)	500			39
700	П608А*	(15)	1,5	40	$-60 \div +70$	(0,6) 0,3	(0,15)	30	1,5	[25]	0,3		- 1		1			- 1	$(0,6) \mid 0$,2 ,2	3	50(500)	500			3 9
7 01	П608Б*	(15)	1,5	40	$-60 \div +70$	(0,6)	(0,15)	50	1,5	[40]	0,5		- 1	`	1	` '		0,1	(0,6) 0	,2 ,2	3	500)	500			39
7 02	П609*	(15)	1,5	40	$-60 \div +70$	(0,6) 0,3	(0,15)	30	1,5	[25]	0,3			- 1	1	` /	- [0,1	$\begin{pmatrix} 2\\0,6\\2 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} 0\\0\\0 \end{pmatrix}$,2		50 500)	500	İ		39
703	П609А*	(15)	1,5	40	$-60 \div +70$	(0,6) 0,3	(0,15)	30	1,5	[25]	0,3	,	_ `	1		`		110	$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0,6 & 0 \end{bmatrix}$,2		50 (500)	500			3 9
704	П609Б*	(15)	1,5	40	$-60 \div +70$	(0,6) 0,3	(0,15)	50	1,5	[40]	0,5		- 1		. 1	[120] 2	5	0,1	2 0	2	3	50° 500)	500			39
104	110001	(10)	2,0	1	1 30 . 1-10	(0,6)	(0,10)		1,0	[40]	,,,,		3 (0,25)	80—240) (120) 4	0 (0,1	$ \begin{array}{c c} 0,6) & 0, \\ 2 & 0, \\ 0,6) & 0, \end{array} $	2	3	50 500)	500			39
										Ге	рманив	6 t	bie n-j	o-n	•	•	•	1 (-,~, 0)	-1	10	Jool	1	l	Į	
705	ГТ404A	100	0.6	25 25	$-40 \div +55$	0,5	1	l		[25]	0,025	r			3080)	1	ı	,	1	,		,	,		10	0.0=

705	ГТ404А	100 150	0,6 0,3	25 25	-40 ÷ +55	0,5			[25]	0,025	
706	ГТ404Б	100 150	0,6 0,3	25 25 25	$-40 \div +55$	0,5			[25]	0,025	
707	ГТ404В	100 150	0,6 0,3	25 25	$-40 \div +55$	0,5			[40]	0,025	
7 08	ГТ404Г	100 150	0,6	25 25	$-40 \div +55$	0,5			[40]	0, 025	
709	ГТ404Д	100 150	0,6 0,3	25 25	$-40 \div +55$	0,5			[25]	0,025	
710	ГТ404Е	100 150	0,6 0,3	25 25	$-40 \div +55$	0,5			[25]	0,025	
711	ГТ404Ж	100 150	0,6 0,3	25 25	$-40 \div +55$	0,5			[40]	0, 025	İ
7 12	ГТ404И	100 150	0,6 0,3	25 25	$-40 \div +55$	0,5			[40]	0, 025	
713 714	ГТ612A 1Т612A-4	132 (132)	0,36 0,36	$\frac{1}{25}$	$-55 \div +70 \\ -60 \div +70$	0,12 (0,2)	12 12	0,2 0,2	[8]	0,01 0,005	
715	1T614A	100	0,4	50	$-60 \div +70$	0,2	12	0,5	[9]	0,01	

	(1)	0,003	(3080)	1		1	1	1	1	I	1	1	I	36, 37
	(1)	0,003	(60-150)	1					1					36, 37
	(1)	0,003	(30—80)	1		1		1			1		1	1
	(1)	0,003	ľ` '	1			1	1		1	ĺ			36, 37
		l	l` ′	1		1	1	1			l			36, 37
	(1)	0,003	(30—80)	1		l	1		1		l			36, 37
	(1)	0,003	(60—150)	1	l	l					i			1
l	(1)	0, 003	(30—80)	1				1	1				1	36, 37
			·	_		l						İ		36, 37
1	(1)	0,003	(60—150)	1				l						36, 37
				(1500)	9	(0,1)				3,5	7	0,2	2000	1
				(1500)	8	0,1				3,5 3, 5	7	0,15	2000	43
ĺ	(5)	0,05	(15—250)	(1000)							15	0,2	500	4 2
•	ı	1	ı	i				l	1			,		

									_			
						i						l
	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	°	7	"				<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	

										-153 [
716	KT501A	1	0,35	35 -	$-60 \div +125$	0,3 (0,5)	0,1	15	10	[15]		
717	КТ501Б		0,35	3 5	$-60 \div +125$	0,3 (0,5)	0,1	15	10	[15]		
718	KT501B		0,35	35	$-60 \div +125$	0,3 (0,5)	0,1	15	10	[15]		
719	КТ501Г		0,35	35	60 ÷ +125	0,3 (0,5)	0,1	30	10	[30]		
720	КТ501Д		0,35	35	$-60 \div +125$	0,3 (0,5)	0,1	30	10	[30]		
721	KT501E		0,35	35	$-60 \div +125$	0,3 (0,5)	0,1	30	10	[30]		
722	КТ501Ж		0,35	3 5	$-60 \div +125$	0,3 (0,5)	0,1	45	20	[45]		
7 23	КТ501И		0,35	35	$-60 \div +125$	1	0,1	45	20	[45]		
724	KT501K		0,35	35	$-60 \div +125$	0,3	0,1	45	20	[45]		
725	КТ501Л		0,35	35	$-60 \div +125$	0,3 (0,5)	0,1	60	20	[60]		
7 26	KT501M		0,35	35	$-60 \div +125$	0,3	0,1	60	20	[60]		
7 27	2T629A-2	(55)	(1)	(80	$ -60 \div +125$	5 1		50	4,5	5 [50]	0,005	
728	KT626A	(10) 6,5	(60) -40 ÷ +85	0,5		45			0,01	
729	9 КТ626Б	(10) 6,5	(60	$ -40 \div +85 $	0.5		60			0,15	
7 3	0 KT626B	(10	0) 6,5	(60	$) -40 \div +85$	0,5	5 5)	80)		0,15	
	1	,	•	,	•							

Кремни**е**

731	КТ601A	١	0,25	55 55	-40 ÷ +85	0,03	I	100	2	[100]	0,5	
732	КТ616А	260	(0,5) 0,3	55 25	40 ÷ +85	0,4 (0,6)		20	4	[20]	0,015	
	КТ616Б	260	0,3	25	_40 ÷ +85	(0,6) 0,4 (0,6)		20	4	[20]	0,015	
7 33				25	$-25 \div +100$	(0,6) (0,2)		300	5	[250]	0,1	
7 34	KT605A	300	0,4	20	20. (120							_
						ı	1	1	ì	1	ı	1

выв	p-n-p

17 18

20 21

	BOIL !)-11-p											
	1	(0,03)	(20—60)	(5)			0,4 (1,5)	0,3		50 (100)			34
	1	(0,03)	(40—120)	(5)			0,4 (1,5)	0,3 0,3		50 (100)			34
	1	(0,03)	(80240)	(5)			0,4 (1,5)	0,3 0,3		50 (100)			34
	1	(0,03)	(20—60)	(5)			0,4 (1,5)	0,3 0,3		50 (100)			34
	1	(0,03)	(40—120)	(5)			0,4 (1,5)	0,3 0,3		50 (100)			34
	1	(0,03)	(80—240)	(5)			0,4 (1,5)	0,3 0,3		50 (100)			34
	1	(0,03)	(20—60)	(5)			0,4 (1,5)	0,3 0,3		50 (100)			34
	1	(0,03)	(40—120)	(5)			0,4 (1,5)	0,3 0,3		50 (100)			34
	1	(0,03)	(80—240)	(5)			0,4 (1,5)	0,3 0,3		50 (100)			34
	1	(0,03)	(2060)	(5)			0,4 (1,5)	0,3 0,3		50 (100)			34
	1	(0,03)	(40—120)	(5)			0,4 (1,5)	0,3 0,3		50 (100)			34
	1,2	0,5	(25—80)	(250)	50	0,01	0,6 (1,2)	0,5 0,5	0,06 0,03	20 (100)	12 • 104		46
	2	0,15	(40-250)	(75)			1	0,5	·		500		47
	2	0,15	(30—100)	(75)			1	0,5			500		47
	2	0,15	(15—45)	(45)			1	0,5			500		47
•		,	'	ı			• '	•	•	•	•	 •	


вые п-р-п

(20)	0, 01	16	(40)					15	600	l 1	1	36
(1)	0,5	(40)	(200)		0,6 (2)	0,5 0,5	0,05	15 (50)				34
(1)	0,5	(25)	(200)		0,6 (2)	l i	0,015					34
(40)	0,02	(10-40)	(40)		8	0,02		7 (50)				36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
735	КТ605Б	300	0,4	25	$-25 \div +100$	(0,2)		300	5	[250]	0,1 ⁽ⁱ⁾ .		(40)	0,02	(30—120)	(40)			8 .	0,02		7 (50)				36
73 6	KT603A	200	0,5	50	-40 ÷ +85	0,3 (0,6)		30	3	[30]	0,01		(2)	0,15	(10-80)	(200)			1 (1,5)	0,15 0,15		15 (40)	400			36
7 37	ҚТ603Б	200	0, 5	50	40 ÷ +85	0,3 (0,6)		30	3	[30]	0,01		(2)	0,15	(60)	(200)			1 (1,5)	0,15 0,15		15 (40)	400			36
738	KT603B	200	0,5	50	-40 ÷ +85	0,3		15	3	[15]	0,005		(2)	0,15	(10—80)	(200)			1 (1,5)	0,15 0,15		15 (40)	400			36
739	К Т603 Г	200	0, 5	50	- 40 ÷ +85	0,3		15	3	[15]	0,005		(2)	0,15	(60)	(200)			1 (1,5)	0,15 0,15		15 (40)	40 0			36
740	КТ 603Д	200	0,5	50	-40 ÷ +85	0,3		10	3	[10]	0,001		(2)	0,15	(20—80)	(200)			1 (1,5)	0,15 0,15		15 (40)	400			36
7 41	KT603E	200	0,5	50	-40 ÷ +85	0,3		10	3	[10]	0,001		(2)	0,15	(60—200)	(200)			1 (1,5)	0,15 0,15		15 (40)	400			36
7 42	2T603A	200	0,5	50	$-60 \div +125$	0,3 (0,6)		30	3	[30]	0,003		(2)	0,15	(20—80)	(200)			0,8 (1,5)	0,15		15 (40)	400			3 6
743	2Т603Б	200	0,5	50	$-60 \div +125$	0,3 (0,6)		30	3	[30]	0,003		(2)	0,15	(60—180)	` ′			0,8 (1,5)	0,15		15 (40)	400			36
744	2T603B	200	0,5	50	$-60 \div +125$	0,3 (0,6)		15	3	[15]	0,003		(2)	0,15	(20—80)	(200)			0,8 (1,5)	0,15	•	15 (40)	400			36
74 5	2Т603Г	200	0,5	50	$-60 \div +125$	0,3 (0,6)		15	3	[15]	0,003		(2)	0,15	(60—180)				0,8 (1,5)	0,15		15 (40)	400			36
74 6	2Т603И	200	0,5	50	$-60 \div +125$	0,3 (0,6)		30	4	[30]	0,003		(2)	0,35	(20)	(200)			1,2 (1,3)	0,35	1	15 (40)				36
7 47	KT608A	200	0,5	20	-40 ÷ +85	0,4 (0,8)	60	60 (80)	4 (8)	60 (80)	0,01		(5)	0,2	(20—80)	(200)			(2)	0,4	0,12	15 (50)				36
7 48	КТ 608Б	200	0,5	20	$-40 \div +85$	0,4 (0,8)		60 (80)	4 (8)	60 (80)	0,01		(5)	0,2	(40—160)	` ′			(2)	0,4	0,12	15 (50)				36
7 49	2T608A	200	0,5	50	$-60 \div +125$	0,4 (0,8)		60 (80)	(8)	60 (80)	0,01		(5)		(25—80)	(200)			(2)	0,4	0,1	15 (50)				36
75 0	2Т608Б	200	0,5	50	$-60 \div +125$	0,4 (0,8)		60 (80)	(8)	60 (80)	0,01		(5)	 	(50—160)	` ′			(2)	0,4	0,1	15 (50)				36
7 51	KT617A	215	0,5	25	$-40 \div +85$	0,4 (0,6)		30	4	[20]	0,005		(2)	0,4	(30)	(150)			0,7	0,15		15 (50)	120			34
7 52	KT618A	200	0,5	25	-40 ÷ +85	0,1		300	5	[250]	(0,05)		(40)		(30)	(40)						7 (50)				34
7 53	KT611A	(40) 150	0,8	25 (25		0,1		200	3	[180	(0,2)		(40)	0,002	(10—40)	(60)			8	0,02		5	200			38
		Ţ]	l				Į			ļ	j	ı	l	l	l	i	l	l	l	l				.	02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25
7 54	КТ611Б	(40) 150	0,8	25 (25)	$-25 \div +100$	0,1		200	3	[180]	(0,2)	(40)	0,02	(30—120)	(60)			8	0,02		5	200			38
7 55	KT611B	(40) 150	0,8	25 (25)	$-25 \div +100$	0,1		180	3	[150]	(0,2)	(40)	0,02	(10—40)	(60)			8	0,02		5	200			38
7 56	К Т611 Г	(40) 150	0,8	25 (25)	$-25 \div +100$	0,1		180	3	[150]	(0,2)	(40)	0,02	(30—120)	(60)			8	0,02		. 5	200			33
7 57	KT602A	150 (45)	0,85 (2,8)	25 (25)	-40 ÷ +85	0,075 (0,5)		120 (160)	5	[100]	0,07	(10)	0,01	(20-80)	(150)	70	0,05	3 (3)	0,05 0,05		4 (25)	300			38
7 58	КТ602Б	150 (45)	0,85 (2,8)	25 (25)	-40 ÷ +85	0,075 (0,5)		120 (160)	5	[100]	0,07	(10)	0,01	(50)	(150)	70	0,05	3 (3)	0,05 0,05		4 (25)	300			38
7 59	ҚТ602В	150 (45)	0,85 (2,8)	25 (25)	-40 ÷ +85	0,075 (0,5)		80	5	[70]	0,07	(10)	0,01	(15—80)	(150)	40	0,05	3 (3)	0,05 0,05		4 (25)	300			38
7 60	КТ602Г	150 (45)	0,85 (2,8)	25 (25)	-40 ÷ +85	0,075 (0,5)		80	5	[70]	0,07	(10)	0,01	(50)	(150)	40	0,05	3 (3)	0,05 0,05		4 (25)	300			38
7 61	2T602A	150 (45)	0,85 (2,8)	20 (20)	-60 ÷ +125	0,075 (0,5)		120 (160)	5	[100]	0,01	(10)	0,01	(20—80)	(150)	70	0,05	3 (3)	0,05 0,05		4 (25)	300			38
7 62	2Т602Б	150 (45)	0,85 (2,8)	20 (20)	60 ÷ + 125	0,075 (0,5)		120 (160)	5	[100]	0, 01	(10)	0,01	(50—200)	(150)	70	0,05	3 (3)	0,05 0,05		4 (25)	300			38
7 63	2T625A	(50)	1	(85)	-60 ÷ +125	1 (1,3)		60	5		0,03	1	0,5	(30—120)	(250)	50	0,01	0,63	0,5 0,5	0,03	9 (90)				45
7 64	2T 607A-4	(73)	1,5	40	$-60 \div +125$	0,15		40	4	3 5	1				(700)			` '	Í		4	18	1	1000	44
7 65	KT607A	73	1,5	(40)	-45 ÷ +85	0,15		40	4	3 5	ı				(700)						4	18	1	1000	44
7 66	К Т607Б	73	1,5	(40)	$-45 \div +85$	0,15		30	4	30	1				(700)						4,5	25	1	1000	
7 67	KT610A		1,5	(50)	-40 ÷ +85	0,3		20	4	[20]	0,5	(10)	0,15	(50—300)	` ′	20	0, 075				4,1 (21)	55	_		41
768	ҚТ610Б		1,5	(50)	-40 ÷ +85	0,3		20	4	[20]	0,5	(10)	0,15	(20-300)	(700)	20	0,075				4,1 (21)	22			41
769	2T610A		1,5	(50)	-60 ÷ +125	0,3		26	4	[26]	0,5	(10)	0,15	(50—250)	(1000)	20	0,05				4,1 (21)	35			41
7 70	2Т610Б		1, 5	(50)	$-60 \div +125$	0,3		26	4	[26]	0, 5	(10)	0,15	(20—250)	(700)	20	0,05				4,1 (21)	18			41
7 71	KT606A	(44)	2,5	40	-40 ÷ +85	0,4 (0,8)	0,1	60	4	[60]	(1,5)				(350)						10	10	0,8	40 0	40
7 72	К Т606Б	(44)	2,5	40	-40 ÷ +85	0,4 (0,8)	0,1	60	4	[60]	(1,5)				(300)						10	12	0,6	400	40
7 73	2T606A	(44)	2,5	(40)	60 ÷ +125	0,4 (0,8)	0,1	65	4	[65]	(1)				(350)						10	10	0,8	400	40
I		,	į]	1 ,]	. •					1			١.										

 $[\]Pi$ р в м е ч а в и е. t_{h216} — предельная частота усиления чока в схеме с общей базой; $P_{K\ max\ r}$ — максимально допустимая мощность коллектора, рассенваемая транзистором с теплоотводом.



Транзисторы боль ашой мощности

п/п.	и прибора	пер-окр. (Япер-кор). 'С/Вт	K max ' {P max}'' 'K max 1]' (P max 1)' Br	и :p, (^t ко	°°C'p' (^k op)'	К тах (I К, и тах), К нас тах], А	Б тах (ГБ, и тах)	KБ max, B d мод в в в в в в в в в в в в в в в в в в в	режи = 25 °C В жах В	Ke max' Tyee, u max' Tyee Raxi B	KБО· (^I КЭО)· [^I КЭК], мА	'KЭ· (UKE). В.	h ₂₁₉ , Wиж	(^h ₂₁ 9)	hzi6' (frp), MFu		при <i>I</i> э, (<i>I</i> э, п), [<i>I</i> к], A	<i>U</i> _{КЭ н}	ри Ік, А	рас' (вкл), [выкл], мкс	^{к,} (С _э), пФ	к, пс	PBI	ри f, МГц	Чертеж
Š	TB	R	P 1	прі t _{oк}	, co	\ \frac{1}{2}	A _E	25	D C	255	71	2			=	B	111	<u>m</u>		~~~	C				
1	2	3	4	5	Ĝ	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Германие вые р-п-р

774] П60	05	(5) 35	(3)	25	-50-+60	(1,5)	(0,5)	45	1	45	2	3	(0,5)	(2060)		35	0,3	2 (1,2)	0,5	3 (0,3)	130 (2000)	500		49
775 1160	05A	35 (5) 35	{0,5} (3);	$\begin{array}{c c} 60 \\ 25 \end{array}$	-50÷+60	(1,5)	(0,5)	45	1	[40] 45	2	3	(0,5)	(40120)		35	0,3	2	0,5	(0,35) 4 (0,35)	130 (2000)	500		49
776 1160	06	(5)	$\{0,5\}\$ (3)	$\begin{bmatrix} 60 \\ 25 \end{bmatrix}$	-50÷+60	(1,5)	(0,5)	35	0,5	[40] 35	2	3	(0,5)	(2060)	(30)	20	0,3	(1,2)	0,5	3	130 (2000)	500		49
777 1160	06A	35 (5) 35	{0,5} (3)	60 25	$-50 \div +60$	(1,5)	(0,5)	3 5	0,5	[25] 35	2	3	(0,5)	(40—120)	(30)	20	0,3	(1,2)	0,5	(0,3) 4	130	500	`	49
778 1160	05*	35 (5) 35	{0,5} (3)	60 25	-60÷ +70	(1,5)	(0,5)	45	1	[25] 45	2	3	(0,5)	(20—60)		35	0,3	(1,2)	0,5	(0,35)	(2000)	500		49
779 H6	05A*	(5	{0,5} (3)	60 25	-60÷+70	(1,5)	(0,5)	4 5	1	[40] 45	2	3	(0,5)	(50 <u>-</u> 120)		35	0,3	(1,2)	0,5	(0,3) 4	(2000)	500		49
780 H6	806*	35 (5) 35	$\{0,5\}\$ (3)	60 25	_60÷+70	(1,5)	(0,5)	3 5	0, 5	[40] 35	2	3	(0,5)	(20-60)	(30)	20	0,3	(1,2)	0,5	(0,35)	(2000)	500		49
781 H6	606A*	35 (5) 35	$\{0,5\}\$ (3)	60 25	-60÷+70	(1,5)	(0, 5)	35	0, 5	[25] 35	2	3	(0,5)	(50—120)	(30)	20	0,3	(1,2)	0,5 0,5	(0,3)	(2000)	500		49
782 FT	905A		{0,5} (6)	60 (30)	$-60 \div +70$	3	0,6	7 5		[25] 75	2	10	3	(35—100)		65	(3)	(1,2) 0,5	0,5	(0,35) 4	(2000)			62
783 FT	1	(9) 50 (9) 50	$\{\stackrel{(i,2)}{(6)}\}$	25 (30) 25	$-69 \div +70$	(7)	(1) 0,6	60		60	2	10	3	(35—100)	(60)	65	(3)	(0,7) 0,5	3 3		200	300		62
784 1T	l		{1,2} [6]	25 (30) 25	-60÷ +70	(7)	(1) 0,6	75		7 5	2	(10)	3	(35—100)	(30)	65	3	0,5	3	4'				50
785 _{П2}	2013	(9) 50 (3,5)	{1,2} [10]	40	_55 ÷ +60	(7) 1,5	(1)	45		[30]	0,4	10	(0,2)	20	0,1			(0,7)	3	(0,2)				56
786 _{П2}	1	(3,5)	[10]	20 (40)	-55 ++60	1,5		45	,	[30]	0,4	10	(0,2)	40	0,2			2,5	2					56
7 87 П2	1	(3,5)	[10]	20 (40)	-55÷+60	2		70		[55]	0,4	10.	(0,2)	20	0,1			2,5	2					56
788 П2	1	(3,5)	1 [10]	20 (40)	_55÷+69	2		70		[55]	0,4				0,2			2,5	$ _2 $					56
789 П2	į	(3,5)	[10]	20′ (50)	_60÷+70	1,5		45		[30]	0,4	10	(0,2)	20	0,1									56
790 H2	ļ	(3,5)	1 [10]	20′ (50)	_60÷+70	1,5		45		[30]	0,4	10	(0,2)	40	0, 2									56
791 TI2		(3,5)	1 [10]	(50)	_60÷+70	2		70		[55]	0,4	10	(0,2)	20	0,1									56
792 TI2	1	(3,5)	[10]	(50)	_60÷+70	(2,5)		70		[55]	0,4				0,2									56
112	2000	(0,0)	l'i	20		(2,5)																		
j	1		ı		1	•	•	•	•	•	•	•					-		-				•	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
79 3	П213А*	(4)	(10)	(45)	60 ÷+70	5	0,5	(45)	10	[30]	1	5	(0,2)	20	0,15										55
794	П213Б*	(4)	(10)	(45)	$-60 \div +70$	5	0,5	(45)	10	[30]	1	5	(0,2)	40	0,15			2,5	$ _{2}$						55
795	П214*	35 (4) 35	(10)	(45)	$-60 \div +70$	5	0,5	(60)	15	[55]	0,3	5	(0,2)	20—60	0,15			0. 9	3						55
796	П214А*	(4)	(10)	(45)	$-60 \div +70$	5	0,5	(60)	15	(45) [55]	0,3	5	(0,2)	50-4150	0,15			(1,2) 0, 9	2,5						55
797	П214В*	35 (4)	(10)	(45)	$-60 \div +70$	5	0,5	(60)	10	(45) [55]	1,5	5	(0,2)	20	0,15			(1,2) 2, 5	2,5						55
798	П214Г*	35 (4)	(10)	(45)	$-60 \div +70$	5	0,5	(60)	10	[55]	1,5		(0,2)	20	0,15			2, 5	$\frac{1}{2}$						55
799	П215*	35 (4)	(10)	(45)	$-60 \div +70$	5	0,5	(80)	15	[70]	0,3	5	(0,2)	20—150	0,15			0,9	3						55
800	П213*	35 (3,5)	(11,5)	(45)	$-60 \div +70$	5	0,5	(45)	15	[40]	0,15	5	(1)	2050	0,15			(1,2) 0,5	2,5 3						55
801	П214Б*	35 (3,5)	(11,5)	(45)	$-60 \div +70$	5	0,5	(60)	15	(30) [55]	0,15	5	(0,2)	20—150	0,15			(0,75) 0,9	2,5 3						55
80 2	ГТ703А	35 (3) 30	[15] 1.6	(40) (35)	$-40 \div +55$	3,5				(45) [20] (25)	0,5	1		(30—70)	0,01	20	0,05	(0,6-0,9) 0,6	2,5 3						48
803	ГТ703Б	(3) 30	[15] [16]	(40) (35)	$-40 \div +55$	3,5				[20]	0,5	1	0,05	(50—100)	0,01	20	0,05	(1) 0, 6	$\begin{vmatrix} 3 \\ 3 \end{vmatrix}$						48
804	ГТ703В	(3) 30	[15] [16]	(40) (35)	$-40 \div +55$	3,5				[30]	0,5	1	0, 05	(30—70)	0,01	25	0,05	0.6	3						48
80 5	ГТ703Г	(3) 30	[15] [15]	(40) (35)	$-40 \div +55$	3,5				[30]	0,5	1	0,05	(50-100)	0,01	25	0,05	0.6	$\begin{vmatrix} 3 \\ 3 \end{vmatrix}$						48
806	гт703Д	(3) 30	[15] [16]	(40) (35)	$-40 \div +55$	3,5	•			[40]	0,5	1	0,05	(20—45)	0,01	30	0,05	(1) 0,6	3						48
807	FT810A	(2,5) 50	(15) { 0,7 5}	(27,5) 27,5	$-55 \div +55$	10	1,5	200	1,4		20	10	(5)	(15)	(15)			(1) 0,7	$\begin{vmatrix} 3 \\ 10 \end{vmatrix}$	5					62
808 809		(2,5) (2,5)	15 15	(37,5) (37,5)	$-60 \div +70$ $-60 \div +70$	10 10	2 2	50 40		50 40	8 8	10 10	5 5	20—50 40—100	(30) (30)	40 30	(5) (5)	(0,8)	10 0,6 0,6	5 5					51 51
810		(2,5)	(300)	(37,5)	$-60 \div +70$	_	1,5	75 60	1,4		[8]	10	5	(30—150)	(30)	65	(5)	0,5 (0,6)	5 5	5					50
	П4АЭ П4АЭ*	(2)	[20]	(40) 20 (40)	$-55 \div +60$	5 5	1,2	60		50	0,5	10	(2)	5	0,15			, ,							57
	П4БЭ	(2)	[20]	20 (40)	$-60 \div +70$		'	70		60	0,5	(10)	` ′	5	0,15									ĺ	57
	П4ВЭ	(2)	[25] 3 [25]	20 (40)	$-55 \div +60$ $-55 \div +60$	5 5	1,2	40		35	0,4	10	(2)	15—40	0,15			0,5	$\begin{vmatrix} 2 \end{vmatrix}$					ĺ	57
815		(2)	[25] 3 [25]	20 (40)	$-55 \div +60$	5	1,2	60		50	0,4	10	(2)	10	0,15			0, 5	$\begin{vmatrix} 2 \end{vmatrix}$						57 57
	П4ДЭ	(2)	3 [25]	20 (40)	$-55 \div +60$	5	1,2	60		50	0,4	10	(2)	15—30	0,15			0,5	2						
	П4БЭ*	(2)	[25] 3 [25]	20 (40)	$-60 \div +70$	5	1,2	70		60	0,4	10	(2)	30	0,15			0,5	2						57 57
	П4ВЭ*	(2)	3 [25]	20 (40)	$-60 \div +70$	5	1,2	40		35	0,4	(10)	. /	15—40	0,15									ĺ	57
	П4ГЭ*	(2)	3 [25]	20 (40)	$-60 \div +70$		1,2	60		50	0,4	(10)	` ′	10	'										57
		(2)	3	20			-,_				","	(10)	(2)	1530	0,15										31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
820	П4ДЭ*	(2)	[25]	(40)	$-60 \div +70$	5	1,2	60		50	0.4	(10)	(2)	30	0,15										57
	, ,		3	20	·		0,75	(35)	15		1,5	3	(2)	10	0,1			0, 5	2						55
821	П216Б*	(2,5) 35	[24]	(25)	$-60 \div +70$		'	` ′		[35]		3	(2)	30				0,5	$\begin{vmatrix} 1 \\ 2 \end{vmatrix}$						55
822	П216В*	(2,5)	[24]	(25)	$-60 \div +70$		0,75	(35)		[35]	2		(2)		0,1			0,0	ا آ						55
823	П216Г*	(2,5) 35	[24]	(25)	$-60 \div +70$	7,5	0,75	(50)		[50]	2,5	3	1	5	0,1			0.5	$ _{2} $						55
824	П216Д*	(2,5) 35	[24]	(25)	$-60 \div +70$	7,5	0,75	(50)		[50]	2	3	(2)	15—30	0,1			0, 5	1 1						
825	П217В*	(2,5) 35	[24]	(25)	$-60 \div +70$	7,5	0,75	(60)	15	[60]	3	3	(2)	15-40	0,1			0, 5	$\begin{vmatrix} 2 \end{vmatrix}$						55
8 26	П217 Г *	(2,5) 35	[24]	(25)	$-60 \div +70$	7,5	0,75	(60)	15	[60]	3				0,1			(0,8)	3,5						55
827	П216*	(2) 3 5	[30]	(25)	$-60 \div +70$	7,5	0,75	(40)	15	[40]	0,5	0,75	(4)	(18)	0,1			0,7 5 (1,5)	3,5						55
828	П216А*	(2) 35	[30]	(25)	$-60 \div +70$	7,5	0,75	(40)	15	[40]	0,5	5	(1)	20—80	0,1			0,75	4						55
8 29	П217*	(2) 35	[30]	(25)	$-60 \div +70$	7,5	0,75	(60)	15	[60]	0,5	1	(4)	(15)	0,1			1 (1,5)	4 3,5						55
830	П217А*	(2)	[30]	(25)	$-60 \div +70$	7,5	0,75	(60)	15	[60]	0,5	5	(1)	2060	0,1			ı î	4						55
831	П217Б*	35 (2)	[30]	(25)	$-60 \div +70$	7,5	0,75	(60)	15	[60]	0,5	5	(1)	20	0,1			1 (0,6-0,9)	4 3,5						55
832	ГТ806А	35 (2)	[30]	(25)	$-55 \div +55$	[15]	3		1,5	7 5	[15]	(0)	(10)	(10—100)	10			0,6	15 15						58
833	ГТ806Б	(2)	2 [30]	25 (25)	_55 ÷ +55	[15]	3		1,5	100	[15]	(0)	(10)	(10—100)	10			0,6	15						58
834	ГТ806В	(2)	[30]	25' (25)	_55 ÷+55	[15]	3		1,5	120	[15]	(0)	(10)	(10—100)	10			(1) 0,6	15 15						58
835	ГТ806Г	(2)	[30]	25' (25)	$-55 \div +55$		3		1,5	50	[15]	(0)	(10)	(10—100)	10			(1) 0,6	15 15						58
836	гт806Д	(2)	2 [30]	25' (25)	-55 ÷+55		3		1,5	140	[15]	(0)	(10)	(10—100)	10			(1) 0,6	15 15						58
837	1T806A	(2)	[30]	25 (25)	$-60 \div +70$		3		2	75	[12]		(10)	(10—100)	10	40	3	(1) 0,6	15 20	[30]					58
	1Т806Б	(2)	[30]	20' (25)	$-60 \div +70$	-	3		2	100	[12]		(10)	(10—100)	10	65	3	$(0,8) \\ 0,6$	$\begin{vmatrix} 20 \\ 20 \end{vmatrix}$	[30]				į	58
	1T806B	(2)	[30]	(25)	$-60 \div +70$		3		2	120	[12]		(10)	(10—100)	10	80	3	(0,8) 0,6	$\begin{vmatrix} 20 \\ 20 \end{vmatrix}$	[30]					58
840		30	2 2	20 25		30	5		2	100	16		20	10—60	10	60	3	(0,8) 0,8	20 30	3					58
			50	25 25 25	$-60 \div +70$	40	10		$\frac{2}{4}$	125	16		20	1060	10	75	3	0,8 0,8	30 30						58
841	1Т813Б	30	2 50	25	$-60 \div + 70$	30 40	10		4				20	10—60	10	80	3	0,8 0,8	30 30						58
	1T813B	30	2 50	25 25	$-60 \div +70$	30 40	5 10		2 4	150	16	(10)	0,1	(30)	(30)	25		0,8 0,6	10						64
843		(1,85)	35	(20)	$-60 \div +70$	(20)	(6)	33		32	16	(10)	10 (5)	(50 <u>—</u> 320) (10)		20	(5)	0,0	10						
844 845 846	П210В	(1) (1) (1,2)	45 45 50	(25) (25) (25)	$ \begin{array}{r} -60 \div +70 \\ -60 \div +70 \\ -55 \div +70 \end{array} $		0,15	65 45	25 25 15	50 40 55	15 15 6	2 2	(5) (5) 5	(10) (10) (10)	0,1 0,1 0,05	100	(2,5)								52 52 51
										(100)														į	

																						11 poc	эолэкен	ue ma	ion.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
847	П210А*	(1) 40	60	(25)	_60 ÷ + 70	12		65	25	65	8	2	(5)	(15)	0,1	50	2,5								52
848	П210Ш*	(1)	60	(25)	$-60 \div +70$	(9)		65		[64]	8	1	(7)	(15—60)	0,1	50	[2,5]								52
849	1T702A	(0,3)	[150]	(30)	$-60 \div +70$	30	5	60	4	60	12	(1,5)	(30)	(15—100)				0,6	30						59
850	1Т702Б	10 (0,3)	5 [150]	(30)	$-60 \div +70$	30	5	60	4	60	12	(1,5)	(30)	(15—100)				1,2	30						59
851	1T702B	$\begin{vmatrix} 10\\ (0,3)\\ 10 \end{vmatrix}$	5 [150] 5	25 (30) 25	$-60 \div +70$	30	5	60	4	40	12	(1,5)	(30)	(20)				0,6	30						59
										Гер	э ма ние	. . 861.0	n-p - n												
852	ГТ705А	30 (3)	1,6	(35) (40)	$ -40 \div +55 $	3,5			1	[20] (25)	0,5	1	0,05	(30—70)	0,01			1	1,5 1,5 1,5					1	48
8 53	ГТ705Б	30	[15] 1,6 [15]	(35)	$-40 \div +55$	3,5				[20] [25]	0, 5	1	0,05	(50—100)	0,01			(2) 1	1,5 1,5 1,5						48
8 54	ГТ705B	(3)	1,6	(35) (40)	$-40 \div +55$	3,5				[30]	0, 5	1	0,05	(30—70)	0, 01			(2) 1	1,5 1,5 1,5						48
8 55	ГТ705Г	(3)	[15] 1,6	(35)	$-40 \div +55$	3,5				(35) [30]	0,5	1	0,05	(50—100)	0,01			(2) 1	1,5 1,5 1,5			ĺ			48
8 56	ГТ705Д	(3) 30 (3)	[15] 1,6 [15]	(40) (35) (40)	$-40 \div +55$	3,5				(35) [20] (25)	0, 5	1	0,05	(90—250)	0,01			(2) 1 (2)	1,5 1,5 1,5						48
,	•	•	•	•	•	•		•	!	. К	Гремние	вые ј	p-n-p		,		•				•	•		•	•
8 57	П302	(10)	[7]	(50) 25	$ -55 \div +85$	0,5	0,2	35		[35]	0,1	(10)	0,12	(10)	0,2	[53
8 58	П302*	(10)	[7]	(50)	$-60 \div + 120$	0,5	0,2	35		[35]	0,1	10	0,12	(10)	0,2										53
859	П303	(10)	[10]	(50) (50) 25	$-55 \div +85$	0,5	0,2	60		[60]	0,1	(10)	0,12	(6)	0,1										53
860	П303А	(10)	[10]	(50) 25	$-55 \div +85$	0,5	0,2	60		[60]	0,1	(10)	0,12	(6)	0,1										5 3
861	П304	(10)	$\begin{bmatrix} 1 \\ [10] \end{bmatrix}$	(50) 25	$-55 \div +85$	0,5	0,2	80		[80]	0,1	(10)	0, 06	(5)	0,05										53
862	П306	(10)	[10]	(50)	$-55 \div +85$	0,4		60		[60]	0,1	(10)	(0,1)	(7—30)	0,05										53
8 63	П306А	(10)		25 (50) 25	$-55 \div +85$	0,4		80		[80]	0,1	(10)	(0,05)	(5—50)	0,05										53
8 64	П303*	(10)	[10]	(50)	$-60 \div + 120$	0,5	0,2	60		[60]	0,1	10	0,12	(6)	0,1										53
8 65	П303А*	(10)	$\begin{bmatrix} 1 \\ [10] \end{bmatrix}$	(50)	$-60 \div + 120$	0,5	0,2	60		[60]	0,1	10	0,12	(6)	0,1										53
8 66	П304*	(10)	[10]	(50)	$-60 \div + 120$	0,5	0,2	80		[80]	0,1	10	0,06	(5)	0,05										53
867	П306*	100	[10]	20 (50)	(-60:+120)	0,4		60		[60]	0,1	(10)	(0,1)	(7—25)	0,05										53
868	П306А*		[10]	(50)	$(-60 \div + 120)$	0,4		80		[80]	0,1	(10)	(0,05)	(5—35)	0,05										53
8 69	2T914A	(16)	7	(40)	-60÷+125	0,8 (1,5)	0,2	65	4	65	(1)	(5)	0,25	(10—60)	(350)	40	0,2	0,3 (0,9)	0,25 0,25		12	15	3	400	40
	l	1	i	i	i	i	1	1	1	1	i	•	ı	i i	1 .	1			, 1		•			i	1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	21	25	26
				·		•	,			K	ремние	вые і	n-p-n				,	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
870	2T928A	2	$\frac{2}{2}$	(25) 25	$-60 \div + 125$	0,8		60	5	60	0,005 (0,01)	(3)	(0,15)	(39—100)	(300)	40	0,02	0,6 (1,5)	$\begin{bmatrix} 0,3\\0,3 \end{bmatrix}$	0,225	10 (90)				34
871	2Т928Б		3,6	(25)	$-60 \div + 125$	(1,2) 0,8		60	5	60	0,005	(3)	(0,15)	(50-290)	(300)	40	0,02	0,6	0,3	0,225					34
8 72	ҚТ918А	(50)	3,6 2,5	25 (25)	$-60 \div +85$	(1,2) 0 , 25		3 0	2, 5		(0,01)				0,8			(1,5)	0,5	i	(30) 4,2 (15)	15	0,25	3000	68
873	КТ918Б	(50)	2,5	(25)	$-60 \div +85$	0,25		30	2,5		2				(1)						(15) 4,2 (15)	4	0,5	3 0 00	68
874 875 876 877 878 879 880 881	KT911A KT911B KT911P ZT911A 2T911B KT801A KT801B	(33) (33) (33) (33) (33) (33)	3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	(25) (25) (25) (25) (50) (50) (55) (55)	$-40 \div +85$ $-40 \div +85$ $-40 \div +85$ $-40 \div +85$ $(-60 \div +125)$ $(-60 \div +125)$ $-40 \div +85$	0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 2 2	0,4 0,4	55 55 40 40 55 55	3 3 3 3 3 3 2,5 2,5	[40] [40] [30] [30] [40] [40] [80] [60]	5 5 5 3 (10) (10)	5 5	(1) (1)	(13—59) (23—109)	(750) (500) (750) (600) (1002) (840) (10) (10)			$\frac{2}{2}$	1		19 19 19 19 19 19 10	25 25 50 100 25 25	1 0,8 0,3—1 1 1	1 0 00	66 66 66 66 66 66 38 38
882	KT913A	20	4,7	(55)	$-40 \div +85$	0,5 (1)	0,25	55	3,5	[55]	(25)		, ,		(999)	30	0, 975				7	18	3	1000	
883	КТ913Б	10	8	(70)	$-40 \div +85$	(2)	0,5	55	3,5	[55]	(50)				(990)	30	0, 075				12	15	5	1000	
884	КТ913В	10	12	(25)	$-40 \div +85$	(2)	0,5	55	3,5	[55]	(50)				(990)	30	0,075				14	15	10	1000	
885	2T913A		4,7	(55)	(−60÷ + 125)	0,5	0,25	55	3,5	[55]	(10)				(900)	30	0,075				6	15	3	1000	
886	2Т913Б		8	(70)	$(-60 \div + 125)$	1 [2]	0,5	5 5	3,5	[55]	(20)				(900)	30	0,075				10	12	5	1 0 00	
887	2T913B		12	(25)	$(-60 \div + 125)$	[2]	0,5	55	3,5	[55]	(20)				(900)	39	0,075				12	12	10	1 0 00	41
888	KT904A	(16)	5	(40)	$-40 \div +85$	0,8 (1,5)	0,2	60	4	[60]	(1,5)				(350)	40	[0,2]	0,6	0, 25		12	15	3	400	40
889	КТ904Б	(16)	5	(40)	$-40 \div +85$	0,8 (1,5)	0,2	60	4	[60]	(1,5)				(309)	40	[0,2]	0,5	0, 25		12	20	2,5	400	4)
890	2T904A	(16)	7	(40)	$-60 \div + 125$	0,8 (1,5)	0,2	65	4	65	(1)				(350)	40	[0,2]				12	15	3	4 0 0	40
891	KT920A	(20)	5	(50)	$-45 \div +85$	0,5 (1)	0,25 (0,5)	36	4	[36]	(2)				(400)						15	20	2	1 7 5	67
89 2	КТ920Б	(10)	10	(50)	$-45 \div +85$	`l´	0,5	36	4	[36]	(4)				(400)						25	20	5	17 5	67
893	ҚТ920 В	(4)	25	(50)	-45 ÷ +85	(2) 3 (7)	1,5 (3,5)	36	4	[36]	(7,5)				(400)						75	29	20	17 5	67
894	КТ920 Г	(4)	25	(50)	$-45 \div +85$	(7)	1,5 (3,5)	36	4	[36]	(7,5)				(350)						75	20	15	1 7 5	67
8 95	2T920A	(20)	5	(50)	$(-60 \div + 125)$		0,25 (0,5)	36	4	[36]	1				(400)						15	20	2	175	67
896	2Т920Б	(10)	10	(50)	$(-60 \div + 125)$	(2)	0,5	3 6	4	[36]	2				(400)						25	20	5	17 5	67
897	2T920B	(4)	25	(50)	$(-60 \div + 125)$	$\begin{pmatrix} 3\\ (7) \end{pmatrix}$	1,5 (3,5)	36	4	[36]	5				(400)						75	20	20	175	67
898	KT925A	(20)	5,5	(40)	-45 ÷+85	0,5	(-,-)	36	4	[36]	(7)				(500)						20	20	2	3 00	67
899	КТ925Б	(10)	11	(40)	$-45 \div +85$	(3)		36	4	[36]	(12)				(500)						30	35	5	3 00	67


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
200	KT005D	(4.4)	25	(42)	45 • 1 05	2.2		26	3,5	[36]	(30)				(450)						75	40	20	300	67
900	KT925B	(4,4)	25	(40)	-45 ÷ +85	3,3 (8,5)		36	·						(450)						75	40	15	300	
9 01	КТ925Г	(4,4)	25	(40)	$-45 \div +85$	3,3 (8,5)		36	3,5	[36]	(30)				(600)						15	20	2	300	
902	2T925A	(20)	5,5	(40)	$(-60 \div + 125)$	0,5 (1)		36	4	[36]	(5)				(600)						30	35	5	300	
9 03	2Т925Б	(10)	11	(40)	$(-60 \div + 125)$	(3)		36	4	[36]	(10)				` ′										67
904	2T925B	(4,4)	25	(40)	$(-60 \div + 125)$	3,3 (8,5)		36	3,5	[36]	(30)	(10)	(O.5)	(10 40)	(500)			-	0.5		60	40	20	300	
90 5	П701	(10) 85	[10]	(50) 50	$-60 \div (+100)$	0,5		40	2	[40]	0,1	(10)	(0,5)	(15 60)	(12,5)			7	0,5						54
90 6	П701А	(10) 85	[10]	(50) 50	$-60 \div (+100)$	0,5		60	2	[60]	0,1	(10)	(0,2)	(15-60)	(12,5)			7	0,5						54
9 07	П701Б	(10) 85	[10]	(50) 50	$-60 \div (+100)$	0, 5		3 5	2	[35]	0,1	(10)	(0,2)	(30—100)	(-, /			7	0,5						54
9 08	П701*	(10) 85	[10]	(50) 65	$-60 \div + 120$	0,5 (1)		4 0	2	[40] (30)	0,1	(10)	(0,5)	(10—40)	20			7	0,5						54
9 09	П701А*	(10) 85	[10]	(50) 65	$-60 \div + 120$	0,5		60	2	[60] (50)	0,1	(10)	(0,2)	(15—60)	20			7	0,5						54
9 10	KT922A	(15)	8	(40)	$-45 \div +85$	0,8 (1,5)			4	[65]	(5)			2	(300)						15	20	5	175	67
911	ҚТ922Б	(6)	20	(40)	$-45 \div +85$	1,5			4	[65]	(20)				(300)						35	20	20	175	67
9 12	К Т922В	(3)	40	(40)	$-45 \div +85$	(4,5)			4	[65]	(40)				(300)						65	25	40	175	67
9 13	ҚТ922Г	(6)	20	(40)	$-45 \div +85$	(9) 1,5			4	[65]	(20)				(300)						35	20	17	175	67
914	ҚТ922Д	(3)	40	(40)	-45÷+85	(4,5)			4	[65]	(40)				(250)				 		65	25	35	175	67
9 15	2 T 922 A	(15)	8	(40)	(-60÷+125)				4	[65]	2	5	(0,1)	(10—150)	(300)						15	20	5	175	67
9 16	2Т922Б	(6)	2 0	(40)	$(-60 \div + 125)$	(1,5) 1,5			4	[65]	10	5	(0,25)	(10—150)	(300)						(100)	20	20	175	67
917	2T922B	(3)	40	(40)	(-60÷+125)	(4,5) 3			4	[65]	20	5	(0,5)	(10—150)	(300)						(350) 65	25	40	175	67
	KT807A	(8)	10	70	-40 ÷+85	(9) 0,5	0,2		4	[100]	(5)	5	(0,5)	(15-45)				1	0,5		(700)				63
9 19		(8)	10	70	_40 ÷+85	(1,5) 0.5	0,2		4	(120) [100]	(5)	5	(0,5)	(30—100)				1	0,5						63
920	2T919A	(12)	10	(25)	$(-60 \div + 125)$	(1,5)	0,2	45	3,5	(120)	10				(1350)						10	2,2	4,4	2000	69
•	2Т919Б	(25)	5	` ′	$(-60 \div + 125)$	(1,5)		45	3,5		5		:		(1350)						6,5	2,2	2,0	2000	69
•	2T919B			` ´	$(-6) \div + 125$	1(0.7)		45	3,5		2				(1350)						4,5	2,2	1,0	2000	6 9
•		(40)	3,25	(25)	$(-45 \div + 125)$	(0,4)	[]	65	4	1053	10	(10)	(1)	(10)	(90)								12,5	60	40
	KT921A	(6)	12,5	(75)						[65]	10	(10)	(1)	(10)	(90)								12,5	60	
924	КТ921Б	(6)	12,5	(75)	$(-45 \div + 125)$		1	65	4	[65] (80)		(10)	(1)	(10)	(90)								12,5		40
9 25	2T921A	(6)	12,5	(75)	$-60 \div + 125$	3,5	1	65	4	[65] (80)	(10)				(- ")								1 2,0		"


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
926	KT907A	(7,5)	13,5	(25)	-40 ÷+85	1	0,4		4	60	3				(350)	40	[0,2]				20	15	9	100	
927	КТ907Б	(7,5)	13,5	(25)	-40 ÷ +85	(3) 1	0,4		4	60	3				(300)	l	[0,2]				20		7	400	1
928	2T907A	(7,5)	16	(25)	$(-60 \div + 125)$	(3)	0,4		4	[65]	(2)				(350)		[0,2]				20		89	400	
929	KT704A	(5)	15	(50)	-45 ÷+85	(3) 2,5	2		4	[500]	5	(15)	(1)	(10—100)	` ′		[0,-]	5	2		20	1.0	03	400	60
930	КТ704Б	(5)	15	(50)	$-45 \div +85$	(4) 2,5	2		4	(1000) [490]	5	(15)		(10—100)	(-)			(3) 5	$\begin{bmatrix} \tilde{2} \\ 2 \end{bmatrix}$						60
931	KT704B	(5)	15	(59)	-45 ÷+85	(4) 2,5	2		4	(700) [400]	5	(15)	ì., ´	(10)	(3)			(3) 5	$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 2 \end{bmatrix}$						60
932	2T704A	(5)	15	(50)	$(-60 \div + 100)$	(4) 2,5	2		4	(500) [500]	(5)	(15)		(10—100)	` ′			(3) 5	2 2,5						60
933	2Т704Б	(5)	15	(50)	$(-60 \div + 100)$	(4) 2,5	2		4	(1000) [400]	(5)	(15)		(10—100)	(3)			(3) 5	2.5						60
934	KT909A		27	(25)	$-40 \div +85$	(4)	1		3,5	(700) [60]	(30)			,	(350)	30	[0,1]	(3)	2,5 2,5		30	20	20	500	
935	КТ909Б		54	(25)	$-40 \div +85$	(4)	2		3,5	[60]	(60)				(500)		[0,2]				60	20	40	500	"
936	КТ909В		27	(25)	$-40 \div +85$	(8) 2	1		3,5	[60]	(30)				(300)	30	[0,1]				35	30	15	500	
937	КТ909Г		54	(25)	-40 ÷+85	(4)	2		3, 5	[60]	(60)				(450)	30	[0,2]				60	30	30	500	
938	2T909A	(5)	27	(25)	$(-60 \div + 125)$		1		3,5	[60]	(25)				(350)		[0,1]				30	20	20	500	ĺ
939	2T9095	(2,5)	54	(25)	$(-60 \div + 125)$		2		3, 5	[60]	(50)				(500)	35	[0,2]				60	20	40	500	65
940	KT805A	(3,3)	30	(50)	$-60 \div + 100$	(8) 5	2		5	(160)	(60)	10	(2)	(15)	(20)			2,5	5						58
941	KT805E	(3,3)	30	(50)	$-60 \div + 100$	(8)	(2,5)		5	(135)	(60)	10	(2)	(15)	(20)			(2,5) 5	5 5					İ	58
942 943	KT902A KT905A	(3,3) (3,33)	30 30	(50) (20)	$(-60 \div + 125)$ $-40 \div + 85$	(8) 5 3	(2,5) 2	65 60	5 4	(110) [60]	(10) (10)	10 10	(2) (2)	(15) (15—70)	(35) (120)			(5) 2 2,5	5 2 2		180		20 10	10 50	58 58
944	КТ903Б	(3,33)	30	(20)	-40÷+85	(10)	1	(80) 60	4	(80) [60]	(10)	10	(2)	(40 –180)	(120)			2,5	$\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$		180		10		58
945	2T903A	(3,33)	30	(50)	$(-60 \div + 125)$	$\begin{pmatrix} (10) \\ 3 \\ (5) \end{pmatrix}$		(89) 60	4	(80) [60]	(2)	10	(2)	(15—70)	(120)			2	2			500	10		58
946	2Т903Б	(3,33)	30	(50)	$(-60 \div + 125)$	(5)		(80) 60	4	(80) [60]	(2)	10	(2)	(40—180)	(120)			(2) 2	$\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$		180	560	10		58
947	KT912A	(1,66)	30	(85)	(-45 ÷+85)	(5) 20	10	(80)	5	(80) [70]	50	(10)	5	(10—50)	(90)			(2)	2				70	30	61
948	КТ912Б	(1,66)	30	(85)	$(-45 \div + 85)$	20	10		5	(80) [70]	50	(10)	5	(20—100)	(90)							ľ	70	30	61
949	2T912A	(1,66)	30	(100)	(-60÷+125)	20	10		5	(80) [70]	(50)	(10)	(5)	(10—50)	(90)								70	30	61
950	2Т912Б	(1,66)	30	(100)	$(-60 \div + 125)$	20	10		5	(80) [70]	(50)	(10)	(5)	(20—100)	(90)								70	30	61
9 51	П762	(2,5)	[40] 4	(50) 20	-55 ÷+85	2	0,5	60	3	(80) 60	5	(10)	1, 1	(25)	(4)			2,5	1						58
																	,								


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
952	П702А	(2,5)	[40] 4	(50) 20	_55 ÷ +85	2	0,5	60	3	60	2,5	(10	1,1	(10)	(4)			4	1						58
953	П702*	(2,5) 33	[40] 4	(50) 20	$(-60 \div + 120)$	2	0,5	60	3	60	5	(10) 1,1	(25)	(4)			2,5	1						58
954	П702А*	(2,5) 33	[40] 4	(50) 20	$(-60 \div + 120)$	2	0, 5	60	3	60	2,5	(10)) 1,1	(10)	(4)			4	1						58
955	KT802A	(2,5)	[50]	(25)	$-25 \div +100$	5	1	150	3	(130)	60	10	(2)	(15)	(10)			5	5						58
956	KT808A	(2)	(50) {5}	(50) (50)	$-60 \div +100$	10	4		4	[120] (250)	(3)	а	(6)	(10-50)	(7)			(2,5)	6	2	500				58
957	2T808A	(2)	[{50}] {5}	(50) (50)	$-60 \div + 120$	10	4		4	[120] (250)	(3)	а	(6)	(10-50)	(7)			(2,5)	6	2	500				58
958	KT809A	(2,5)	[40]	(50)	$-60 \div + 125$	3 (5)	1,5		4	[400]	(3)	5	(2)	(15—100)				1,5 (2,5)	$\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$	2 (0,25)					58
959	2T809A	(2,5)	[40]	(50)	$-60 \div + 125$	3 (5)	1,5		4	[400]	(3)	5	(2)	(15—100)	(5,25)			1,5 (2,3)	$\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$	() /					5 8
9 60	ҚТ908А	(2)	50	(50)	$-60 \div + 125$	10	5		5	[100]	(25)	2	(10)	(8—60)	(30)			1,5 (2,3)	10 10					;	58
961	ҚТ908Б	(2)	50	(50)	$-60 \div + 125$	10	5		5	[60]	(50)	4	(4)	(20)	(30)			1	4					;	58
962	2T908A	(2)	50	(50)	$-60 \div + 125$	10	5	140	5	[100]	(25)	2	(10)	(8—60)	(50)			1,5 (2,3)	10 10	2 (0,2)	700			[5 8
963	2T926A	(2)	50 (450)	(50) (80)	$-60 \div + 125$	15 (25)	7 (12)		5	[150] (200)	(25)	7	(15)	(10—60)	(50)			2,5 (2,5)	15 15	() /				1	69
964	2T917A	(2)	50 (500)	(50)	$-60 \div + 125$	10 (15)	5 (7)	150	5	[150] (200)	(20)	5	(7)	(20—60)	(60)			2 (2,2)	10 10				30—50		58, 60
965	2T824A	(2)	50	(50)	(-60÷+125)	, ,	7 4		7	(700) [400]	5	(2,5	(8)	(5)	(3,5)	350	[0,1]	2,5 (2,5)	8 8		250 (8000)				48, 60
966	2T824AM	(2)	50	(50)	(-60÷+125)	10 (17)	7 4		7	(700) [400]	5	(2,5	(8)	(5)	(3,5)	350	[0,1]		8		250 (8000)				48, 60
967	2Т824Б	(2)	50	(50)	(-60÷+125)	10 (17)	7		7	(500) [350]	5	(2,5	(8)	(5)	(3,5)	350	[0,1]	2,5 (2,5)	8		250 (8000)				48, 60
968	2Т824БМ	(2)	50	(50)	$(-60 \div + 125)$	10 (17)	7 4		7	(500) [350]	5	(2,5	(8)	(5)	(3,5)	350	[0,1]	2,5 (2,5)	8 8		250 (8000)				48, 60
9 69	KT808A	(1,66)	{60}	(50)	$-60 \div +100$	10			4	[60] (80)	(5)	10	(5)	(10—70)	(20)			2,5	5					5	58
970	2T803A	(1,66)	{60}	(50)	(-60 : + 125)	10			4	[60] (80)	(5)	(10)	(5)	(10—50)	(20)			2,5	- 10	0,6—2,5 (0,1—0,3) (0,1—0,4)				5	58


Примечание. $P_{\rm K\ max}$ — максимально допустимая постоянная рассенваемат симально допустимая постоянная рассенваемая мощность транзистора без теплоотвода

мощность коллектора без теплоотвода ($P_{\rm K}$ max $_{\rm T}$ — то же с теплоотводом); $P_{\rm max}$ — мак- ($P_{\rm max}$ $_{\rm T}$ — то же с теплоотводом).









Puc.72

Транзистор

IKEO, MKA

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

0,2 (2)

0,5

0,5 **(**5)

0,5

 $h_{21} \ni$

Режим

ΜA

*Г*э,

0,01

0,01

0,01 0,01

0,01

50

40 30

20

20

40-180

30 - 140

40 - 120

100-300

40-120

100-300

0,2

0,2

0,2

(5)

(5)

(5)

25 - 150

25 - 150

10

 U_{KB} , (U_{KB}) ,

(5)

(5) 0,5

(5)

вые р-п-р

10

20

		РК m.	ax, max)		ЗТ		I	Тредельн t _{ot}	кр — :	жимы п) 25°С	D-1
Nº n/n.	Тип прибора	Вт	при t _{oкp} , °C	frp, Mru	<i>R</i> пер-окр, [°] С/Вт	tokp, °C	UКБ шах, В	UK∋ max, (UK∋ R max), B	<i>U</i> ЭБ шах, В	/К тах, ([/] К, и тах),	/B max, A
971 972 973 974 975 976	2T381A-1 2T381B-1 2T381B-1 2T381F-1 2T381J-1 2TC393A-1	0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,02	40 40 40 40 40 40 45	500	4000	$ \begin{array}{c c} -60 \div +73 \\ -60 \div +73 \\ -60 \div +73 \\ -60 \div +73 \\ -60 \div +73 \\ -60 \div +85 \end{array} $		(15) (15) (15) (15) (15) (15)	6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 4	0,015 0,915 0,015 0,015 0,015 0,01 (0,02)	
977	2ТС393Б-1	0,02	45	500	4000	$-60 \div +85$	15	15	4	0,01 (0,02)	
978	KTC394A	0,3	60 60	300	200	$-60 \div +85$	45	(45)	4	0,1	
979	ҚТС394Б	(0,5)	60	300	200	$-45 \div +85$	45	(45)	4	0,1	
980	KTC395A	(0,5)	60	300	100	$-45 \div +85$	45	(45)	4	0,1	0,03
981	КТС395Б	(0,5) 0,3 (0,5)	60 60	300	100	$-45 \div +85$	45	(45)	4	0,1	0,03
	I Примеча	т (О,О) ние. <i>Р</i>	, 50 К. и	max -	і – максі	и имально допус	TIIM	я импу	льсная	я рассеи	ваемая

 $U_{\mathrm{\partial B}_1 + 2}$ — разность прямых падений напряжений на переходах эмиттер — база

'C/BT

PK max,

1HT251A

0,4

60

200 218

Транзистор

(0,8) 0,4

(0,8)

Предельные режимы при $t_{\text{он p}}^{\cdot}$

25° C	I		h_2	19	1,,,,,	_	v_{K9}	нас,	MKC			
Б тах, А	ИКБО, МКА	$U_{K\mathfrak{B}}, B$	A CHM		U _{K3}	при /Э, А	(U E3	npu IK, A	pac. (t BK1), M	Ск, (Сэ), пФ	т, пс	Чертеж
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

 $u_{\Im \mathrm{B}_{1}-2},$

 (U_{3B_1-2})

MKA

10

10

10

10

1 (3)

мB

4

4

4

(5)

45

30

45

30

1,3 (2,2) 1,3

(2,5) 2

0,8 | 0,8 |

0,12 (0,035)

0,12

0,12

0,005

0,005

0,005

В

B

 U_{K} , e_I

5 5

5 1

мощность коллектора; $h_{2131/2}-$ отношение статических коэффициентов передачи тока;

0,9 0,9

0,85

 $h_{21} \ni_{1/2}$

Режим

В

5 10

132,

 $I_{\exists 1} = I_{\text{MKA}}$ $U_{\mathrm{K}}.$

10

10 10

10

UK9 nac;

 I_{K} ,

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Ф

 $C_{K}, (C_{3}), I$

2

(2) 2 (2) 8

8

60

0,2

0,12 | 75

(60)

75

75

т, пс

80 71

70

70

70

70

(UB3 nac)

В

0,6

0,005 0,3 0,01

(1)

0,3

(1)

0.3

0.30,01

U КЭО гр

⋖

6

	i	$\nu_{\cdot \cdot \cdot}$									-
Ne n/n.	Тип прибора	РК m (РК, и	max)	lp, MΓu	Впер-окр. С/В	^f окр, °С	<i>И</i> КБ шах'В	$U_{K\mathfrak{I}}$ max, $(U_{K\mathfrak{I}}R_{\mathfrak{I}}R_{\mathfrak{I}})$, B	$\begin{pmatrix} U \ni E \text{ max}, \\ (U \ni E, \text{ и max}), \\ B \end{pmatrix}$	/К тах, (/К, и тах), А	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	_
		·							1	Кремние	
982	2TC622A	0,4	60	200	218	-60 ÷ +125	4 5	(45)	4	$\begin{bmatrix} 0,4\\ (0,6) \end{bmatrix}$	i
983	KTC622A	(10)	25 25	200	218	$-45 \div +85$	45	(45)	4	(0,6)	
984	КТС622Б	(10) 0,4 (10)	25 25 25	150	218	-45 ÷ +85	35	(35)	4	0,4 (0,6)	
	'	• ` ′	•						i	Кремние	
98 5	K1HT661A	0,1	40		500	$-45 \div +70$	300	(250)		(0,005)	
986	K1HT251	(10)	60	200	218	$-45 \div +85$	4 5	45	4	(0,8)	
987	1HT251	0,4	60	200	218	$-50 \div +125$	4 5	45	4	(0,8)	
-00		(10)	60	200	210	60 • 1125	45	45	4	0.4	-

 $-69 \div +125$


	(10)		5	5		0,005	
20	(5)	0,2	10	2	0,4	0,2	15 (50)
6	(5)	0,2	30150	(2,5)	0,4	0,1	15
6	(5)	0,2	30—150	(1,5)	0,4 $0,4$	0, 2.	(50) 15


											_										П	родолже	ние п	1абл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
989	2TC613A	0,8 (3,2)	50 50	200	125	$-60 \div +125$	60	60	4	0,4			5	(5)	0,2	25—100			1	0,4	0,1	15		74
690	2ТС613Б	0.8	50	200	125	$-60 \div +125$	60	(50)	4	(0,8)			5	(5)	0,2	40-200			(2)	0,4	0,1	(50) 15		74
991	KTC613A	(3,2)	50 50	200	125	$-45 \div +85$	60	(50) 60	4	(0,8)			10	(5)	0,2	25—100			(2) 1,2	0,4	0,1	(50) 15		74
992	КТС 613Б	(3,2)	50 50	200	125	$-45 \div +85$	60	(50) 60	4	(0,8) 0,4			10	(5)	0,2	40-200			(2) 1,2	0,4	0.1	(50) 15		74
993	K TC613B	(3,2)	50 50	200	125	45 ÷ +85	40	(50)	4	(0,8)			10	(5)	0,2	20—120			(2) 1,2	0,4	0,1	(50) 15		74
994	КТС 613Г	(3,2)	50 50	200	125	$-45 \div +85$	40	(30)	4	(0,8)		:	10	(5)	0,2	50-300			(2) 1,2	0,4	0,1	(50) 15		74
ļ		(3,2)	50	l				(30)	 Г	(0,8) Германие			İ	(0)	٥,-	00 000		. 1	(2)	0,4	-,-	(50)		i
995	ГТС609А	0,5	43	30	84	$-40 \div +60$	50	50	2,5	(0,7)	İ	<i>вые р-</i> (0,1)	•	3	0,5	30—100	30	0,5	1,6	0,5 0,5	0,7	50	l	73
995	ГТС609Б	(5) 0,5	43	30	84	$-40 \div +60$	50	50	(3)	(0,7)		(0,1)	40	3	0,5	50—160	30	0,5	(1,1) $1,6$	0,5 0,5	(0, 1) 0,7	(250) 50		73
997	ГТС609В	(5) 0,5	43	30	84	$-40 \div +60$	50	50	(3)	(0,7)		(0,1)	40	3	0.5	80240	30	0,5	(1,1) $1,6$	0,5	(0,1) 0,7	(250) 50		73
998	1TC609A	(5) 0,5	43		84	$-60 \div +70$	50	50	(3) 2,5 (3) 2,5 (3) 2,5 (3) 2,5	0,7		(0,1)	30	3	0,5	33—100	30	0,5	(1,1) 1.6	0,5 0,5	(0,1)	(25 0) 50		73
999	1ТС609Б	(5) 0,5	43		84	$-60 \div +70$	50	50	(3)	0,7		(0,1)	30	3	0,5	(53—160)	30	0,5	(1,1) 1.6	0,5 0,5	(0,1) 0,7	(250) 50		73
1000	1TC609B	(5) 0,5	43		84	$-60 \div +70$	50	50	(3) 2,5	0,7		(0,1)	30	3	0,5	(40—120)	30	0,5	(1,1) $1,6$	0,5 0,5	(0,1) 0,7	(250) 50		73
1TC609, FTC609 2 FC613, KT C613													i											
3, I	Ĭ	ф ф ји ји ји ји ји ји ји ји ји ји ји ји ји	<i>ые</i>	25	7 7		- един	1, 5, 8, 1 2, 6, 9, 1 3, 7, 10, 1 15 — кор 4, 11 — с	3 — К 4 — 3 пус вободны транзи			Kindy 16	K1H	7, 5 13 12 1	1 10 9	61 → ~ √	14 1 14 ($\frac{1}{2}$	3 3	12 4 K1HT		10 9 6 10 7 10 7 10 T	7 8 9 7 7	
Puc. 73						Puc.74								Puc.75										

		P max					Hpe,	дельны ри <i>t</i> окр	е режі == 25°	режимы = 25°C															
№ n/n.	Тип прибора	900	TOW.	при ^t окр, °C	<i>R</i> пер.окр, °С/мВт		, _{окр} , °С		UB1 B2 max, B	U Б2 Э шах, В	10 mos.	(IЭ, и шах), мА		Іэбо, мкА	Івкл, мкА	Івыкл, мА	a 27/1	у БЭ нас в	<i>R</i> ы Б2, кОм		$K_{\mathbf{n}}$	l _{BK3} , MKC	f тах, кГц	I B2 min ^{, MA}	Чертеж
1001	KT117A	30	00	35	0,33	$-60 \div +125$			30	30	1 (1	50 000)		1	20	1	;	5	4-9	0,5	-0,7	2	200	10	34
1002	КТ117Б	30	00	35	0,33	$-60 \div +125$		30	30		50 50 000)		1	20	1		5	4-9	0,65	0,9	3	200	10	34	
1003	КТ117В	30	00	3 5	0,33	$-60 \div +125$		30	30	` `	50 50 000)		1	20	1		5	8—12	0,5	0,7	3	200	10	34	
1004	КТ117Г	30	00	35	0,33	$-60 \div +125$		30	30	`.	50 50 000)		1	20	1		5	8—12	0,65	0,9	3	200	10	34	
1005	2T117A	30	00	35	0,33	$-60 \div +125$		30	30	`.	50 50 000)		1	20	1		5	4-7,5	0,5	0,7	3	200	10	34	
1006	2Т117Б	30	00	35	0,33	$-60 \div +125$		30	30	`.	50 50 990)		1	20	1		5	4—7,5	0,65	0,85	3	200	10	34	
1007	2T117B	30	00	35	0,33	$-69 \div +125$		30	30	`.	59 (1000)	1	29	1		5	69	0,5-0,7		3	200	10	34		
1008	2T117 Г	30	00	35	0,33	$-60 \div +125$		30	30	` `	50 50 000)		1	20	1	!	5	6-9	0,65	0,85	3	200	10	34	
1009	KT119A	(50	35	1,2	$-45 \div +85$		-85	20	20	1 `	10 50)		1	0,5-5	1-6	3 2	2,5	4—12	0,5	-0,65		200		76
1010	КТ119Б	1	60	3 5	1,2	$-45 \div +85$		20	20	`	10 (50)		1	0,5-5	1-6	5 2	2,5	4—12	0,6	0,75	İ	200		76	
											транзисторы														
		Предельные режимы при $t_{OKP} = 2$					25°C		- IЭзакр				U _{OTK}		- U _y -			отк	_						
№ п/п.	Тип прибора	Pmax, mBr	<i>R</i> пер-окр, °C/мВт		^t oκp, °C		<i>U</i> КБ, у тах [,] В	U∋132 max, B	<i>U</i> ∋Б шах, В	^I K max₁ мA	І Э тахі мА	I Б тах, мА		мкА	при Иэ1 э2, В	ІКБОІ, МКА	/ KБО2, мкА	В	при I В, мА	В	при /В, мА	.	при 15, мА	H. H	Чертеж
											Κρ	емние		вые р-	n-p										
1011	KT118A	100	0,4	1-6	60 ÷ +	125	15	30	31	50	25	25		0,1	30	0,1	0,1	0,2	0,5	1,3	20	100	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2	77
1012	КТ118Б	100	0,4	-6	$-60 \div +12$		25 15 15		16	50	25	25		0,1	15	0,1	0,1	0,2	0,5	1,3	20	100	$\begin{array}{c c} 40 & 20 \\ 2 & 2 \end{array}$	2	77
1013	KT118B	100	0,4	-6	$60 \div +125 \mid 15$		15	15	16	50	25	25		0,1	15	0,1	0,1	0,15	1 1	1,3	20	120	$\begin{array}{c c} 40 & 20 \\ 2 & 2 \end{array}$	0 500	77
1014	2T118A	100	0,4	-	60 ÷ +	125	15	30	31	50	25	25		0,1	30	0,1	0,1	0,2	0,5	1	20	20 100	$\begin{array}{c c} 40 & 20 \\ 2 & 3 \end{array}$	$\begin{bmatrix} 0 & 500 \\ 2 & \end{bmatrix}$	77
1015	2Т118Б	100	0,4	-6	60 ÷ +	125	15	15	16	50	25	25		0,1	15	0,1	0,1	0,2	0,5	1	20	100	$\begin{array}{c c} 40 & 29 \\ 2 & 3 \end{array}$	2	
1016	2T118B	100	0,4	-6	60 ÷ +	125	15	15	16	50	25	25		0,1	15	0,1	0,1	0,15	0,5	1	20	40 120	40 21	0 500	77

Примечание. I_{KBO1} , I_{KBO2} — обратные токи коллектора базы 1 и базы 2.

Тип транзистора	1	2	3
KT307,2T307,KT324,2T324 \ KT360,2T360,2T366,KT206}	Б	К	Э
KT119	Б,	Б2	Э





Полевые

тра изисторы

		Р _{ман} (Рим	кс ' акс)			Пре п	дел ри <i>1</i>	окр =	режимы = 25°C		I _{С. нач}		13.	ут
л/п п/п.	Тип прибора	S MB7	ъ при t _{окр} , •С	g, dao, e	э UзС. макс, В	2 UCM. Make, B	∞ U3И. макс. В	$\omega \mid U_{ m C\Pi.~Makc}$, В $(U_{ m MII.~Makc})$, В	$ \Box $ $ \begin{vmatrix} I_{\text{C. Make}}, & \mathbf{MA} \\ (I_{\text{CM. Make}}), & \mathbf{MA} \end{vmatrix} $	= / I3 (пр) макс, мA	12 W	при UC, В	¥# 14	при U3, В

<i>U</i> 31	I. o	ra		s		С1111	, (С _{22и})		C ₁₂	и	K _{II}	ı, (Е _ш)	
6	при <i>U</i> С, В	при ІС, мкА	wA?B	при UC, В	при f, кГц	Đ —	при U _C , В	при f, кГц	Фп	при UC, В	при f, кГц	дБ (нВ/УГц)	при UC, В	при f, кГц	чеж
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Кремниевые р-п

с р-каналом

1017 КП101Г	$\begin{vmatrix} -45 \div & 10 & 10 & 10 \\ +85 & & & & \end{vmatrix}$	0,15—2 5 10 5	5 5 1	0,15 5 0,2	7 10 5 0,5	4 5 1 34
1018 КП101Д	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0,3—4 5 15 5	7 5 1	0,4 5 0,2	7 10 5 0,5	7 5 1 34
1019 КП101Е	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	0,5—5 5 50 5	10 5 1	0,3 5 0,2	7 10 5 0,5	34
1020 2П101А	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0,3—1 10 5	5 5 1	0,3 5 0,2		500 5 5 1 34
1021 2П101Б	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0,7—2,2	5 5 1	0,3 5 0,2		500 5 5 1 34
1022 2П101В	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0,5—5	8 5 1	0,5 5 0,2		500 10 5 1 34
1023 КП103Е	7 $\begin{vmatrix} 85 \\ -55 \div \\ +85 \end{vmatrix}$ 15 10	0,3—2,5 10 20 10	0,4—1,5 10 10	0,4-2,4 10	(0,4)	3 5 79,80
į į		i ir ir ir				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	1 12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1024	К П103Ж	12	85	−55 ÷	15	10				T	0,35—3,8	10	20	10	0,5—2,2	10	10	0,5—2,8	10		20	10		8	10		3	5		79, 80
1025	КП103И	21	85	+85 -55 ÷	15	12					0,8—1,8	10	20	10	0,8—3	10	10	0,82,6	10		20	10		8	10		3	5		79, 80
1026	К П103 К	38	85	+85 -55 ÷ +85	15	10					1,0-5,5	10	20	10	1,4—4	10	10	1,0-3,0	10		20	10		8	10		3	5		79, 80
1027	КП103Л	66	85	-55 ÷ +85	17	12					1,8-6,6	10	20	10	2—6	10	10	1,8—3,8	10		20	10		8	10		3	5		79, 80
1028	КП103М	120	85	-55 ÷ +85	17	10					3—12	10	20	10	2,8—7	10	10	1,3—4,4	10		20	10		8	10		3	5		79, 80
1029	2П103А	120 60	25 85	$-60 \div +85$	15	10	10				0,55—1,2	10	10	5	0,5—2,2	10	10	0,7—2,1	10		17	10		8	10		3	5		80
1030	2П103Б	120 60	25 85	$-60 \div \\ +85$	15	10	10				1-2,1	10	10	5	0,8-3	10	10	0,82,6	10		17	10		8	10		3	5		80
1031	2П103В	120 60	25 85	-60 ÷ +85	15	10	10				1,7—3,8	10	10	5	1,4—4	10	10	1,4—3,5	10		17	10		8	10		3	5		80
103 2	2П103Г	120 60	25 85	$-60 \div \\ +85$	17	10	10				3-6,6	10	10	5	2—6	10	10	1,83,8	10		17	10		8	10		3	5		80
1033	2П103Д	120 60	25 85	-60 ÷ +85	17	10	10				5,4—12	10	10	5	2,8—7	10	10	2-4,4	10		17	10		8	10		3	5		80
1034	КП201E	60	30	-40 ÷ +85	15	10	15				0,3—0,65	10	10	5	1,5	10	10	0,4	10	1	20	10	40	8	10	40	3	5	1	78
1035	КП 201Ж	60	30	-40 ÷ +85	15	10	15				0,55—1,2	10	10	5	2,2	10	10	0,7	10	1	20	10	40	8	10	40	3	5	1	78
1036	КП20114	60	30	-40 ÷ +85	15	10	15				1-2,1	19	10	5	3	10	10	0,8	10	1	20	10	40	8	10	40	3	5	1	78
1037	КП201К	60	30	-40 ÷ +85	15	10	15				1,7—3,8	10	10	5	4	10	10	1,4	10	1	20	10	40	8	10	40	3	5	1	78
1038	КП201Л	60	30	-40 ÷ +85	15	10	15				36	10	10	5	6	10	10	1,8	10	1	20	10	40	8	10	40	3	5	1	78
1039	2П201А	60	30	-60 ÷ +85	15	10	15				0,3—0,65	10	5	5	0,4—1,5	10	10	0,4—1,8	10	1	17	10	40	8	10	40	3	5	1	78
1040	2П201Б	60	30	-60 ÷ +85	15	10	15				0,55—1,2	2 10	5	5	0,5—2,2	10	10	0,7—2,1	10	1	17	10	40-	8	10	40	3	5	1	78
1041	2П201В	60	30	_60 ÷ +85	15	10	15			١	12,1	1 10	5	5	0,8 -3	10	10	0,8—2,6	10	1	17	10	40	8	10	40	3	5	1	78
1042	2П201Г	60	30	+65 +60 ÷ +85	15	10	15				1,7-3,8	8 10	5	5	1,4—4	10	10	1,43,5	10	1	17	10	40	8	10	40	3	5	1	78
1043	2П201Д	60	30	_60÷	15	5 10	15				3-6	10	5	5	2-6	10	10	1,8-3,8	10	1	17	10	40	8	10	40	3	5	1	78
1044	КП301Б	200	25	+85 -40 ÷ +70		20	30		15		5 • 10-4	15	0,3	30				1	15	0,05—1,5	3,5 (3,5)	15 15	104 104	1	15	104	2,2	15	105	81
1045	2П301А	200	25	-60 ÷ +85		20	30		15		5 • 10-4	15	0,3	30				1	15	0,05—1,5		15	10 4 10 4	0,7	15	104	5	15	105	81

1	2	8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	3 14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1046	2П301Б	200	25	-60 ÷ +85	Ì	20	30		15		5 • 10-	1 13	5 0,3	30				I	15	0,05—1,5	3,5 (3,5)	15 15	104 104	1	15	104				81
1047	2П304А	200 (400)	8 5	$-60 \div +125$	30	25	30	(20)	30 (60)		2 • 10-	2!	5 20	30	5	10	10	4	10	1	9 (6)		10 3 10 3	2	15	10³				81
1048	КП304А	200 (300)	55 55	-40 ÷ +85	30	25	30	(20)	30 (60)		2 • 10-	2	5 20	30	5	10	10	4	10	1	9 (6)	15 15	103 103	2	15	103				81
1049	КП202Д	30 50	3 5 70	-45 ÷ +70	20	15					0,35—1,	5 10	0 1,0	10	0,4—2	10	10	0,65	10		6	10		2	10					84
1050	КП202Е	30 50	35 70	-45 ÷ +70	20	15					1,1—3	0 10	0 1,0	10	13	10	10	1,0	10		6	10		2	10					84
1051	2П202Д-1	40 14	35 125	$-60 \div +125$	20	15	0,5				0,35—1,	5 10	0,3	10	0,4—2	10	10	0,65	10		6	10		2	10					83
1052	2П202Е-1	40 14	35 125	$-60 \div +125$	20	15	0, 5				1,1—3	10	0,3	10	1—3	10	10	1,0	10		6	10			10					83
1053	КП308A	6 0	25	60 ÷ +85	30	25	30		20	5	0,4—1	10	0 1	10	0,2—1, 2	10	10-2	1-4	10	0,05—1,5	6	10	104			104		10	1	82
1054	КП308Б	60	25	$-60 \div +85$	30	25	30		20	5	0,8—1,	6 10	0 1	10	0,3—1, 8	10	10-2	1-4	10	0,05—1,5	6	10	104			104	20	10	1	82
1055	КП308В	60	25	$-60 \div +125$	30	25	30		20	5	1,4—3	10	0 1	10	0,4—2,4	10	10-2	2—5	10	0,05—1,5	6	10	104			104	20	10	1	82
1056	КП308Г	60	25	$-60 \div +85$	30	25	30		20	5			1	10	1—6	10	10-2				6		104			104				82
10 57	КП308Д	60	25	60 ÷ +85	30	25	30		20	5	,		1	10	1—3	10	10-2				6		104			104			-	82
10 58	2П308А	60	25	$-60 \div +125$	30	25	30		20	5	0,4—1	10	0 1	10	0,2—1, 2	10	10-2	1—4	10	0,05—1,5			104			104	20	10	1	82
1059	2П308Б	60	25	$-60 \div +125$	3 0	25	30		20	5	0, 8—1,	6 10	0 1	10	0,3—1,8	10	10-2			0,05—1,5			104			104		10	1	82
1060	2П308В	60	25	$-60 \div +125$	30	25	30		20	5	1,4—3	10	0 1	10	0,4—2,4	10	10-2	2—5	10	0,05—1,5	_		104			104	20	10	1	82
1061	2П308Г	60	25	$-60 \div +125$	30	25	30		20	5			1	10	1—6	10	10-2				6		104			104				82
106 2	2П308Д	60	2 5	$-60 \div +125$	30	25	30		20	5			1	10	1—3	10	10-2				6	10	104			104				82
1063	КПЗ13А	7 5	25	-45 ÷ +85	15	15	10		15				10	10	6	10	10	4,5—10,5	10	1	7	10		0,9	10			1	25 ⋅ 10⁴	
1064	КП313Б	75	25	-45 ÷ +85	15	15	10		15				10	10	6	10	10	4,5—10,5	10	1	7	10		0,9					25 • 104	
1065	ҚП313В	75	25	-45 ÷ +85	15	15	10		15				10	10	6	10	10	4,5—10, 5	10	1	7	10		0,9	10			1	25 • 104	
1066	2П313А	120	3 5	$-60 \div +85$	15	15	10		15				10	10	6	10	10	5—10	10	1	6,8			0,8			,		25 • 104	
1067	2П313Б	120	3 5	60 ÷ +85	15	15	10		15				10	10	6	10	10	5—10	10	1	6,8	10		0,8	10		6, 5	15	25 · 104	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1068	2П313В	120	3 5	60 ÷ +85	15	15	10		15				10	10	6	10	10	5—10	10	1	6, 8	10		0,8	10		6,5	15	25 • 1 04	79
1069	КП30 5Д	150 50	25 125	-69 ÷ +125	15	15	15	15	15				1	15	6	10	10	5,2—10, 5	10	1	5	10	104	0,8	10	104	7,5	15	25 · 10 ⁴	81
1070	КП305Е	159	25 125	$-69 \div +125$	15	15	15	15	15				0,005	15	6	10	10	4—8	10	1	5	10	104	0,8	10	104				81
1071	КП305Ж	150 50	25 125	-60 ÷ +125	15	15	15	15	15				1	15	6	10	10	5,2—10,5	10	1	5	10	104	0,8	10	104	7,5	15	25 • 1 0 4	81
1072	КП305И	150 50	25 125	$-50 \div +125$	15	15	15	15	15				1	15	6	10	10	4—10,5	10	1	5	10	104	0,8	10	104				81
1073	2П305А	150 50	49 125	$-60 \div 125$	3 0	15	30	15	15				1	30	6	10	10	6—10	10	1	5	10	104	0,8	10	104	6, 5	15	25 • 10⁴	81
1074	2П305Б	150	40 125	$-60 \div +125$	30	15	30	15	15				10-3	30	6	10	10	4—8	10	1	5	10	104	0,8	10	104				81
1075	2П305В	150 50	40 125	-69 ÷ +125	3 0	15	30	15	15				1	30	6	10	10	6—10	10	1	5	10	104	0,8	10	104	6,5	15	25 · 104	81
1076	2П305Г	150 50	40 125	$-60 \div +125$	30	15	30	15	15				1	30	6	10	10	6—10	10	1	5	10	104	0,8	10	104				81
1077	К П303 A	299 100	25 85	-49 ÷ +85	3 0	25	30		20	5	0,5—2, 5	10	104 1	30 10	0,5—3	10	10	1—4	10	0,05—1,5	6	10	104	2	10	104	(30)	10	0, 02	81
1078	КЦ303Б	200 100	25 85	-49 ÷ +85	3 0	25	30		20	5	0,5—2, 5	10	104 1	30 10	0,5—3	10	10	1—4	10	0,05—1,5	6	10	104	2	10	104	(20)	10	1	81
1079	КП303В	200 100	25 85	-49 ÷ +85	3 0	25	30		20	5	1,5—5	10	104 1	30 10	1—4	10	10	2—5	10	0,05—1,5	6	10	104	2	10	104	(20)	10	1	81
1080	КП303Г	200 100	25 85	-40 ÷ +85	3 0	25	30		20	5	3 —12	10	104 0,1	30 10	8	10	10	3—7	10	0,05—1,5	6	10	104	2	10	104				81
1081	КП3 03Д	200 100	25 8 5	-49 ÷ +85	30	25	30		20	5	3— 9	10	104 1	30 10	8	10	10	2,6	10	0,05—1,5	6	10	104	2	10	104	4	10	105	81
1082	КП303Е	200 100	25 85	-40 ÷ +85	3 0	25	3 0		20	5	5— 20	10	104 1	30 10	8	10	10	4	10	0,05—1,5	6	10	104	2	10	104	4	10	165	18
1083	КП303Ж	200 100	25 85	-4) ÷ +85	3 0	25	30		20	5	0,3—3	10		30 10	0,3—3	0	10	1-4	10	0,05—1,5	6	10	104	2	10	104	(100)	10	1	81
1084	КП303И	200 100	25 85	-40 ÷ +85	3 0	25	30		20	5	1,5—5	10	104 5	30 10	0,5 -2	0	10	2—6	10	0,05—1,5	6	10	104	2	10	104	(100)	10	1	81
1085	2П303А	200	25 125	$-69 \div +125$	3 0	25	3 0		20	5	0 , 5—2 , 5	10		30 10	0,5—3	0	10	1-4	10	0,05—1,5	6	10	104	2	10	104	(30)	10	0,02	81
1086	2П393Б	200	25 125	$-69 \div +125$	3 0	25	30		20	5	0,5—2, 5	10	104	30 10	0,5—3	0	10	1-4	10	0,05—1,5	6	10	104	2	10	104	(20)	10	1	81
1087	2П303В	200	25 125	$-69 \div +125$	3 0	25	30		20	5	1,55	10	104	30 10	1—4	0	10	2-5	10	0,05—1,5	6	10	104	$2 \mid$	10	104	(20)	16	1	81
1088	2П303Г	200	25 125	$-69 \div +125$	30	25	30		20	5	3— 12	10	104	30 10	8	0	10	3—7	10	0,05—1,5	6	10	104	2	10	104				81

,	2	8	4	б	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	81
1089	2П303Д	200 55	25 125	-60 ÷ +125	30	25	30		20	5	3—9	10	104 1	30 10		8	10	10	2—6	10	0,05—1,5	6	10	10 4	2	10	104	4	10	105	81
1090	2П303Е	200 55	25 125	-60 ÷ +125	30	25	30		20	5	5—20	10	104 1	30 10		8	10	10	4	10	0,05—1,5	6	10	104	2	10	104	4	10	105	81
1091	2П303И	200 55	25 125	-60 ÷ +125	30	25	30		20	5	1,5 —5	10	104 1	1		1—3	10	10	26	10	0,05—1,5	6	10	104	2	10	104	4	10	109	81
1092	КП307A	250	25	+125 -40 ÷ +85	27	27	27		. 25	5	3—9	10	1	10	ł	0,5—3	10	10	4-9	10	0,05—1,5	5	10	104	1,5	10	104	(20)	10	1	81
1093	ҚП307Б	250	25	-40 ÷	27	27	27		25	5	5—15	10	1	10		1—5	10	10	5—10	10	0,05—1,5	5	10	104	1,5	10	104	(2,5)	10	100	81
1094	К П307В	250	25		27	27	27		25	5	5—15	10	1	10		15	10	10	5—10	10	0, 05—1,5	5	10	104	1,5	10	104	6	10	4 • 105	81
1095	КП307 Г	250	25		27	27	27		25	5	8—24	10	1	10		1,5—6	10	10	6—12	10	0,05—1,5	5	10	104	1,5	10	104	(2,5)	10	100	81
1096	КП307Д	250	25		27	27	27		25	5	8—24	10	1	10		1,5—6	10	10	6—12	10	0,05—1,5	5	10	104	1,5	10	104	6	10	4 • 105	81
1097	К П307 E	250	25	+85 -40 ÷	27	27	27		25	5	1,5—5	10	1	10		2,5	10	10	3—8	10	0,05—1,5	5	10	104	1,5	10	104	(20)	10	1	81
1098	КП307Ж	250	25		27	27	27		25	5	3 —25	10	0,1	10	o	7	10	10	4	10	0,05—1,5	5	10	104	1,5	10	104				81
1 09 9	2П307А	250	25		30	25	30		30	5	3—9	10	1	10		0,5—3	10	10	4—9	10	0,05—1,5	5	10	104	1,5	10	104	(20)	10	1	81
1100	2П307Б	250	25		30	25	3 0		30	5	5—15	10	1	10		1—5	10	10	5—10	10	0,05-1,5	5	10	104	1,5	10	104	(2,5)	10	100	81
1101	2П307В	250	25		30	25	3 0		30	5	5—15	10	1	10	0	1—5	10	10	5—10	10	0,05—1,5	5	10	10 4	1,5	10	104	6	10	4 • 105	81
1102	2П307Г	250	25	+125 -60 ÷	30	25	30		30	5	8—24	10	1	10	0	1,5—6	10	10	6—12	10	0,05—1,5	5	10	104	1,5	10	104	(2,5)	10	100	81
1103	2П307Д	250	25		30	25	5 30		30	5	8—24	10	1	10	0	1,5—6	10	10	6—12	10	0,05—1,5	5	10	104	1,5	10	104	6	10	4 • 105	81
1104	КП302A	300	25		20	0 20	0 10		24	6	3—24	7	10	10	o	5	7	10	5	7	0,05—1,5	20	10	104	8	10	104				81
1105	К П302Б	300	25		20	0 20	0 10		43	6	18-43	7	10	10	0	7	7	10	7	7	0,05—1,5	20	10	104	8	10	104				81
1106	К П302В	300	25	+100 -60÷	2	0 20	0 12	2		6	33	10	10	10	0	10	7	10				20	10	104	8	10	10 4				81
1107	 КПЗ02Г	300	25	$\begin{vmatrix} +100 \\ -60 \div \end{vmatrix}$	2	0 20	0 10			6	15—65	1	7 10	1	0	7	7	10	7	7	0,05—1,5	20	10	104	8	10	104				81
1108	2П302А	300	20	+100 -60 ÷	2	0 2	0 10		24	6	3—24	7	7 10	1	0	5	7	10	5	7	0, 05—1,5	20	10	10 4	8	10	104				81
	2П302Б	300	20	$\begin{array}{c c} +125 \\ -60 \div \end{array}$	2	0 2	0 10		43	6	18—43	1	7 10	1	o	7	7	10	7	7	0,05—1,5	20	10	104	8	10	104				81
1110	2П302В	300	20	+125	2	0 2	0 1:	2		6	33	10	10	1	0	10	7	10				20	10	104	8	10	104				81

Полевые	транзисторі
TIONIC D DIC	i panonerop.

большой мощности

		Рмакс		Предельни ! _{окр} =25°С	ые режимы г С	ри	I _{С. на}	13. ут	Us	И. отс		s	С11 и	, (С _{22 и})		C ₁₂	н		K _m	
Ne 11/11.	Тип прибора	Вт при ^f кор, °C	, ^{окр} °С	UЗС. макс. В UСИ. макс. (UCM (H) макс), В	<i>U</i> 3И. макс [,] В	IC. макс, мА I3. макс, мА	MA ndu Uc, B	C_{3}	:	при <i>I</i> С, мА	мА/В при <i>U</i> С, В	при f, кГц	пф при UC, В	пра f, кГц	Фп	при UC, В	при f, кГц	дБ при <i>U</i> С, В	при f, кГц	Чертеж
						Полевы	е с п-к	аналом и	изол	ировання	ым ват	вором			'	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·		·
1111	КП902А	3,5 25	-45 + + 85	59 (70)	+30; -15		10 50		1 1		10 50		11 25	104	0,6	25	104	6 50	2,5 · 1	05 40
1112	КП902Б	3,5 25	-45 ÷ +85	50 (70)	+30; − 15	200	10 50	3 30			10 50		(11) 25 11 25 (11) 25	104	0,6	25	104			40
1113	КП902В	3,5 25	$-45 \div +85$	50 (70)	+30; −15	200	10 50	3 30			10 50		11 2	104	0,6	25	104	8 50	2,5 · 1	05 40
1114	2FI902A	3,5 25	$-60 \div +85$	(70)	+30; -1 5	200	10 50	0 3 30			10 50		(11) 25 11 25 (11) 25	104	0,6	25	104	6 50	2,5 · 1	05 40
1115	2П902Б	3,5 25	$-60 \div +85$	50 (70)	+30; -15	200	10 50	3 30			10 50		11 25	104	0,6	25	104			40
	, ,	1 1	l	1 ((,,))	і Полев	ые с п-к	и и саналом	и затво	ром	в виде р	: 1 5-n nepe	ı ехода	[(11)]=	, 10	l	1 1			i	i
	2П903Б 2П903В	$ \begin{array}{c c} 6 & 25 \\ 6 & 25 \\ 6 & 25 \end{array} $		20 20	15 15 15	700 15 700 15		0,1 15 0,1 15	6,5 10	5 0,01 5 0,01 5 0,01 - исток.	50 10	1—10 1—10 1—10	18 15 18 15 18 15	$\begin{array}{c c} & 10^2 - 10 \\ & 10^2 - 10 \\ & 10^2 - 10 \end{array}$)4 15	20 10	$0^2 - 10^4$ $0^2 - 10^4$ $0^2 - 10^4$	1 1		$\begin{bmatrix} 40 \\ 40 \\ 40 \end{bmatrix}$
	примеча	ние. С	^Ј СИ (и) макс —	максималы	но допустим					— исток. /мя заті	.053144									
	l i					полев	ые тран	нзисторы	- ДБ,	mn sair										
	1 1		1				1	1	- 1			1			1		1			1
		P _{Make}		Предель мы при <i>t</i>	ные режи- окр = 25 °C	I _{С. нач}	1313	ут U _{ЗИ. ост}		· ·	^Ј З1И			3	0	211 _H		С _{12и}		
Nº 11/11.	с Тип прибора	P _{Makc} D, 'and 1 3 4	O, dMD,	U31И. макс. В г. н. н. н. н. н. н. н. н. н. н. н. н. н.	8 U31 — 32 макс, В dxo 6 UCИ. макс, В dxo 01 IC. макс, мА	мА	1313 Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н	в при <i>U</i> С, В	17 при /С, мкА	<u>м</u>	HAM WAY B	npu IC, MA	21 22 22 21 22 22 21 21	53 при f, кГц	фп			UC, B	при 1. К _Ш , дЕ	15
3	Тип	MBT npu town, °C	бокр	U31И. макс. В нт нт и и и и и и и и и и и и и и и и и	U31-32 макс, B ds UCH. макс, MA CG. макс,	мА	21 при UC, B 1 при U2.13. B	В при U _C , В	'Э _I иdu 17	В	HAM WAY B	npu IC, MA	MA/B npu U _C , B	при f, кГц	фп	при СС, в	Фп	при UC, В	при (, К _{пі} , дЕ	fhar. Hepr
3	5 Тя	3 4 150 35	5 5 5 5 5	мы при <i>t</i>	OI Q Q Q Q Q Q Q Q Q	MA A	В ОО и и и и и и и и и и и и и и и и и и	B O N H d II 16 16 16 16 16 16 16	O ndu 17 C n-h	паналом —0,5 ;	+0,5 1	0	В О нап 21 22 22 —8 15	при f, кГц	ен на на на на на на на на на на на на на	д при <i>f</i> , кГц	Фп	g 'O' Bdd 28 2	30 Km, AE	fhar. Hepr
<u> </u>	5 Тя	3 4 150 35	$ \begin{array}{c c} & & & & \\ \hline & & & \\ 5 & & & \\ \hline & & \\ 5 & & \\ & & \\$	мы при <i>t</i>	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Yw 11 5 · 10 ⁻³ 1	В ОО и и и и и и и и и и и и и и и и и и	G G G G G G G G G G	О на по по по по по по по по по по по по по	паналом —0,5 ÷	+0,5 1 1 2	9 20 5 5 5 5 5 5	Hama Hama	73 дин f, кГц	ен на на на на на на на на на на на на на	о о о о о о о о о о о о о о о о о о о	은 변 표 27	8 On Edi 28 2	1 udu 9 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	16 <i>h</i> 32
1119 1120 1121	2 КПЗОбА	150 33 4	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	мы при <i>t</i>	OKP = 25 °C R OKP 25 °C R OKP 25 °C R OKP	₩ 11 5 · 10 ⁻³ 1	8 од на на на на на на на на на на на на на	В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	C n-h		+0,5 1 2 1	9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	B/V P 21 22 22 25 15	23 1 1 1	9 1 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	20 10-20 10-20 10-20	€ 27 4 0,07 4 0,07 4 0,07 1 0,07	80 50 Ed 28 2 2 20 16 20 16 20 16	9 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	10 Ade h 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
1119 1120	Е 2 КП306А КП366Б	150 33 50 124 150 35 50 125 150 35 150 32 150 35	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	мы при <i>t</i>	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	5 · 10 ⁻³ 1 5 · 10 ⁻³ 1 5 · 10 ⁻³ 1 0,005	м о́ д май V н пай 112 13 1 1 13 1 1 1 15 5 2 15 5 2 15 1 2 15 1 2 15 1 2 15 1 2 15 1 1 2	Hart Hart	О на по по по по по по по по по по по по по	паналом —0,5 ÷	+0,5 1 2 1 +0,5 1 2 1 +0,5 1	9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	B/Vm ndin 21 22 22 15 8 15 8 15 8 15 8 15	23 1 1	9 24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	о города и	4 0,07 4 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07	8 28 2 20 10 20 10 20 10 20 1	Hr 1 1 2 30 30 30 4 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	184 32 32 300 81 800 81

_																_												1 poc	JUNING	nuc	mu	On.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	\prod	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1124	2П306В	150 50	35 125	−60 ÷ + 125	20	20	25	20	20	0,005	15	1	20	6	15		0,01	-3, 5 ÷ 0	15	5	3-8	15	1	5	20	100	0,07	20	10	6	800	81
1125	КП350А		25	$-40 \div +85$	15	15		15	30	3,5	15	5	15	6	15]	100				6	10	0,05—1,5	6	10	104	0,07	10	104	6		81
1126	КП350Б	200 100	25	-40 ÷+85	15	15		15	30	3,5	15	5	15	6	15]	100				6	10	0,05—1,5	6	10	104	0,07	10	104	6		81
1127	КП350В		25		15	15		15	30	3,5	15	5	15	6	15	1	100				6	10	0,05—1,5	6	10	104	0,07	10	104	8		81
1128	2П350А		25		15	15		15	30	3,5	15	5	15	6	15	1	100				6	10	0,05—1,5	6	10	104	0,07	10	104	6		81
1129	2П350Б	200	25	-60 ÷+85	15	15		15	30	3,5	15	5	15	6	15	1	100				6	10	0,05—1,5	6	10	104	0,07	10	10 1	6		81
		100	85	ļ			i										İ															l


 Π р и ме ч а н и е. $I_{3\,1\,\mathrm{yr}}$ — ток утечки первого затвора; $U_{3\,1\,\mathrm{N}}$ макс. $U_{3\,2\,\mathrm{N}}$ макс. $U_{3\,2\,\mathrm{N}}$ максимально допустимые напряжения первый затвор — исток.


Полевые	транзи	сторные	матрицы

			Пре	едельны	е режимы при t_{0}	кр =	25°C		I _{C. на}	4		13.	ут	<i>U</i> 3H	. отс		:	s	$\frac{\Delta \mid U_{3H_1}}{\Delta}$	$\frac{-U_{3M_2}}{T}$	$U_{_{\mathrm{I}}}$	п		
Ne 11/m.	Тип прибора	Р _м	при t _{окр} , •С	R_{f^s} •C/MB r	р, , dмо,	<i>U</i> СИ. макс, В	<i>U</i> ЗИ. макс. В	UЗС. макс∗ В	мA	при UC, В		нА	при U3, В	മ	при UС, В	при ІС, мкА	MA/B	при <i>U</i> _{C*} В	мк В <i>"</i> • Ф	при UС, В	мкВ	при <i>U</i> С, В	C_{11n} , (C_{12n}) , $n\Phi$	Чертеж
1 130	2ПС202А-2	30	35	1,5	$-60 \div +125$	15	0,5	20	0,35—0,8	10		0,3	10	0,4—1	10	10	0,65	10	50	10			6	86
1 131	2ПС202Б-2	30	35	1,5	$-60 \div +125$	15	0,5	20	0,35—1,5	10		0,3	10	0,4—2	10	10	0,65	10	150	10			(2) 6	86
1132	2ПС202В-2	30	35	1,5	$-60 \div +125$	15	0,5	20	1,1—3	10		0,3	10	1—3	10	10	1	10	100	10			(2) 6	86
1 133	2ПС202Г- 2	30	35	1,5	$-60 \div +125$	15	0,5	20	1,1—3	10		0,3	10	1—3	10	10	1	10	150	10			(2)	86
1134	КПС202A	40 25	35 70	1,5	$-45 \div +70$	15		20	0,25—1,5	10	c	0,6	10	0,2 —2	10	10	0,5	10	· 4 0	10	2, 5	10	(2)	87
1135	КПС202Б	40 25	35 70	1,5	$-45 \div +70$	15		20	0,25—1,5	10	0	0,6	10	0,2-2	10	10	0,5	10	40	10	12	10	(2) 6	87
1136	КПС202В	40 25	35 70	1,5	$-45 \div +70$	15		20	0,35—1,5	10	1	1	10	0,4 —2	10	10	0,65	10	150	10			(2)	87
1137	КПС202 Г	40 25	35 70	1,5	$-45 \div +70$	15		20	1,1—3	10	1	1	10	1-3	10	10	1	10	150	10			(2) 6	87
1138	КПС104A	45	35	1,25	− 40 ÷ +85	15	0,5	20	0,1-0,8	10	0	0,3	10	0,2—1	10	10	0,35	10	50	10	0,4	10	(2) 4,5	85
1139	КПС104Б	4 5	35	1,25	-40 ÷ +85	15	0,5	20	0,1-0,8	10	0	0,3	10	0,2—1	10	10	0,35	10	150	10	1	10	(1,5) 4,5	85
1140	Қ ПС104 В	45	3 5	1,25	-40 ÷ +85	15	0,5	20	0,35—1,5	10	1	ı	10	0,4 —2	10	10	0,65	10	150	10	5	10	(1,5) 4,5	85
1141	ΚПС104Γ	45	35	1,25	40 ÷ +85	15	0,5	20	1,1—3	10	1	1	10	1—3	10	10	1	10	100	10	1	10	(1,5) 4,5	85
1142	КПС104Д	45	35	1,25	-40 ÷ +85	15	0,5	20	1,1—3	10	1	ı	10	1-3	10	10	1	10	150	10	5	10	(1,5) 4,5 (1,5)	85

Примечание. $\frac{\Delta |U_{3M_1}-U_{3M_2}|}{\Delta T}$ — температурный уход разности напряжений ватвор — исток.


Тип транзистора	1	2	3
KN201,2N201	И	3	С
KT120,KT202,KT318,2T318	Б	К	3
KT317,2T317,2T381	Б	Э	К










20103, KD103






7-7,2







ПЕРЕЧЕНЬ ТРАНЗИСТОРОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В СПРАВОЧНИКЕ

Транзисторы большой мощности низкой частоты

1T702A-1T702B 2Т704А, 2Т704Б ΓT701A ГТ703А-ГТ703Д ГТ705А—ГТ705Д KT704A--KT704B П4АЭ*—П4ДЭ* П4БЭ-П4ДЭ П201Э*, П201АЭ*

П202Э*, П203Э* $\Pi 217*$ П201Э, П201АЭ П217А*—П217Г* П202Э, П203Э П302, П302* П210Б—П210В, П210А*, П303, П303А П210Ш* П303*, П303А* П213*, П213А*, П213Б* П304, П304* $\Pi 214*$, $\Pi 214A*$ — $\Pi 214\Gamma*$ $\Pi 306$, $\Pi 306A$ П215*, П216*, П216А*— П306*, П306А* П216Д*

Транзисторы большой мощности средней частоты

KT801A, KT801B	П605*, П605А*
KT802A	П606, П606А
KT803A	П606*, П606А*
KT805A, KT805Б	П701*, П701А*
КТ807А, КТ807Б	П701, П701А, П701Б
KT808A	П702, П702А
KT809A	П702*, П702А*
П605, П605А	•
	КТ802А КТ803А КТ805А, КТ805Б КТ807А, КТ807Б КТ808А

Транзисторы большой мощности высокой частоты

1T901A, 1T901B	2T914A	KT904A, KT904B
1T905A	2T917A	KT907A, KT907B
1T906A	2T919A—2T919B	KT908A, K1908B
1T910A	2T920A—2T920B	KT909A—KT909F
2T903A, 2T903B	2T921A	KT911A—KT911F
2T904A	2T922A—2T922B	KT912A, KT912B
2T907A	2T925A—2T925B	KT913A—KT913B
2T908A	2T928A, 2T928B	KT918A, KT918B
2T909A, 2T909B	2T946A	КТ920А—КТ920Г
2T911A, 2T911B	ГТ905A, ГТ905Б	КТ921А, КТ921Б
2T912A, 2T912B	КТ902A	КТ922А—КТ922Д
2T913A—2T913B	ҚТ903A, ҚТ903Б	КТ925А—КТ925Г

Транзисторы малой мощности низкой частоты

1T101, 1T101A	МП16*, МП16А*, МП16Б*	МП105*
1T102, 1T102A	МП16Я́1*, МП16́Я11*	МП106*
1T116—1T116Γ	МП20*, МП20А, МП20Б	МП111, МП111А,
1TM115A—1TM115 I 7	МП21*, МП21А*, МП21Б*	мпііів '
2T117A—2T117Γ	МП21В—МП21Е	МП112
2T118A—2T118B	$M\Pi 25*, M\Pi 25A*, M\Pi 25B*$	МП113, МП113А
2ТМ103А—2ТМ103Д	МП25, МП25А, МП25Б	МП114
2TM104A—2TM104Γ	МП26*, МП26А*, МП26Б*	МП115
ГТ108А—ГТ108Г	МП26, МП26А, МП26Б	МП116
ГТ109А, ГТ109Б, ГТ109Ж	МП35	МГТ108А—МГТ108Д
ГТ115А—ГТ115Д	МП36А	П27, П27А
KT104A—KT104F	МП37, МП37А, МП37Б	П27*, П27А*, П27Б*
KT117A—KT117Γ	МП38, МП38А	П39, П39Б
KT118A—KT118B	МП39, МП39Б	П40, П40А
KT119A, KT119B	МП40, МП40А	П41, П41А
KT120A—KT120B	МП41, МП41А	П42, П42А, П42Б
МП9А*	МП42, МП42А, МП42Б	T1A*, T1B*
МП10*, МП10А*, МП10Б*		T2A*—T2B*, T2K*
МП11*, МП11А*	МП101Б*	T3A*, T3E*
МП13*, МП13Б*	МП102*	TM3A*
MП14*, МП14А*, МП14Б*		ТМ5А*—ТМ5Д*
МП15*, МП15A*	МП104*	

Транзисторы малой мощности средней частоты

2T201A—2T201Д 2T202A—2T202Д 2T203A—2T203Д 2T205A, 2T205Б 2T208A—2T208М КТ201A—КТ201Д КТ202A—КТ202Д КТ203A—КТ203В	КТ206А, КТ206Б КТ207А—КТ207В КТ208А—КТ208М КТ209А—КТ209М П28, П28* П29, П29А П29*, П29А* П30, П30*	П307*, П307А*—П307 Г* П307, П307А—П307 Г П308, П308* П309, П309* ТМ2А*—ТМ2Д* ТМ3В*—ТМ3Д* ТМ10*, ТМ10А*— ТМ10Ж*
---	---	--

Транзисторы малой мощности высокой частоты

транзисторы малои мощности высокой частоты									
1T308A—1T308B 1T311A, 1T311B 1T311F, 1T311J 1T311F, 1T311J 1T313A—1T313B 1T320A—1T320B 1T321A—1T321E 1T329A—1T329B 1T330A—1T330F 1T335A—1T335J 1T341A—1T341B 1TM305A—1TM305B 2T301F—2T301JK 2T306A—2T306F 2T307A-1—2T307F-1 2T312A—2T312B 2T316A—2T316J 2T317A-1—2T317B-1 2T318A—2T318E, 2T318B-1 2T324A-1—2T324E-1 2T325A—2T325B	2T336A—2T336E 2T348A—2T348B FT305A—FT305B FT308A—FT308B FT309A—FT309E FT310A—FT310E FT311E—FT311И FT313A—FT313B FT320A—FT320B FT321A—FT321E FT322A—FT322B FT328A—FT329B FT329A—FT329F FT330Д, FT330Ж, FT330И FT330И FT330H—FT346B KT301, KT301A—KT301Ж KT301, KT301A—KT301Ж KT301A—KT302F KT302A—KT302F KT306A—KT306Д KT307A—KT307F	КТ318А—КТ318Е КТ324А—КТ324Е КТ325А—КТ325В КТ326А, КТ326Б КТ331А—КТ331Г КТ332А—КТ332Д КТ333А—КТ336Е КТ337А—КТ337В КТ340А—КТ340В, КТ340Д КТ342А—КТ342В КТ343А—КТ343В КТ345А—КТ345В КТ345А—КТ345В КТ347А—КТ347В КТ349А—КТ347В КТ349А—КТ347В КТ349А—КТ347В КТ349А—КТ347В КТ349А—КТ347В КТ349А—КТ347В КТ349А—КТ347В КТ349А—КТ348В КТ349А—КТ349В М4А—МЕ П416, П416А, П416Б П416*, П416А*, П416Б							
		П417*, П417А*							
21326A, 21326Б 2Т331A-1—2Т331Г-1 2Т332A-1—2Т332Д-1 2Т333A—2Т333Е, 2Т333B-1	ҚТЗ12А—ҚТЗ12В ҚТЗ15А—ҚТЗ15И ҚТЗ16А—ҚТЗ16Д ҚТЗ17, ҚТЗ17А— ҚТЗ17В	П417, П417А, П417Б П422—П423 ТМ4А*—ТМ4Е*							
	-,								

СВЧ транзисторы малой мошности

Транзисторы средней мощности низкой частоты

1Т403A—1Т403И ГТ403A—ГТ403И, ГТ404A—ГТ404И ГТ402Д—ГТ402И ГТ403IO ГТ405A—ГТ405Г

Транзисторы средней мощности средней частоты

KT501A-KT501M

Транзисторы средней мощности высокой частоты

1T612A-4	ГТ612А	KT616A, KT616Б
1T614A	KT601A	KT617A
2Т602А, 2Т602Б	KT602A—KT602Γ	KT618A
2Т603А—2Т603Г, 2Т603И	KT603AKT603E	KT626A—KT626B
2T606A	КТ605А, КТ605Б	П607, П607А
2T607A-4	КТ606А, КТ606Б	П607*, П607А*
2Т608А, 2Т608Б		П608*, П608А*, П608Б*
2T610A, 2T610B	КТ608А, КТ608Б	П608, П608А
2T625A	КТ610А, КТ610Б	П609*, П609А*, П609Б*
2T629A-2	KT611A—KT611Γ	П609, П609А

ЦИФРО-АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРАНЗИСТОРОВ

44	Φ, Ο Αι				,
	Порядко-		Порядко-		Порядко-
Тип прибора	вый	Тип прибора	вый	Тип прибора	Bhit
	номер		номер		номер
	l				
1HT251	987	1T387A-2 '	264	2П302Б	1109
1HT251A	988	1T403A	679	2П302В	1110
1T101	36	1Т403Б	680	2П303А	1085
1T101A	37	1T403B	687	2П303Б	1086
1T102	20	1Τ403Γ	682	2∏303 B	1087
1T102A	21	1Т403Д	683	.2П303Г	1088
1T116A	160	1T403E	684	2П303Д	1089
1Т116Б	161	1T403Ж	685	2П303Е	1090
1T116B	162	1T403II	686	2П303И	1091
1 Τ116Γ	163	1T612A-4	714	2∏304A	1047
1T308A	157	1T614A	715	2П305А	1073
1Т308Б	158	1T702A	849	2П305Б	1074
1T308B	159	1Т702Б	850	2П305В	1075
1T311A	258	1T702B	851	2Π305Γ	1076
1Т311Б	259	1T806A	837	2П306А	1122
1Т311Г	260	1Т806Б	838	2П306Б	1123
1Т311Д	261	1T806B	839	2П306В	1124
1T311K	262	1T813A	840	2П307А	1099
1Т311Л	263	1Т813Б	841	2П307Б	1100
1T313A	112	1T813B	842	2П307В	1101
1Т313Б	113	1T901A	808	2П307Г	1102
1T313B	114	1Т901Б	809	2П307Д	1103
1T320A	205	1T905A	784	2П308А	1058
1Т320Б	206	1T906A	810	2П308Б	1059
1T320B	207	1T910A	843	2П308В	1060
1T321A	175	1TM115A	38	2Π308Γ	1061
1Т321Б	176	1TM115B	39	2П308Д	1062
1T321B	177	1TM115B	40	2П313А	1066
1Τ321Γ	178	1TM115Γ	41	2П313Б	1067
1Т321Д	179	1TM305A	93	2Π313 B	1068
1T321E	180	1ТМ305Б	94	2П350А	1128
1T329A	228	1TM305B	95	2П350Б	1129
1Т329Б	229	1TC609A	998	2П902А	1114
1T329B	230	1ТС609Б	999	2П902Б	1115
1T330A	234	1TC609B	1000	2П903А	1116
1Т330Б	235	2П101А	1020	2П903Б	1117
1T330B	236	2П101Б	1021	2П903В	1118
1T330F	237	2П101В	1022	2ПС202А-2	1130
1T335A	164	2П103А	1029	2ПС202Б-2	1131
1Т335Б	165	2П103Б	1030	2ΠC202B-2	1132
1T335B	166	2П103В	1031	2ПС202Г-2	1133
1T335Γ	167	2П103Г	1032	2T117A	1005
1Т335Д	168	2П103Д	1033	2T117B	1006
1T341A	218	2П201А	1039	2T117B	1007
1T341B	219	2П201Б	1040	2Τ117Γ	1008
1T341B	220	2П201В	1041	2T118A	1014
1T362A	223	2П201Г	1042	2T118B	1015
1T374A 1T376A	208	2П201Д	1043	2T118B	1016
1T376A 1T383A	31	2П202Д-1	1051	2T201A	567
1Т383Б	212	2П202Е-1	1052	2Т201Б	568
1T383B	213 214	2П301А	1045	2T201B	569
1T386A	$\frac{214}{32}$	2П301Б 2П302A	1046	2T201F	570 571
-1000A	ئ ا	2110UZA	1108	2Т201Д	3/1
	1	1		į.	I

					•			
•	Тип прибора	Порядко- вый номер	Тип прибора	Порядко- вый номер	Тип прибора	Порядко вый номер		
•	2T202A 2T202B 2T202B 2T202B 2T202Z 2T203A 2T203B 2T203F 2T203F 2T205A 2T205A 2T208B 2T208B 2T208B 2T208B 2T208Z 2T301Z 2T301Z 2T301Z 2T307A-1 2T307B-1 2T312B 2T312B 2T316A 2T316B 2T316B 2T316B 2T317A-1 2T317B-1 2T318B 2T318B 2T318B 2T318B 2T318B	289 290 291 292 293 325 326 327 328 329 491 492 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 588 589 590 591 605 606 607 608 415 416 417 418 628 629 630 618 619 620 621 402 403 404 446 447 448 449 450 451 452	2T324A-1 2T324B-1 2T324B-1 2T324B-1 2T324B-1 2T324E-1 2T325A 2T325B 2T325B 2T325B 2T326A 2T326B 2T331A-1 2T331B-1 2T331B-1 2T331B-1 2T332B-1 2T332B-1 2T332B-1 2T332B-1 2T333B 2T333B 2T333B 2T333B 2T333B 2T333B 2T333B 2T333B 2T336B 2T336B 2T336B 2T336B 2T336B 2T336B 2T336B 2T336B 2T336B 2T336B 2T336B 2T336B 2T336B 2T336B 2T336B 2T336B 2T348A 2T348B 2T354A-2 2T354B-2 2T360B 2T360B 2T360B 2T363A 2T364B 2T364B 2T364B 2T364B 2T364B 2T366B-1 2T366B-1 2T366B-1 2T366B-1 2T366B-1 2T366A	472 473 474 475 476 477 634 635 636 392 393 423 424 425 426 432 433 434 435 436 461 462 463 464 465 517 518 519 520 521 521 522 408 409 410 488 489 642 271 272 273 347 348 484 485 541 639	2T368B 2T370A-1 2T370B-1 2T370B-1 2T371A 2T372B 2T372B 2T377A-2 2T377A-2 2T377B-2 2T377B-2 2T377B-2 2T377B-2 2T378A-2 2T378A-2 2T378A-2 2T381B-1 2T381B-1 2T381B-1 2T381B-1 2T381B-1 2T382B 2T388A-2 2T388A-2 2T388A-2 2T388A-2 2T389A-2 2T392A 2T396A-2 2T397A-2 2T602A 2T602B 2T603B	640 276 277 544 526 527 528 501 504 502 505 503 506 507 509 508 510 971 972 973 974 975 542 543 661 662 394 395 307 490 545 761 762 742 743 744 745 746 773 764 779 770 769 770 769 770 769 770 769 770 769 770 769 770 769 770 769 770 769 770 769 770 769 770 769 770 769 770 769 770 769 770 769 770 769 770 769 770 959 959 959 959 959 959 959 95		
]				

Тип прибора	Порядко- вый номер	Тип прибора	Порядко- вый номер	Тип прибора	Порядко- вый номер
Тил прибора ГТ806В ГТ806В ГТ806Д ГТ806Д ГТ810А ГТ905А ГТ905А ГТ905В ГТС609В К1НТ251 К1НТ661А КП101Д КП101Д КП103Е КП103Ж КП103Ж КП103М КП103М КП103М КП201Е КП103М КП201Е КП201Л КП201Л КП201Л КП201Л КП201Л КП201Л КП201Д КП302В КП302В КП302В КП302В КП302В КП303В КП305В КП305В КП305В КП305В КП305В КП305В КП306В КП306В КП307В КП307В	вый	КПЗ07Д КПЗ07Е КПЗ07Е КПЗ07Е КПЗ07Е КПЗ08А КПЗ08В КПЗ08В КПЗ08В КПЗ13В КПЗ13В КПЗ13В КПЗ50В КПЗ50В КПЗ50В КП902В КПС104В КПС104В КПС104Д КПС104Д КПС202В КПС202В КПС202В КПС202В КПС202В КПС202В КПС202В КПС104А КТ104В КТ104В КТ104В КТ117В КТ117В КТ117В КТ117В КТ117В КТ117В КТ117В КТ117В КТ117В КТ117В КТ117В КТ117В КТ117В КТ1118В КТ119В КТ104В КТ110В КТ110В КТ120В КТ201В КТ201В КТ201В КТ201В КТ201В КТ201В КТ202В КТ202В КТ202В КТ202В КТ202В КТ202В КТ202В КТ202В КТ202В		КТ203Б КТ203В КТ206А КТ206Б КТ207А КТ207Б КТ207В КТ208Б КТ208В КТ208В КТ208И КТ208И КТ208И КТ208И КТ208И КТ208И КТ209В КТ209В КТ209В КТ209В КТ209В КТ209В КТ209В КТ209В КТ209В КТ209В КТ209П КТ209И КТ301В КТ301В КТ301В КТ301В КТ301В КТ301В КТ302В КТ302В КТ302В КТ306В КТ306В КТ306В КТ306В КТ306В КТ306В КТ306В КТ306В КТ306В КТ306В КТ306В КТ306В КТ306В КТ306В КТ306В КТ306В КТ306В КТ307В КТ30В КТ3	
2(110012	-500	1,120011		-,	1

Тип прибора	Порядко- ьый номер	Тип прибора	Порядко- вый номер	Тип прибора	Порядко- вый номер
	E00	иторен	515	WT00+#	00.
KT315A	592	КТ336Д	515	КТ361Д	334
КТ 315Б	593	KT336E	516	KT361E	335
KT315 B	594	KT337A	339	KT363A	345
КТ315Γ	5 95	КТ337Б	340	КТ 363Б	346
КТ 315Д	596	KT337B	341	KT364A	294
KT315E	597	KT339A	657	КТ364Б	295
КТ 315Ж	598	KT340A	609	KT364B	296
К Т315И	599	КТ340Б	610	KT368A	637
KT316A	613	KT340B	611	КТ368Б	638
КТ 316 Б	614	КТ340Д	612	KT369A	493
KT316B	615	KT342A	658	KT369A-1	497
КТ316 Г	616	КТ342Б	6.59	КТ369Б	494
КТ316Д КТ316Д	617	KT342B	660	KT3695-1	493
К1310Д КТ317	398	KT343A	336	KT369B	495
	399	КТ343Б	337	KT369B-1	1
KT317A	400	KT343B	338	КТ369Г	499
KT317B			300		496
KT317B	401	KT345A	300 301	КТ369Г-1	500
KT318A	440	KT345B		KT370A	274
КТ318Б	441	KT345B	302	КТ370Б	275
KT318B	442	KT347A	342	KT372A	523
КТ318Γ	443	КТ347Б	343	КТ372Б	524
КТ318Д	444	KT347B	344	KT372B	525
KT318E	445	KT348A	495	KT373A	546
KT324A	466	КТ348Б	406	КТ373Б	547
КТ324Б	467	KT348B	407	KT373B	548
KT324B	468	KT349A	382	ΚТ373Γ	549
ΚΤ324Γ	469	КТ349Б	383	KT375A	623
КТ324Д	470	KT349B	384	КТ375Б	624
KT324E	471	KT350A	385	KT379A	478
KT325A	631	KT351A	386	КТ379Б	479
КТ325Б	632	КТ351Б	387	KT379B	480
KT325B	633	KT352A	388	КТ379Г	481
KT326A	390	КТ352Б	389	KT380A	286
КТ326Б	391	KT354A	486	КТ380Б	287
KT331A	419	КТ354Б	487	KT380B	288
КТ331Б	420	KT355A	641	KT501A	716
KT331B	421	KT357A	303	КТ501Б	717
К Т331 Г	422	КТ357Б	304	KT501B	718
KT332A	427	KT357B	305	KT501F	719
КТ332Б	428	КТ357Г	306	КТ501Д	720
KT332B	429	KT358A	538	KT501E	720
КТ332Г	430	К Т358Б	539	КТ501Ж	722
КТ332Д	431	KT358B	540	КТ501/К	
KT333A	453	KT359A	437	KT501K	723 724
KT3335	454	КТ359Б	438	КТ501Л	
KT333B	1	KT359B	439		725
KT333F	455	KT360A	268	KT501M	726
КТ333Л	456		269	KT601A	731
	457	KT360B		KT602A	757
KT333E	458	KT360B	270	КТ602Б	758
KT336A	511	KT361A	330	KT602B	759
КТ336Б КТ236Б	512	КТ361Б	331	КТ602Γ	760
KT336B	513	KT361B	332	KT603A	736
KT336 F	514	ҚТ361Г	333	КТ603Б	737
					l

		J1	1	Й	,
	Порядко-		Порядко-		Порядко-
Тип прибора	выи	Тип прибора	вый номер	Тип прибора	вый номер
	номер		номер		Помер
		70407	044	17410*	100
м П111А	557	П210Б	844	П416*	120
МПППБ	558	П210В	845	П416А*	121
MI1112	559	П210А*	847	П416Б*	122
MП113	560	П210Ш*	848 800	Π417*	62 63
м П113 A	561	П213*	793	П417А*	59
МП114	311	П213А*	794	П417 П417A	60
МП115	312	П213Б*	795	П417А	61
МП116	313 96	П214* П214А*	796	П417В	115
MFT108A	90 97	П214A П214Б*	801	П423	116
MTT108B	98	Π214B*	797	П423	778
MFT108B	99	Π214Γ*	798	П605А*	779
MCT108F	100	П215*	799	П605	774
МГТ108Д П4АЭ*	812	П216*	827	П605А	775
П4АЭ	811	П216А*	828	П606*	780
П4БЭ*	817	П216Б*	821	П606А*	781
П4БЭ	813	П216В*	822	П606	776
П4ВЭ*	818	П216Г*	823	П606А	777
П4ВЭ	814	П216Д*	824	П607*	697
П4ГЭ*	819	П217*	829	П607А*	698
П4ГЭ	815	П217А*	830	П607	691
П4ДЭ*	820	П217Б*	831	П607А	692
П4ДЭ	816	П217В*	825	П608*	699
П27	7	П217Г*	826	П608А*	700
П27А	8	П302	857 858	П608Б*	701 693
П27*	13 14	П302*	859	П608	694
П27А*	15	П303	860	П608А	702
П27Б*	16	П303А П303*	864	П609* П609А*	703
П28 * П28	9	П303А*	865	П609Б*	704
П29	10	П304	861	П609	695
П29А	11	П304*	866	П609А	696
П29*	17	П306	862	П701*	908
П29А*	18	П306А	863	П701А*	909
П30	12	П306*	867	П701	905
П30*	19	П306А*	868	П701А	906
П39	148	П307*	650	П701Б	907
П39Б	149	П307А*	651	П702	951
П40	150	П307Б*	652	Π702*	953
П40А	151 152	П307В*	653 654	П702А	952
Π41	152	П307Г*	643	П702А*	954 101
П41А	199	П307	644	T1A*	101
П42 П42А	200	П307А	645	T15* T2 A *	103
П42Б	201	П307Б	646	T25*	104
П201Э*	789	П307В П307Г	647	T2B*	105
П201АЭ*	790	П3071	648	T2K*	106
П202Э*	791	П308*	655	T3A*	107
П203Э*	792	П309	649	T35*	108
П201Э	785	П309*	656	TM2A*	64
П201АЭ	786	П416	117	TM25*	65
П202Э	787	П416А	118	TM2B*	66
П203Э	788	П416Б	119	ТМ2Г*	67
		ŀ	1 1	i	ŀ

Продолжение табл.

Тип прибора	Порядко- вый номер	Тип прибора	Порядко- вый номер	Тип прибора	Порядко- вый номер
TM2Д* TM3A* TM3B* TM3F* TM3F* TM4A* TM4A* TM4B*	68 238 239 240 241 69 70 71	ТМ4Г* ТМ4Д* ТМ4Е* ТМ5А* ТМ5В* ТМ5В* ТМ5Г* ТМ5Д*	72 73 74 81 82 83 84 85	TMIO* TMIOA* TMIOB* TMIOF* TMIOG* TMIOG* TMIOE* TMIOK*	572 573- 574 575 576 577 578 579

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Степаненко И. Н. Основы теории транзисторов и транзисторных схем. **М.**: Энергия, 1977.

Справочник по полупроводниковым диодам, транзисторам и интегральным схемам/Под общ. ред. Н. Н. Горюнова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Энергия, 1976.

Дьяков В. П. Лавинные транзисторы и их применение в импульсных устройствах. М.: Советское радио, 1973.

Годов А. Н. и др. Конструкции корпусов и тепловые свойства полупроводниковых приборов. М.: Советское радио, 1972.

Транзисторы. Параметры, методы измерений и испытаний/Под общ. ред. И. Г. Бергельсона. М.: Советское радио, 1968.

Аксенов А. И., Глушкова Д. Н., Иванов В. И. Отвод тепла в полупроводниковых приборах, М.: Энергия, 1971,

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие ко второму изданию ,	3
Особенности использования транзисторов в радиоэлектронной	_
аппаратуре	4
Обозначение параметров биполярных транзисторов	13
Обозначение параметров двухэмиттерных транзисторов , .	17
Обозначение параметров однопереходных транзисторов	19
Обозначение параметров полевых транзисторов	20
Графическое изображение транзисторов , ,	22
Таблицы параметров транзисторов	24
Перечень транзисторов, имеющихся в справочнике	129
Цифро-алфавитный указатель транзисторов	133
Список литературы	141

ЧЕРНЫШЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ИВАНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ГАЛАХОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ ГОРДЕЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ГРИШИНА ЛИДИЯ МАКСИМОВНА ДОМНИН БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ

Транзисторы

Редактор издательства T. B. Жукова Обложка художника T. H. Хромовой Технический редактор H. Π . Собакина Корректор M. Γ . Гулина ИБ № 1679

Сдано в набор 12.03.79. Подписано в печать 20.09.79. Т-15988. Формат $60\times90^{1}/_{16}$. Бумага типографская № 1. Гарн. шрифта литературная. Печать высокая, Усл. печ. л. 9. Уч.-изд. л. 9. Тираж 200 000 экз. Заказ 530. Цена 70 к.

Издательство «Энергия», 113114, Москва, М-114, Шлюзовая наб., 10

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

